

SALDATRICI INVERTER
 INVERTER WELDER
 ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ
 SOLDADOR INVERTER
 INVERTER SCHWEIßGERÄT

SVÁŘEČKY INVERTOR
 HEGESZTŐ INVERTER
 INVERTER METINĀTĀJS
 SUVIRINIMO APARATAS
 INVERTOR SUDOR



MULTIMIG-245

190 62101

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации устройства. При помощи данного руководства ознакомьтесь с устройством, его правильным и безопасным использованием.


RU

Produced:


S/N:




БЫСТРЫЙ ЗАПУСК




Подключение к сети




Режим сварки MIG



Режим сварки MMA




Режим сварки TIG LIFT




Подсоединение к детали




Включение аппарата



Настройка параметров



Процесс сварки



Режим продувки



Выключение аппарата

Уважаемый покупатель! Выражаем Вам свою глубочайшую признательность за приобретение сварочного аппарата SOLARIS.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ!**ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ!**

Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с аппаратом.

Аппарат не предназначен для бытового использования.

Данный сварочный аппарат является переносным сварочным инвертером с принудительным охлаждением для полуавтоматической сварки в среде инертных газов (MIG), активных газов (MAG), а также без использования защитных газов с применением самозащитной проволоки (FLUX). Также аппарат способен варить в режимах ручной дуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся электродом (TIG DC LIFT)

Аппарат собран на современной элементной базе, с применением биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT).

Аппарат использует электрическую дугу между электродом и свариваемым материалом в качестве источника тепла для плавления электрода и свариваемого металла. Аппарат позволяет производить сварку различными видами сварочной проволоки: омедненной стальной, самозащитной, из нержавеющей стали, алюминиевой и др., а также всеми типами штучных покрытых электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др.

Сварочный аппарат пригоден для сварки различных углеродистых сталей, чугуна, нержавеющей стали, меди и сплавов, а также других цветных металлов.

Аппарат имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 6.....	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Стр. 8.....	ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ АППАРАТА
Стр. 8	Рисунок А. Передняя панель
Стр. 8	Рисунок В. Задняя панель
Стр. 8	Рисунок С. Панель управления (За)
Стр. 9	Рисунок D. Отсек механизма подачи проволоки
Стр. 9	Рисунок Е. Устройство механизма подачи сварочной проволоки
Стр. 10.....	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стр. 10	Защитные функции аппарата
Стр. 11.....	ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Стр. 11	Место установки
Стр. 11	Характеристики рекомендованного провода заземления и автоматич. выключателя
Стр. 11.....	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стр. 11.....	<u>Для полуавтоматической сварки (MIG/MAG/FLUX)</u>
Стр. 11	Подсоединение сварочной горелки
Стр. 11	Подсоединение кабеля выбора полярности горелки
Стр. 11	Подсоединение кабеля заземления
Стр. 12	Подключение к аппарату рукава для подачи защитного газа
Стр. 12	Установка сварочной проволоки
Стр. 13.....	<u>Для ручной дуговой сварки электродами (MMA)</u>
Стр. 13	Подсоединение сварочного кабеля
Стр. 13	Подсоединение кабеля заземления
Стр. 13.....	<u>Для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG DC-LIFT)</u>
Стр. 13	Подсоединение горелки TIG
Стр. 13	Подсоединение кабеля заземления
Стр. 14.....	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Стр. 14.....	НАСТРОЙКА И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Стр. 14	Выбор режима сварки
Стр. 14.....	<u>Режим полуавтоматической сварки (MIG / MAG / FLUX)</u>
Стр. 14	Выбор режима 2Т / 4Т (MIG)
Стр. 14	Установка параметров сварки
Стр. 14	Электронная регулировка индуктивности
Стр. 15	Параметры для сварки встык
Стр. 15	Параметры для сварки плоских угловых швов
Стр. 16	Параметры для сварки плоских угловых швов в вертикальном положении
Стр. 16	Параметры для сварки внахлест
Стр. 17	Начальные настройки сварочного напряжения, тока и скорости подачи проволоки
Стр. 19	Выполнение сварочных работ
Стр. 19.....	<u>Режим ручной дуговой сварки MMA</u>
Стр. 19	Настройка интенсивности режима Arc Force
Стр. 19	Настройка сварочного тока
Стр. 19	Выполнение сварочных работ
Стр. 20	Начальные настройки сварочного тока в режиме MMA
Стр. 21.....	<u>Режим аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом (TIG)</u>
Стр. 21	Описание
Стр. 21	Выбор режима
Стр. 21	Настройка параметров
Стр. 21	Типы и состав вольфрамовых электродов
Стр. 23	Режимы сварки нержавеющей стали методом TIG постоянным током
Стр. 23	Режимы сварки меди и ее сплавов методом TIG постоянным током
Стр. 23	Регулировка подачи защитного газа
Стр. 23	Выполнение работ
Стр. 23	Выключение сварочного аппарата после эксплуатации
Стр. 24.....	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Стр. 24.....	НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Стр. 25.....	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Стр. 25.....	УТИЛИЗАЦИЯ
Стр. 25.....	СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКА АППАРАТА
Стр. 26.....	КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
Стр. 26.....	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стр. 26.....	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Стр. 29.....	Адреса сервисных центров
Стр. 30.....	Совместимые аксессуары Solaris

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



К использованию и обслуживанию сварочного аппарата допускается только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации сварочного аппарата.

Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке сварочного аппарата.



Перед эксплуатацией обязательно передайте данное руководство или его копию оператору устройства для ознакомления.



Избегайте контактов с открытыми токоведущими кабелями сварочного аппарата, не прикасайтесь к держателю электрода и свариваемой поверхности.

Не прикасайтесь к месту подключения питания или к другим частям сварочного аппарата, которые находятся под током. Отключайте питание сразу после окончания работы или перед тем, как оставите рабочее место.

Никогда не работайте там, где существует опасность получения электрошока.



Сварочные работы могут привести к пожару!

Не располагайте горючие и легковоспламеняемые материалы ближе чем 10 метров от места сварки.

Старайтесь, чтобы искры и брызги не попали на тело.

Никогда не производите сварку емкостей, в которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.



Дым и газ, попадающие в воздух при сварке, опасны для здоровья. Перед началом работ убедитесь, что вытяжка и приточная вентиляция исправно работают.



Помните, что при сварке температура обрабатываемой поверхности повышается, поэтому старайтесь не прикасаться к обрабатываемым деталям во избежание ожогов.



Аппарат имеет встроенный вентилятор для охлаждения. Не суньте пальцы и другие предметы в вентилятор во избежание травм и повреждений.



Сварочные аппараты излучают электромагнитные волны и создают помехи для радиочастот, поэтому следите за тем, чтобы в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют стимулятор сердца или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.



Всегда соблюдайте правила безопасности. Носите защитную одежду и специальные средства защиты, для предотвращения повреждения глаз и кожных покровов.

Всегда надевайте защитную маску во время работы сварочным аппаратом или используйте очки с защитным затемненным стеклом.

Убедитесь, что излучение дуги не попадет на других людей, находящихся поблизости от места сварки.



Следите за тем, чтобы на рабочей площадке не было посторонних людей.

Запрещается использовать сварочный аппарат для разморозки труб.

Обязательно используйте питающую сеть с защитным заземляющим проводником в целях безопасности. Используйте дополнительно заземляющий винт на задней панели аппарата.


Не пользуйтесь аппаратом, если электрический кабель повреждён. Обратитесь в сервисный центр.

Не работайте под водой или в местах с повышенной влажностью.

При высотных работах во избежание несчастного случая соблюдайте правила техники безопасности работы на высоте.


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ АППАРАТА

Рисунок А. Передняя панель



- 1a Кабель выбора полярности горелки MIG
- 2a Евро-разъем для подключения горелки MIG
- 3a Панель управления
- 4a «+» сварочный терминал
- 5a «-» сварочный терминал
- 6a Решетка вентиляции

Рисунок В. Задняя панель



- 1b Кнопка включения и выключения аппарата
- 2b Ручка для переноски аппарата
- 3b Штуцер для подключения защитного газа
- 4b Сетевой кабель
- 5b Вентилятор охлаждения

Рисунок С. Панель управления (3а)

- 1с Индикатор наличия сети
- 2с Индикатор наличия ошибки
- 3с Индикатор наличия сварочного напряжения
- 4с Переключатель режимов MIG / MMA / TIG
- 5с Переключатель режимов 2Т / 4Т
- 6с Цифровой индикатор сварочного тока
- 7с Регулятор сварочного тока (MMA, TIG) / скорости подачи проволоки (MIG)
- 8с Цифровой индикатор сварочного напряжения / интенсивности форсажа дуги (MMA)
- 9с Регулятор сварочного напряжения (MIG) / интенсивности форсажа дуги (MMA)
- 10с Регулятор индуктивности (мягкости дуги)*

*применимо для режима MIG






Рисунок D. Отсек механизма подачи сварочной проволоки




- 1d Шпиндель для катушки с проволокой (200мм/5кг макс)
- 2d Гайка-регулятор прижима
- 3d Кнопка наладочной протяжки проволоки
- 4d Боковая крышка отсека
- 5d Механизм подачи проволоки
- 6d Отсек для аксессуаров

Рисунок E. Устройство механизма подачи сварочной проволоки



- 1e Регулятор натяжения
- 2e Прижимной ролик



- 3e Направляющий ролик
- 4e Канал подачи сварочной проволоки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	MULTIMIG-245
Номинальное напряжение питающей сети	~ 230В
Допустимый диапазон напряжения питающей сети	~ 160В – ~ 240В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Тип сети	1 фаза
Напряжение холостого хода	67 В
Номинальный выход (MIG)	30-240 А
Номинальный выход (MMA)	30-200 А
Номинальный выход (TIG LIFT)	20-240 А
Номинальная скорость подачи проволоки	1,5 – 9,1 м/мин
Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе	
при 20°C	60 %
при 40°C (EN 60974-1)	35 %
Номинальный ток на входе	16 А
Максимальный допустимый ток на входе	28 А
Номинальная потребляемая мощность при макс.токе	3,8 кВт
Рекомендуемая мощность генератора	6,5 кВА
Диаметр сварочной проволоки	0.6 - 1.0 мм
Диаметр сварочных электродов	1.6 - 4.0 мм
Диаметр неплавящихся электродов	0.5 - 2.4 мм
Эффективность	η 0,91
Фактор мощности	COS ϕ 0,87
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP21S
Масса	15.5 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	470x200x460 мм

Защитные функции аппарата

Защита от аномальных условий: В процессе нагрузки силовые элементы значительно нагреваются. Поэтому в аппарате обеспечивается защита силовых цепей при помощи термopедохранителя. В случае перегрузки или недостаточного охлаждения аппарата загорается световой индикатор наличия ошибки на передней панели аппарата, при этом сварочный ток принудительно снижается до минимального значения во избежание выхода из строя аппарата. Сварку можно продолжить после того, как аппарат охладится, и световой индикатор защиты погаснет.

Функция плавного запуска: данная функция реализована для плавного заряда электролитических конденсаторов входного фильтра, предотвращая преждевременный выход из строя сетевого выключателя и элементов входной цепи в момент включения устройства.

Внимание!

Категорически запрещено подключать аппарат к сети переменного тока с напряжением 380В во избежание повреждения входных цепей аппарата

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Место установки

- Место установки сварочного аппарата должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, влаги, едких и коррозионных веществ и вибрации. Участок, на котором устанавливаете аппарат, содержите в чистоте, и обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Температура окружающей среды: во время проведения сварочных работ: -10~+40°C, во время транспортировки и хранения: -25~+55°C.
- Относительная влажность: при 40°C: ≤ 50%, при 20°C: ≤ 90%.
- При работе на открытом воздухе скорость ветра не должна превышать 1м/с.
- Переднюю/заднюю стороны аппарата располагайте на расстоянии не менее 30 см от стены, а его левую/правую сторону – на расстоянии как минимум 20 см; любые два аппарата устанавливайте на расстоянии как минимум 30 см друг от друга.

Внимание!

Не перекрывайте доступ воздуха к вентилятору и вентиляционным отверстиям

- При подключении сварочного аппарата к электрической сети переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц необходимо обеспечить защиту розетки для подключения автоматическим выключателем или плавкой вставкой с током срабатывания соответствующим максимальному току потребляемому аппаратом. Перед установкой предохранителя отключите входное питание.

Характеристики рекомендованного провода заземления и автоматического выключателя или плавкого предохранителя:

Напряжение на входе	Максимально допустимый входной ток	Эффективный входной ток	Сечение провода заземления	Автоматический выключатель
230 В	28 А	16 А	≥ 2,5 mm ²	32 А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для полуавтоматической сварки (MIG/MAG/FLUX):

Подсоединение сварочной горелки

Подсоедините байонетный разъем сварочной горелки к евразъему (2а) на передней панели и зафиксируйте его пластиковой гайкой.

Подсоединение кабеля выбора полярности горелки

При необходимости сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) подключите кабель выбора полярности (1а) к «+» (положительному) сварочному терминалу (4а).



При необходимости сварки самозащитной порошковой проволокой (FLUX) без применения защитных газов подключите кабель выбора полярности (1а) к «-» (отрицательному) сварочному терминалу (5а).

Подсоединение кабеля заземления

Подсоедините байонетный разъем кабеля заземления к одному из оставшихся свободных выходных терминалов (4а) или (5а) на передней панели и поверните по часовой стрелке. Зажим заземления используется для подключения свариваемого материала в цепь сварочного тока.

Подключите зажим заземления как можно ближе к месту сварки. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и не болтаются.

Подключение к аппарату рукава для подачи защитного газа

При сварке MIG/MAG необходимо применять защитный газ, препятствующий доступу воздуха в зону сварки.

Стальные проволоки свариваются в среде либо чистого углекислого газа CO_2 , либо в смеси углекислого газа с аргоном. Для нержавеющей стали применяется, например, смесь аргона + 2% CO_2 .

При сварке MIG/MAG газовый шланг диаметром подключается к штуцеру подачи газа (3b) на задней панели сварочного аппарата и закрепляется хомутом, во избежание утечки газа.

Для подключения газового шланга может применяться быстроразъемные соединения.


Для этого на резьбу газового ввода аппарата необходимо навернуть штуцер быстроразъемного соединения. Шланг надевается на муфтовый фитинг.

При работе с углекислым газом для регулировки подачи газа применяйте регулятор расхода газа типа У-30П, который с помощью накидной гайки наворачивается на углекислотный баллон.

При работе с аргоном применяйте регулятор расхода газа типа AP-40.

Для приготовления смеси можно использовать специальные смешивающие аппараты.

Для упрощения подготовки газовой смеси можно использовать тройники.



Внимание!

Во избежание поражения электрическим током во время нижеописанной процедуры необходимо отсоединить кабель выбора полярности горелки (1a).

Установка сварочной проволоки

Убедитесь, что ролик для подачи сварочной проволоки, направляющий канал для транспортировки проволоки и медный наконечник сварочной горелки-пистолета MIG/MAG соответствует типу и диаметру используемой сварочной проволоки и правильно присоединены. В комплекте с данным аппаратом имеется 2 типа ролика: для омедненной проволоки (с гладкими канавками) и для проволоки FLUX (канавки с насечками).

Откройте механизм подачи сварочной проволоки, нажав фиксатор боковой крышки (4d).

Отвернув гайку-фиксатор (2d), установите на шпindel (1d) катушку со сварочной проволокой, так чтобы катушка при подаче проволоки вращалась против часовой стрелки. Максимальный диаметр катушки должен быть не более 200 мм. С помощью гайки-фиксатора настройте вращение катушки таким образом, чтобы она вращалась с небольшим торможением.


Освободите прижимной ролик (2e), отвернув регулятор натяжения (1e). Отведите в сторону кронштейн прижимного ролика.

Проверьте, чтобы направляющий ролик (3e) подходил к типу и диаметру используемой сварочной проволоки.

Вставьте свободный конец проволоки в направляющую трубку (4e) механизма подачи сварочной проволоки. Протолкните конец проволоки на глубину примерно 50-100 мм в направляющее отверстие сварочного рукава; опустите на место кронштейн прижимного ролика (2e) и заблокируйте его регулятором натяжения (1e).

С помощью регулятора установите среднюю величину давления прижимного ролика. Убедитесь, что проволока находится в специальной борозде направляющего ролика.

Снимите сопло и контактную трубку с головки сварочной горелки.



Для протяжки проволоки по рукаву сварочной горелки нажмите кнопку наладочной протяжки проволоки (3d) в отсеке механизма подачи проволоки.

Установите обратно контактную трубку и сопло на горелку.



Для ручной дуговой сварки электродами (ММА):

Подсоединение сварочного кабеля	<p>подсоедините байонетный разъем сварочного кабеля к выходному терминалу «+» (4a) на передней панели и поверните по часовой стрелке.</p> <p>Электрододержатель используется для зажима электрода.</p>
Подсоединение кабеля заземления	<p>подсоедините байонетный разъем кабеля заземления к выходному терминалу «-» (5a) на передней панели и поверните по часовой стрелке.</p> <p>Зажим заземления используется для подключения свариваемого материала в цепь сварочного тока.</p> <p>Кабель выбора полярности сварочной горелки остается неподключенным (1a).</p>

Для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG DC-LIFT):

Подсоединение горелки TIG	<p>Подсоедините разъем горелки TIG (<u>горелка не входит в стандартную комплектацию</u>) к выходному терминалу на передней панели с маркировкой «-» (5a) и поверните по часовой стрелке.</p> <p>Шланг TIG-горелки для подачи аргона (защитного газа) напрямую через ниппельные соединения подключите к регулятору газового баллона. Установите на регуляторе требуемый расход защитного газа.</p>
Внимание!	<p>Сварочная горелка должна быть вентильного типа. Управление газовым клапаном не поддерживается.</p>
Подсоединение кабеля заземления	<p>Подсоедините разъем кабеля заземления к выходному терминалу на передней панели с маркировкой «+» (4a) и поверните по часовой стрелке. Зажим заземления используется для подключения свариваемого материала в цепь сварочного тока.</p> <p>Кабель выбора полярности сварочной горелки в данном режиме остается неподключенным (1a).</p>

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что напряжение, фаза, частота и мощность источника питания соответствуют данным, указанным на паспортных данных.

Подключите аппарат к источнику питания при помощи сетевой вилки. Убедитесь, что вилка установлена плотно.



Убедитесь, что корпус аппарата заземлён. Убедитесь, что ваша питающая сеть оборудована защитным заземляющим проводником.

Включите сварочный аппарат Включите аппарат с помощью выключателя на задней панели – аппарат начинает работать, вентилятор начинает вращаться.

Индикатор наличия сети загорается, сварочное напряжение подаётся на выходные клеммы. Аппарат готов к работе.

НАСТРОЙКА И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Предупреждение! Во время сварочных работ используйте специальные приспособления для защиты глаз, рук, кожи лица и тела. Излучение сварочной дуги может быть опасным!

Выбор режима сварки С помощью переключателя режимов (4с) выберите один из режимов сварки

MIG – режим полуавтоматической сварки MIG/MAG/FLUX

MMA – режим ручной дуговой сварки MMA

TIG – режим сварки неплавящимся электродом TIG DC-LIFT

Режим полуавтоматической сварки (MIG / MAG / FLUX):

Выбор режима 2T / 4T (MIG) В режиме полуавтоматической сварки MIG помощью переключателя режимов (5с) на передней панели выберите один из режимов сварки:

2T – режим сварки короткими стежками:

Необходимо постоянно удерживать клавишу горелки для процесса сварки.

4T – режим сварки длинными швами:

В данном режиме нет необходимости постоянно держать клавишу горелки – нажмите кратковременно клавишу для начала процесса, после окончания сварки снова кратковременно нажмите клавишу горелки для окончания процесса.


Установка параметров сварки Параметры сварочного напряжения и скорости подачи проволоки устанавливаются с помощью регулятора напряжения (9с) и регулятора скорости подачи проволоки (7с) на передней панели.

Базовые настройки и рекомендуемые параметры приведены далее в инструкции.


Необходимый уровень настроек подбирается опытным путем в зависимости от условий и методов сварки, толщины материала, и других переменных факторов.

Электронная регулировка индуктивности Используйте регулятор (10с) для настройки жесткости сварочной дуги. Крайнее левое положение соответствует более глубокому провару и узкой форме сварного шва. Крайнее правое положение соответствует более широкой форме сварного шва и менее глубокому провару.


Параметры для сварки встык




Толщина листа t	Зазор g	Диаметр проволоки, d	Сварочный ток	Рабочее напряжение	Скорость сварки, см/мин	Объем подачи газа, л/мин
0,5 мм	0 мм	0,6 / 0,8 мм	30-40 А	15-16 В	55-65	10
0,6 мм	0 мм	0,6 / 0,8 мм	40-50 А	16-16,5 В	55-65	10
0,8 мм	0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	60-70 А	16-16,5 В	50-60	10
1,0 мм	0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	75-85 А	17-17,5 В	50-60	10-15
1,2 мм	0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	70-80 А	17-18 В	45-55	10
1,6 мм	0 мм	0,8 / 1,0 мм	80-100 А	18-19 В	45-55	10-15
2,0 мм	0 / 0,5 мм	0,8 / 1,0 мм	100-110 А	19-20 В	40-55	10-15
2,5 мм	0,5 / 1,0 мм	0,8 / 1,0 мм	110-130 А	19-20 В	50-55	10-15
3,2 мм	1,0 / 1,2 мм	1,0 мм	130-150 А	19-21 В	40-50	10-15
4,5 мм	1,2 / 1,5 мм	1,0 мм	150-170 А	21-23 В	40-50	10-15




Параметры для сварки плоских угловых швов




Толщина листа t	Катет g	Диаметр проволоки, d	Сварочный ток	Рабочее напряжение	Скорость сварки, см/мин	Объем подачи газа, л/мин
0,6 мм	2,5 / 3,0 мм	0,6 / 0,8 мм	50-60 А	15-15,5 В	55-65	10-15
0,8 мм	2,5 / 3,0 мм	0,6 / 0,8	60-70 А	16-17 В	55-65	10-15
1,0 мм	2,5 / 3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	50-60 А	15-15,5 В	55-65	10-15
1,2 мм	2,5 / 3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	70-100 А	18-19 В	50-60	10-15
1,6 мм	2,5 / 3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	90-120 А	18-20 В	50-60	10-15
2,0 мм	3,0 / 3,5 мм	0,8 / 1,0 мм	100-130 А	19-20 В	50-60	10-20
2,5 мм	2,5 / 3,0 мм	0,8 / 1,0 мм	120-140 А	19-21 В	50-60	10-20
3,2 мм	3,0 / 4,0 мм	0,8 / 1,0 мм	130-170 А	19-21 В	45-55	10-20
4,5 мм	4,0 / 4,5 мм	1,0 мм	190-230 А	22-24 В	45-55	10-20




Параметры для сварки плоских угловых швов в вертикальном положении




Толщина листа t	Катет g	Диаметр проволоки, d	Сварочный ток	Рабочее напряжение	Скорость сварки, см/мин	Объем подачи газа, л/мин
1,0 мм	2,5÷3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	70-80 А	17-18 В	50-60	10-15
1,2 мм	2,5÷3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	70-100 А	18-19 В	50-60	10-15
1,6 мм	2,5÷3,0 мм	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	90-120 А	18-20 В	50-60	10-15
2,0 мм	3,0÷3,5 мм	0,8 / 1,0 мм	100-130 А	19-20 В	50-60	10-20
2,5 мм	3,0÷3,5 мм	0,8 / 1,0 мм	120-140 А	19-21 В	50-60	10-20
3,2 мм	3,0÷4,0 мм	0,8 / 1,0 мм	130-170 А	20-22 В	45-55	10-20
4,5 мм	4,0÷4,5 мм	1,0 мм	200-250 А	22-24 В	45-55	10-20



Параметры для сварки внахлест



Толщина листа t	Позиция сварки	Диаметр проволоки, d	Сварочный ток	Рабочее напряжение	Скорость сварки, см/мин	Объем подачи газа, л/мин
0,8 мм	A	0,6 / 0,8 мм	60-70 А	16-17 В	40-45	10-15
1,0 мм	A	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	75-90 А	17-18 В	45-55	10-15
1,2 мм	A	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	80-100 А	18-19 В	45-55	10-15
1,6 мм	A	0,6 / 0,8 / 1,0 мм	100-120 А	18-20 В	45-55	10-15
2,0 мм	A или B	0,8 / 1,0 мм	100-130 А	18-20 В	45-55	15-20
2,5 мм	B	0,8 / 1,0 мм	120-140 А	19-21 В	45-50	15-20
3,2 мм	B	0,8 / 1,0 мм	130-160 А	19-22 В	45-50	15-20
4,5 мм	B	1,0 мм	150-200 А	21-24 В	40-45	15-20



Начальные настройки сварочного напряжения, тока и скорости подачи проволоки

Тип свариваемого материала	Тип сварочной проволоки	Защитный газ (расход газа 8-14 л/мин)	Полярность	Диаметр сварочной проволоки, мм	Толщина свариваемых листов											
					0,8 мм		1,0 мм		1,2 мм		1,5 мм		2,0 мм			
					Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки		
Сталь	сплошная ER70S-6	100% C O ₂	DCE P	0,6			5	3-4	6	4-5	7	5-7	8	4,5-8		
							5	2,5-4	6	3,5-5	7	4-5	8	5-6		
									5	2-3	6	3-4	7	3,5-5		
Сталь	Сплошная ER70S-6	80% Ar + 20% CO ₂	DCE P	0,6			3	3-4	5	4-5	6	5-6,5	7	6-8		
							3	2-4	4	3-5	5	4-6	6	5-7		
											3	2-3	4	2,5-4		
Сталь	порошковая E71T-11 E71T-GS	Без газа	DCE N	0,8					2	3-4	3	3,5-5	4	4-5		
									2	3-4	3	4-5	4	4,5-6		
Нержавеющая сталь	сплошная ER304, ER307, ER308, ER309	98% Ar + 2% CO ₂	DCE P	0,6	2	3-4	4	4-5	5	4-6	6	6-8	7	6,5-9		
					2	2-3	4	3-4	5	4,5-6	6	5-7	7	5,5-8		
									4	2-3	5	2,5-4	6	3-5		
Алюминий	сплошная	100% Ar	DCE P	0,8	3	2-4	5	3-5	6	4-6	7	5-7,5	8	5,5-8		
					3	2,5-5	5	3-5,5	6	4-7	7	5-8	8	5,5-9		

Примечания к таблице: DCEP – постоянный ток, положительная полярность; DCEN – постоянный ток, отрицательная полярность
Данные приведены справочно, в зависимости от условий эксплуатации необходимо корректировать значения.

Начальные настройки сварочного напряжения, тока и скорости подачи проволоки

Тип свариваемого материала	Тип сварочной проволоки	Защитный газ (расход газа 8-14 л/мин)	Полярность	Диаметр сварочной проволоки, мм	Толщина свариваемых листов															
					2,5 мм		3,0 мм		4,0 мм		5,0 мм		6,0 мм							
					Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки	Напряжение	Скорость подачи проволоки						
Сталь	сплошная ER70S-6	100% C O ₂	DCEP	0,6	9	7 - 10														
					9	5,5 - 7	9 - 10	5,5 - 7	10	6 - 7										
					8	4 - 5	8 - 9	4 - 5,5	9	4,5 - 6	10	5 - 7								
Сталь	Сплошная ER70S-6	80% Ar + 20% CO ₂	DCEP	0,6	8	8 - 9	8 - 9	8 - 9,5	9	8 - 10										
					7	6 - 8	7 - 8	6 - 8,5	8	7 - 9	10	8 - 10								
					5 - 6	3 - 4,5	6	3 - 5,5	7	4 - 6	8	4,5 - 7	10	5 - 7						
Сталь	порошковая E71T-11 ET71T-GS	Без газа	DCEN	0,8	5	5 - 6	5 - 6	5 - 6,5	6	5,5 - 7										
					5	4,5 - 6	5 - 6	4,5 - 6	6	5 - 7	8	6 - 8	10	8 - 10						
					8	7 - 9	9	7 - 9	10	8 - 10										
Нержавеющая сталь	сплошная ER304, ER307, ER308, ER309	98% Ar + 2% CO ₂	DCEP	0,8	8	6,5 - 9	9	6,5 - 9	10	8 - 10										
					7	4 - 5	7 - 8	4 - 5	8	4,5 - 6	9	5 - 6,5	10	5,5 - 7						
					9	6 - 8,5	10	7 - 10												
Алюминий	сплошная	100% Ar	DCEP	1,0	9	6 - 9	10	7 - 10												
					9	6 - 9	10	7 - 10												

Примечания к таблице: DCEP – постоянный ток, положительная полярность (см. табл. выше); DCEN – постоянный ток, отрицательная полярность
Данные приведены справочно, в зависимости от условий эксплуатации необходимо корректировать значения.

**Выполнение
сварочных работ**

Определите область сварки и наденьте сварочную маску и другие средства защиты.

Учитывая особенности режимов работы 2T/4T нажмите на клавишу горелки. Проволока начнет подаваться, сварочное напряжение начнет подаваться на проволоку. Коснитесь сварочной проволокой свариваемого материала для поджига дуги.

Когда появится дуга, наклоните горелку под углом примерно в 35° и приступайте к сварке.

Когда сварка окончена, убедитесь, что сварочная проволока не касается каких-либо заземленных поверхностей.

Дайте поработать аппарату в режиме холостого хода 3-5 минут для охлаждения силовых компонентов.

Режим ручной дуговой сварки MMA:**Настройка
интенсивности режима
Arc Force**

С помощью регулятора (9с) интенсивности форсажа дуги (Arc Force) можно выставить процент интенсивности работы данной функции. Особенно полезной данная функция является при работе с тонкими металлами, когда установлен невысокий сварочный ток и есть вероятность прерывания дуги.

В зависимости от типа электродов рекомендуется выставлять различный процент интенсивности данной функции:

Тип применяемых электродов	Установка регулятора	Интенсивность режима
С целлюлозным покрытием	8-10	80-100%
С основным покрытием	4-7	40-70%
С рутиловым покрытием	1-3	10-30%

**Настройка сварочного
тока**

Поверните регулятор регулировки тока (7с) на передней для установки желаемого сварочного тока.

Необходимый уровень настроек подбирается опытным путем в зависимости от условий и методов сварки, толщины материала, и других переменных факторов. Базовый уровень настроек можно посмотреть на следующей странице.

**Выполнение
сварочных работ**

Возьмите электрододержатель, установите в держатель электрод, коснитесь электродом свариваемого материала для возбуждения дуги и приступайте к сварке. При сварке удерживайте электрод в 5-10мм от сварного шва и под углом 70- 80°.

Когда длина электрода уменьшится до 1-2 см, прекратите процесс сварки, нажмите на ручку электрододержателя и удалите остаток сгоревшего электрода. После этого вставьте новый электрод и отпустите ручку.

Когда сварка окончена, убедитесь, что сварочная проволока не касается каких-либо заземленных поверхностей.

Дайте поработать аппарату в режиме холостого хода 3-5 минут для охлаждения силовых компонентов.

Начальные
настройки
сварочного
тока в режиме
ММА

Свариваемые материалы	Типы покрытых плавящихся электродов	Диаметр электрода	Положение ручки регулятора тока ММА											
			Толщина свариваемых материалов, мм											
			0,8	1,0	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Сталь	Рутитовые электроды: АНО-4, МР-3, ОЗС-12	1,6 мм	1,5	2	2	2,5	3	3,5	4					
		2,0 мм		2	2,5	2,5	3	3,5	5	4,5				
		2,5 мм			3	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5			
		3,2 мм				5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
		4,0 мм					7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
Сталь	Рутит-целлюлозные электроды: МР-3С, АНО-21, АНО-36, Е6013 (облегченный поджиг, стабильная дуга)	1,6 мм	1,5	2	2	2,5	2,5	3	3					
		2,0 мм		1,5	2	2	2,5	2,5	3	3,5				
		2,5 мм			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5			
		3,2 мм				4	4,5	5	5,5	6	6,5	7		
		4,0 мм					6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	
		5,0 мм						8	8,5	8,5	9	9	9,5	10
Сталь	Щелочные электроды: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, УОНИ-13/65, Е7016 (ответственные конструкции, гарантированная прочность)	1,6 мм	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5					
		2,0 мм		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6				
		2,5 мм			4	4,5	5	5,5	6	6,5	7			
		3,2 мм				6,5	7	7	7,5	8	8,5	9		
		4,0 мм					8,5	8,5	9	9	10	10		
Нержавеющая сталь	Щелочные электроды: ОЗЛ-8, ЦЛ-11, НЖ-13, Е347-16	1,6 мм	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5					
		2,0 мм		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6				
		2,5 мм			4	4,5	5	5,5	6	6,5	7			
		3,2 мм				6,5	7	7	7,5	8	8,5	9		
		4,0 мм					8,5	8,5	9	9	10	10		
Алюминий и его сплавы	Щелочно-солевые электроды: ОЗА-2, ОЗАНА-2, EL-AISi5, EL-AISi12, EL-AIMn	1,6 мм	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3					
		2,0 мм		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4				
		2,5 мм			3	3	3,5	3,5	4	4,5	5			
		3,2 мм				5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
		4,0 мм					7	7,5	7,5	8	8	8,5	9	10
Чугун	Щелочно-солевые электроды: ЦЧ-4,	3,2 мм				3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5		
		4,0 мм					5	5,5	6	6	6,5	7	7	
		5,0 мм						8	8,5	8,5	9	9,5	9,5	10

Данные приведены справочно, в зависимости от условий эксплуатации необходимо корректировать значения.

Режим аргодуговой сварки вольфрамовым электродом (TIG):**Внимание!**

Для работы с TIG сваркой необходимо дополнительно приобрести сварочную TIG- горелку вентильного типа.

Описание

Сварка TIG выполняется электрической дугой, которая возбуждается и поддерживается между неплавящимся вольфрамовым электродом и свариваемой деталью. При сварке TIG применяется специальная горелка, которая удерживает в цанговом зажиме стержень непокрытого вольфрамового электрода и обеспечивает подачу защитного газа (чаще всего аргона) через керамическое сопло к зоне сварки для защиты расплавленного металла от атмосферного окисления.

Преимуществом сварки TIG является очень высокое качество сварного шва, отсутствие брызг, практическое отсутствие шлаков. Этот метод очень универсален. Он дает возможность работы с разными материалами, причем в любом положении и для большинства видов соединений.

При сварке TIG постоянным током электродом на отрицательном (-) полюсе обычно применяются сварочный вольфрамовый электрод 2-х % легированием церием (серый наконечник на электроде).

Перед использованием вольфрамовый электрод необходимо заточить по оси на шлифовальном круге, чтобы наконечник стал совершенно коническим для того, чтобы избежать отклонения дуги во время выполнения сварки. Эту процедуру следует выполнять периодически в зависимости от режима работы и степени износа электрода или когда он был случайно загрязнен.

Для получения качественных результатов следует использовать соответствующий условиям сварки тип электрода, его диаметр, следует задать точное значение параметра тока сварки.

Нормальный выход конца электрода из керамического сопла составляет 2-3 мм и может достигать 8 мм для угловой сварки.

При толщине свариваемого металла до 2,5 мм сварка TIG может выполняться без добавления присадочных электродов в виде отрезком материала, соответствующего типу свариваемого металла. В этом случае сварка выполняется за счет оплавления кромок свариваемого металла.

Для большей толщины свариваемого материала следует использовать дополнительные электроды.

Для получения высокого качества сварки следует тщательно зачистить место сварки, чтобы не было окислов, масла, консистентной смазки, растворителей и других загрязнений.

Выбор режима

С помощью переключателя режимов (4с) на передней панели выберите режим LIFT TIG.

Настройка параметров

Настройте сварочный ток с помощью регулятора сварочного тока (7с) на передней панели.

При сварке TIG используйте следующие типы вольфрамовых электродов:

торий-вольфрамовые электроды

(типы электродов WT4, WT10, WT20, WT30 и WT40)

Подходят при сварке стали большой толщины, когда необходимы большие токи – дуга легко поджигается и остается довольно стабильной; сварка выполняется постоянным током с прямой полярностью;

Наиболее распространенные электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе.

Торированные электроды хорошо работают при сварке на постоянном токе и с улучшенными источниками тока, при этом, в зависимости от поставленной задачи можно менять угол заточки электрода.

Торированные электроды хорошо сохраняют свою форму при больших сварочных токах даже в тех случаях, когда чисто вольфрамовый электрод начинает плавиться с образованием на конце сферической поверхности.

цериевые электроды (тип электродов WC20)

Предназначены для сварки постоянным и переменным током;

По сравнению с чисто вольфрамовым электродом, цериевый электрод дает большую устойчивость дуги даже при малых значениях тока. Электроды применяются при орбитальной сварки труб, сварки трубопроводов и тонколистовой стали.

Такие электроды отличаются высоким выделением электронов и дают хорошее проникновение с удовлетворительной износостойкостью. Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода. Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток.

лантановые электроды (тип электродов WL10)

при сварке сталей и нержавеющей сталей постоянным и переменным током;

Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги.

Добавление до 1,0% оксида лантана увеличивает максимальный ток, несущая способность электрода примерно на 50% больше для данного типоразмера при сварке на переменном токе, чем чисто вольфрамового.

По сравнению с цериевыми и ториевыми, лантановые электроды имеют меньший износ рабочего конца электрода. Лантановые электроды более долговечны и меньше загрязняют вольфрамом сварной шов.

Оксид лантана равномерно распределен по длине электрода, что позволяет длительное время сохранять при сварке первоначальную заточку электрода. Это серьезное преимущество при сварке на постоянном (прямой полярности) или переменном токе от улучшенных источников сварочного тока, сталей и нержавеющей сталей. При сварке на переменном синусоидальном токе рабочий конец электрода должен иметь сферическую форму.

Состав вольфрамовых электродов

Кодирование электрода	Состав электрода				Цветовая маркировка наконечника
	Легирующий компонент		Примеси	Содержание вольфрама	
	Тип оксида	Содержание			
WP	нет	нет	≤0,2 %	99,8 %	Зеленый
WT4	ThO ₂	0,35-0,55 %	≤0,2 %	по остатку	Синий
WT10	ThO ₂	0,8-1,2 %	≤0,2 %	по остатку	Желтый
WT20	ThO ₂	1,7-2,2 %	≤0,2 %	по остатку	Красный
WT30	ThO ₂	2,8-3,2 %	≤0,2 %	по остатку	Фиолетовый
WT40	ThO ₂	3,8-4,2 %	≤0,2 %	по остатку	Оранжевый
WZ3	ZrO ₂	0,15-0,50 %	≤0,2 %	по остатку	Коричневый
WZ8	ZrO ₂	0,7-0,9 %	≤0,2 %	по остатку	Белый
WL10	LaO ₂	0,9-1,2 %	≤0,2 %	по остатку	Черный
WC20	CeO ₂	1,8-2,2 %	≤0,2 %	по остатку	Серый

Режимы сварки нержавеющей стали методом TIG постоянным током

Толщина свариваемого материала	Параметры сварочного тока, I ₂	Диаметр вольфрамового электрода	Диаметр керамического сопла	Скорость подачи аргона	Диаметр присадочной проволоки
0,3-0,5 мм	5-20 А	∅ 0,5 мм	∅ 6,5 мм	3 л/мин	–
0,5-0,8 мм	15-30 А	∅ 1 мм	∅ 6,5 мм	3 л/мин	–
1 мм	30-60 А	∅ 1 мм	∅ 6,5 мм	3-4 л/мин	∅1 мм
1,5 мм	70-100 А	∅ 1,6 мм	∅ 9,5 мм	3-4 л/мин	∅1,5 мм
2 мм	90-110 А	∅ 1,6 мм	∅ 9,5 мм	4 л/мин	∅1,5-2,0 мм
3 мм	120-150 А	∅ 2,4 мм	∅ 9,5 мм	5 л/мин	∅2-3 мм
4 мм	140-180 А	∅ 2,4 мм	∅ 9,5-11 мм	5-6 л/мин	∅3 мм

Режимы сварки меди и ее сплавов методом TIG постоянным током

Толщина свариваемого материала	Параметры сварочного тока, I ₂	Диаметр вольфрамового электрода	Диаметр керамического сопла	Скорость подачи аргона	Диаметр присадочной проволоки
0,5-0,8 мм	20-30 А	∅ 0,5-1 мм	∅ 6,5 мм	4 л/мин	–
1 мм	80-100 А	∅ 1 мм	∅ 9,5 мм	6 л/мин	∅ 1,5 мм
1,5 мм	100-140 А	∅ 1,6 мм	∅ 9,5 мм	8 л/мин	∅ 1,5 мм
2 мм	130-160 А	∅ 1,6 мм	∅ 9,5 мм	8 л/мин	∅ 1,5 мм


Регулировка подачи защитного газа

Откройте вентиль горелки, отрегулируйте редуктором требуемый расход газа. Закройте вентиль. В качестве защитного газа необходимо применять газ аргон.

Выполнение работ

Откройте вентиль горелки для подачи защитного газа.

Коснитесь керамическим соплом горелки на свариваемую деталь, располагая горелку под углом и выдерживая при этом расстояние между электродом и деталью примерно 2-3 мм.



Выравнивайте горелку до момента касания электродом детали. Появится электрическая дуга.

Продолжайте выравнивать горелку до рабочего положения при этом выдерживая расстояние сварочной дуги примерно 1-2 мм от детали.

Для завершения процесса резко отведите горелку для обрыва сварочной дуги. Закройте вентиль горелки.

Выключите сварочный аппарат после эксплуатации

После использования сварочного аппарата выключите питание. Индикатор питания выключится по истечении 3-5 секунд, и вентилятор остановится. Извлеките сетевой шнур из питающей розетки.

Внимание!

Никогда не выключайте аппарат сразу по окончании работ

Оставьте аппарат включенным после сварки, чтобы он достаточно охладился. Если загорелся желтый индикатор, значит, сработала термозащита. Время охлаждения сварочного аппарата составляет от 3 до 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Обслуживание аппарата может производиться только квалифицированным персоналом.
- Всегда отключайте аппарат и дождитесь остановки вентилятора.
- Внутри аппарата существуют высокие напряжения и токи, опасные для жизни.
- Периодически снимайте крышку аппарата и продувайте пыль сжатым воздухом под небольшим давлением. Одновременно проверяйте состояние контактов с помощью изолированного инструмента.
- Регулярно проверяйте кабели. Кабели должны быть без трещин и порезов.
- Избегайте попадания частиц металла внутрь аппарата, они вызывают короткое замыкание.

Во время транспортировки и хранения сварочного аппарата берегите его от попадания влаги. Храните сварочный аппарат в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не подвергайте его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение).

Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы компании марки Solaris.

При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу компании марки Solaris.

Неисправность	Причины и решения
Аппарат не включается (отсутствует реакция при включении аппарата)	Убедитесь в том, что автоматический выключатель включен. Убедитесь в наличии напряжения на входе. Убедитесь, что параметры сети соответствуют норме. Убедитесь в целостности входного питающего кабеля.
Горит индикатор защиты	Перегрев аппарата. Дождитесь, пока вентилятор охладит внутренние части аппарата Напряжение питающей сети слишком мало либо слишком высоко. Убедитесь, что параметры сети соответствуют норме.
Аппарат включается, но осуществлять сварку невозможно.	Убедитесь в надежном контакте выходных клемм и заготовки. Свариваемая заготовка по физическим параметрам не соответствует возможностям аппарата Убедитесь, что параметры сети соответствуют норме.
Не подается сварочная проволока	Проверьте контакт кнопки сварочной горелки. Проверьте место соединения горелки с евро-разъемом.
При нажатии на кнопку проволока подается, но сварка не осуществляется	Проверьте плотность соединения обратного кабеля. Проверьте, не повреждена ли сварочная горелка.
Другое	Обратитесь в сервисную службу

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку изделия рекомендуется производить упакованным в тару, крытым транспортом любого вида, обеспечивающим его сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортного средства. Во время транспортировки и хранения сварочного аппарата берегите его от попадания влаги.

Храните сварочный аппарат в сухом, отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и не подвергайте его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.

УТИЛИЗАЦИЯ



Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Данный знак означает, что по окончании срока эксплуатации устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКА АППАРАТА

	Устройство требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами	U_0	Выходное напряжение холостого хода, В
	Внимание, общая опасность! Читайте инструкцию по использованию	U_1	Напряжение питания, В
	Защита от повышенной опасности удара током	X	Продолжительность включения, %
	Электрическая дуга производит опасные лучи для глаз и кожи. Защитите себя!	I_2	Выходной ток, соответствующий продолжительности включения, А
	Внимание! Сварка может вызвать пожар или взрыв	U_2	Сварочное напряжение, соответствующее выходному току, В
	Однофазное напряжение частотой 50 Герц	IP21S	Класс защиты от проникновения инородных тел, пыли и влаги
	Ручная дуговая сварка (MMA – Manual Metal Arc)	I_{1max}	Максимально допустимый ток, А
	Полуавтоматическая сварка	I_{1eff}	Номинальный ток на входе, А
	Сварка на постоянном токе		
			Однофазный инвертор с трансформацией и выпрямлением

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

Ошибочные действия персонала, которое приводят к инциденту или аварии	Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с устройством, обеспечит оптимальное функционирование аппарата и продление срока его службы.
Основные ошибочные действия	Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством нагревателя. Оставление работающего устройства без присмотра. Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитную маску).
Перечень критических отказов	Выход из строя элементов управления. Выход из строя основных силовых компонентов. Критическое повреждение элементов корпуса.
Действие персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии	В случае инцидента, критического отказа и (или) аварии следует прекратить дальнейшие работы и оценить причину инцидента. При отказе оборудования, и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу. Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.
Критерии предельных состояний	Критериями предельного состояния устройства считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушения) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта. Устройство и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать в специальные приёмные пункты по утилизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник сварочного тока – 1 шт.
- Горелка сварочная MIG 15 – 1 шт. (3 метра)
- Клемма заземления с кабелем (3 метра)
- Электрододержатель с кабелем (3 метра)
- Ролик подачи проволоки 0,6 / 0,8 мм V-образный – 1 шт. (установлен в аппарат)
- Ролик подачи проволоки 0,8 / 1,0 мм с насечками – 1 шт. (для проволоки FLUX)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок	Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.
Производитель	SKIPFIRE LIMITED, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C. 1070, Nicosia, Кипр на заводе-производителе в Китае для ECO Group™ (Италия).
Импортер в Республике Беларусь	ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 90 90.
Импортер в Российской Федерации	ООО «Садовая техника и инструменты», 105066, г. Москва, Токмаков пер., дом № 16, строение 2, этаж 3, помещение II, комната 4.
Информация для потребителей в Республике Казахстан	Телефон для обращений потребителей: +7 778 8540843
Адрес завода-изготовителя:	Шанхай Гратвей Индастри Со., Лтд, 4916, Соус Хонгмей Роад, Минханг Дистрикт, Шанхай, Китай.
Срок службы изделия	<p>3 года при его правильной эксплуатации. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.</p> <p>Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.</p> <p>В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.</p> <p>Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.</p> <p>Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.</p>
Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия. 2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде. 3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание
не предоставляется

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период (не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигатель или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.
11. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Декларация о
соответствии ЕАЭС

№ ВУ/112 11.01. ТР004 003 31625

Адреса сервисных центров в Республике Беларусь:			
Название организации	Населенный пункт	Адрес	Телефон
ООО "Ремонт инструмента"	г. Минск	ул. Машиностроителей, 29а	(017) 290 90 90, (029) 325 85 38, (029) 855 90 90
ООО "Ремонт инструмента"	г. Брест	ул. Краснознаменная, 8	(029) 820 07 06, (029) 168 20 72
ООО "Ремонт инструмента"	г. Витебск	ул. Двинская, 31	(0212) 65 73 24, (029) 168 40 14
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гродно	ул. Господарчая, 23А (Горького, 95)	(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гомель	ул. Карбышева, 9	(044) 492 51 63, (025) 743 35 19
ООО "Ремонт инструмента"	г. Могилев	ул. Вишневецкого, 8а	(0222) 285 285, (029) 170 33 94

Актуальный список и схемы проезда: www.remont.tools.by

Адреса сервисных центров в Российской Федерации:			
Название организации	Населенный пункт	Адрес	Телефон
ИП Полежаева Е.В.	Астрахань	ул. 5-я Линейная, 30	8 (8512) 59-97-00
ООО "Электротехцентр"	Брянск	пер. Металлистов д. 4 А	8 (4832) 57-18-76
ООО "Стэки"	Казань	пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)	8 (843) 200-95-72
ООО "ЗВОХ"	Калуга	ул. Дзержинского, д. 58, 2	8 (4842) 57-58-46
ИП Гусев И.С.	Киров	Калужская обл. г.Киров пер. Базарный д.2	8 (48456) 5-49-87
Славянский дом	Клинцы	ул. Займищенская, дом № 15А	8 (483) 364-16-81
ООО "Деком"	Курск	ул. Ленина, 12	8 (4712) 51-20 10
ГК Энтузиаст	Москва	ул. 1-я Энтузиастов, 12	8 (495) 783-02-02
Славянский дом	Новозыбков	ул. Коммунистическая, дом № 8	8 (483) 364-16-81
Лесоторговая база	Орел	ул. Городская, дом № 98	8 (4862) 71-48-03
ООО "Евро Сервис"	Санкт-Петербург	г. Красное село пр. Ленина, 75 (вход со двора)	8 (812) 214-18-74
ООО "ЭДС"	Санкт-Петербург	ул. Черняховского, 15	8 (812) 572-30-20
Славянский дом	Унеча	ул. Залинейная, дом № 1	8 (483) 512-49-33
ИП Новиков В.В.	Калуга	ул. Салтыкова-Щедрина, д.91	8 (4842) 57-57-02
ИП Туркина И.А.	Ногинск	ул. Рабочая, д. 42	8 (916) 627-73-48
ООО Сервис 68	Тамбов	ул. Пионерская, д.22	8 (4752) 42-22-68
ИП Анисимов И.В.	Нерехта	Костромская обл. г. Нерехта ул. Орджоникидзе д.12	8 (49431) 7-53-63
ООО Новый свет	Чебоксары	Марпосадское шоссе 9	8 (8352) 38-02-22
ИП Каблицкий	Тверь	ул. Дарвина д.10	8 (904) 026-95-30
ООО Стройторг Поволжье	Саратов	ул. 4-я Окольная д.15А	8 (8452) 46-97-11
ГК "СервисИнструмент"	пгт Михнево	Московская обл. Ступинский р-он, пгт Михнево, ул.Астафьевская ,49	8 (985) 898-34-01
ИП Проворов О.В.	Кострома	ул. Магистральная д.37	8 (4942) 53-12-03
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	ул. Мичурина д.46	8 (4742) 40-10-72, 8 (952) 598-08-24
ИП Загоруйко Е.В.	Пенза	ул. Перспективная д.1	8 (8412) 205-540

Актуальный список и схемы проезда: www.stiooo.ru/services

Совместимые аксессуары Solaris:

Для MIG сварки
WG-15AK



WG-15AK3 (3 метра)
WG-15AK5 (5 метров)

Для MIG сварки
WG-25AK



WG-25AK3 (3 метра)
WG-25AK5 (5 метров)

Для TIG сварки
WGT-26V



WGT-26V450
(4 метра)



WA-3477 *



WA-3473 *



Набор 5 шт.

WA-3474 (0,6 мм) *
WA-3475 (0,8 мм) *
WA-3476 (1,0 мм) *



WA-3480 (3 м) *
WA-3481 (5 м) *



WA-3479 *



WA-2472 (0,8 / 1,0 мм)
WA-2471 (0,6 / 0,8 мм)

300A макс



H-300C



WA-2476



WA-2474



WA-2478

200A макс



E-200C

300A макс



E-300C

500A макс



H-500C

E71T-GS FLUX самозащитная
(катушка 100 мм)



WM-E71TGS-08010 \varnothing 0,8мм / 1 кг

ER70S-6 омедненная
(катушка 100 мм)



WM-ER70S6-06010 \varnothing 0,6мм / 1 кг
WM-ER70S6-08010 \varnothing 0,8мм / 1 кг

ER304 нерж. сталь
(катушка 100 мм)



WM-ER304-08010 \varnothing 0,8мм / 1 кг



ER70S-6 омедненная
(катушка 200 мм)

WM-ER70S6-06050 \varnothing 0,6мм / 5 кг
WM-ER70S6-08050 \varnothing 0,8мм / 5 кг
WM-ER70S6-10050 \varnothing 1,0мм / 5 кг

*при использовании горелки типа 15AK