

fubag

Аппарат точечной сварки
Spot welding machine

Operator's Manual
Инструкция по эксплуатации

TS 2600



www.fubag.ru

TS 2600

Спасибо за ваш выбор! Чтобы полностью использовать возможности аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Данный аппарат предназначен для осуществления следующих кузовных работ: рихтовка, приварка метизов и шайб, выравнивание поверхности методом нагрева медным и угольным электродом.

**Внимание:**

Аппарат не предназначен для изготовления металлических конструкций.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Рис. 1

Однофазное электропитание 220-230В / 50Гц. Прерыватель 16А, кривая D или плавкие предохранители 16А типа aM.

**Внимание:**

Если при включении в сеть аппарата срабатывает защита сети, проверьте номинал и тип прерывателя или предохранителей.

Эти аппараты относятся к Классу А. Они созданы для использования в промышленной и профессиональной среде. Влюбой другой среде ему будет сложно обеспечить электромагнитную совместимость из-за наводок и индуктивных помех.

ЗАПУСК АППАРАТА И НАСТРОЙКИ




Рис. 2

- Включите аппарат в соответствующую электрическую сеть.
- Переключателем 2 выберите тип используемой насадки: верхнее положение - вытяжные приспособления; нижнее положение - угольный электрод.
- Переведите переключатель 1 в рабочее положение.
- Для вытяжных приспособлений шкала выключателя-потенциометра 1 разбита на сектора: Сектор А - приваривание звездочек или шайб. Уровень мощности регулируется в пределах данного сектора.
Сектор В - приваривание волнистой проволоки. Уровень мощности регулируется в пределах данного сектора.
Сектор С - выравнивание выдавленной поверхности с помощью медной насадки. Уровень мощности регулируется в пределах данного сектора.



Внимание!

Каждый инструмент может быть использован на любом положении шкалы.

Разбивка шкалы на сектора - это лишь рекомендации производителя.

- Если переключатель 2 установлен в режим угольного электрода (устранение обширных вмятин), мощность регулируется потенциометром 1 по всей шкале от минимального до максимального значения.



Внимание!

Высокий результат работы угольным электродом происходит на участке максимального значения потенциометра 1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- Рабочую область и место крепления зажима массы необходимо зачистить от краски, ржавчины и т.д.
- Зажим массы подключить как можно ближе к месту осуществления работы (не подсоединять к соседним элементам или деталям кузова).
- Закрепите необходимую для работы насадку на пистолет и плотно затяните гайку крепления насадки.
- Выберите инструмент и мощность (см. раздел запуск аппарата и настройки).
- Прижмите пистолет к рабочей области детали.
- Нажмите на курок пистолета и совершите необходимое действие с выбранным участком детали.



Внимание:

Для качественного выполнения работ используйте оригинальные принадлежности и расходные материалы

Стандартная комплектация

| | КОМПЛЕКТ | Длина кабеля: | |
|---|--|----------------------|-------|
|  | Обратный молоток, 1,1 кг арт. 38 810 | Массы | 1,7 м |
|  | Электрод «звезда», 3 шт. арт. 38 815 | Сварочного пистолета | 1,8 м |
|  | Зажим молотка для электродов «звезда» арт. 38 817 | Сетевой кабель | 2 м |
|  | Электрод для точечного нагрева D = 16 мм | | |

Аксессуары и расходные материалы

НАБОРЫ

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Арт. 38815 Набор для точечной сварки для TS 2600 | Арт. 38816 Набор для точечной сварки | Арт. 38818 Набор волнистой проволоки (50 шт.) | Арт. 38826 Набор для правки стали |

TS 2600

| ОПЦИИ | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Арт. 38810 Обратный молоток, 1.1 кг | Арт. 38811 Обратный молоток, 1.7 кг | Арт. 38825 Обратный молоток, 2.5 кг | Арт. 38817 Зажим для треугольного наконечника |
| | | |  |
| | | | Арт. 38823 Крючок одиночный |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | |
|--|--|
|  | Арт. 38819 Зажим для колец 8x16 |
|  | Арт. 38820 Набор колец 8x16 (100 шт.) |
|  | Арт. 38821 Электроды графитовые (5 шт.) |
|  | Арт. 38822 Набор треугольных наконечников (20 шт.) |
|  | Арт. 38824 Электрод для приварки волнистой проволоки |
|  | Арт. 38829 Электрод для точечного нагрева Ø 16 |

| | | |
|--|--|--|
|  | Арт. 38827 Магнитная масса |  |
|  | Арт. 38828 Электрод для магнитной массы | |
|  | Арт. 38814 Пистолет автоматический для TS 3800/3800T |  |
| | | Арт. 38812 Тележка для аппаратов TS |
| | | Арт. 38813 Пистолет ручной для TS 2600 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение и частота сети В/Гц | U2, В | Сетевой предохранитель, А | Максимальный сварочный ток, А | Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Вес аппарата, кг |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 220/50, 1 фаза | 5,4 | 16 | 2 800 | 200 x 320 x 180 | 14,1 |

ТЕРМОЗАЩИТА

Аппарат снабжен автоматической системой защиты. Данная система останавливает работу источника на несколько минут в случае слишком интенсивного использования. В этом случае загорается желтый светодиод (рис. 1 поз. 3) температурного перегрева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите питание, вынув вилку из розетки.

**Внимание:**

Внутри аппарата высокие и опасные напряжение и ток.

- Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.
- Два или три раза в год открывайте аппарат и продувайте его, чтобы очистить от пыли. Необходимо также проверять все электрические соединения с помощью специального инструмента. Проверка должна осуществляться квалифицированным персоналом.
- Проверяйте состояние провода питания. Если он поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контактная сварка может быть опасной и вызвать тяжелые и даже смертельные ранения. Защититесь сами и защитите окружающих.

Соблюдайте следующие правила безопасности :

Лучеиспускание дуги :

Защититесь с помощью маски сварщика с фильтрами, соответствующими норме EN 169 или EN 379.

Дождь, пар, влага :

Используйте аппарат в чистой среде (степень загрязнённости ≤ 3), на ровной поверхности и на расстоянии более метра от свариваемой детали. Не использовать под дождём или снегом.

Удар электрическим током :**Внимание:**

Не дотрагивайтесь до частей, находящихся под напряжением. Проверьте, что электрическая сеть подходит для этого аппарата. Не использовать сварочный пистолет в плохом состоянии (дефект изоляции), существует риск повреждения аппарата и электропроводки.

Падение :

Не переносить аппарат над людьми или предметами.

Ожоги :

Носите рабочую одежду из огнеупорной ткани (хлопок, спецовка или джинсовка). Работайте в защитных перчатках и фартуке из огнеупорной ткани. Защитите окружающих с помощью защитных огнестойких экранов.

Риск пожара :

Уберите все возгораемые предметы из рабочего пространства. Не работайте в присутствии возгораемого газа.

Дым :

Не вдыхайте сварочные газ и дым. Используйте аппарат в хорошо проветриваемом месте. Если вы работаете в помещении, то должна быть вытяжка.

Дополнительные предостережения :

Любые сварочные работы :

- в помещениях с высоким риском удара электрическим током,
- в закрытых помещениях,
- в присутствии возгораемых или взрывоопасных материалов, всегда должна быть предварительно одобрены « ответственным экспертом » и выполнены в присутствии людей, специально обученных, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. Необходимо использовать технические средства защиты, описанные в Технической Спецификации CEI 62081.

Сварка на высоте запрещена, кроме случаев использования платформ безопасности

**Внимание:**

Лица, использующие электрокардиостимуляторы, должны проконсультироваться у врача перед работой с данными аппаратами.