

Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического РЭ-1100-01



Утверждаю
Технический директор
Анисенков О.А.

Начальник технического
отдела:
_____ Петров В.Г.

Инженер-технолог:
_____ Самойленко М.А.

1.	Опора неподвижная	1
2.	Винт (4x12) саморез	4
3.	Винт (M4x8,5)	2
4.	Подставка в сборе	1
5.	Пружина 6,5x2,4x0,6	1
6.	Кронштейн	1
7.	Винт регулировочный	2
8.	Втулка	2

9.	Кронштейн глубины	1
10.	Корпус рубанка	1
11.	Платформа подвижная	1
12.	Пружина (21,8x53,4x2,5)	1
13.	Шкала	1
14.	Втулка поворотная	1
15.	Основание ручки	1
16.	Крышка ручки	1

17.	Клавиша	1
18.	Пружина (6x17x0,7)	1
19.	Стружкоотбрасыватель	1
20.	Винт (4x16) саморез	4
21.	Ограждение	1
22.	Щетка (5,9x8,9x13,6)	2
23.	Щеткодержатель в сб.	2
23.1	Щеткодержатель	2
23.2	Корпус щеткодержателя	2
24.	Кожух подвижный	1
25.	Пружина (14x3,6x1,2)	1
26.	Шарик $\varnothing 2,5$	1
27.	Гильза	1
28.	Пружина (2,6x10x0,3)	1
29.	Выключатель (6А; 250V)	1
30.	Рукоятка дополнительная	1
31.	Винт (4x16) саморез	7
32.	Крышка рукоятки	1
33.	Конденсатор (0,22 μ F; 275V)	1
34.	Дроссель	1
35.	Винт (4x14) саморез	2
36.	Пластина прижимная	1
37.	Трубка защитная	1
38.	Шнур сетевой 2м(2x0,75мм)	1
39.	Статор	1
40.	Винт (4x58) саморез	2
41.	Подшипник 626Z (6x19x6)	1
42.	Диафрагма	1
43.	Якорь (хвостовик M8xLN)	1
44.	Фланец левый	1
45.	Винт (4x16) саморез	6
46.	Подшипник 608Z (8x22x7)	2
47.	Фланец прижимной	2
48.	Винт (4x8,5) саморез	4
49.	Шкив ведущий M8xLN	1
50.	Гайка M8	1
51.	Шкив ведомый (большой)	1
52.	Ремень	1
53.	Кожух ремня	1
54.	Винт (4x16) саморез	4
55.	Подшипник 626Z (6x19x6)	1
56.	Фреза в сборе	1
56.1	Прижим ножа	2
56.2	Установочный винт	4
56.3	Нож	2
56.4	Основание ножа	2
56.5	Барaban	1
56.6	Винт (M5x8)	6