


Перечень основных деталей и узлов стойки для сверлильных машин СМС-43 М

| № п/п | Наименование | Кол. |
|-------|----------------------|------|
| 1 | Гайка М6 | 1 |
| 2 | Основание | 1 |
| 3 | Винт зажимной М6х12 | 4 |
| 4 | Рукоятка | 1 |
| 5 | Призма | 1 |
| 6 | Ограничитель глубины | 1 |
| 7 | Пружина 1.2х17х170 | 2 |
| 8 | Направляющая в сборе | 2 |
| 8.1 | Направляющая | 2 |
| 8.2 | Упор верхний | 2 |
| 9 | Болт М6х20 S5 | 2 |
| 10 | Кронштейн подвижный | 1 |
| 11 | Гайка М6 | 2 |
| 12 | Зажим | 1 |



Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20__ г.

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г
Исполнитель:
Инженер _____ Самсонов Д.И.