

- (PL) **MULTIMETR CYFROWY**
- (GB) **DIGITAL MULTIMETER**
- (DE) **DIGITALES MULTIMETER**
- (RUS) **ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР**
- (UA) **ЦИФРОВИЙ МУЛЬТИМЕТР**
- (LT) **SKAITMENINIS MULTIMETRAS**
- (LV) **CIPARU MULTI-MĒRĪTĀJS**
- (CZ) **DIGITÁLNÍ MULTIMETR**
- (SK) **DIGITÁLNY MULTIMETER**
- (HU) **DIGITÁLIS MULTIMÉTER**
- (RO) **APART DIGITAL DE MASURAT**
- (E) **MULTIMETRO DIGITAL**



I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I

1



**PL**

1. miernik
2. ekran
3. wybierak
5. przyłącza miernika
6. kable pomiarowe

**GB**

1. meter
2. display
3. selector
5. connections of the meter
6. measurement leads

**DE**

1. Messgerät
2. Bildschirm
3. Wählhebel
5. Anschlüsse des Messgerätes
6. Messkabel

**RUS**

1. цифровой метр
2. экран
3. переключатель
5. пинцы цифрового метра
6. измерительные провода

**UA**

1. цифровий метр
2. екран
3. перемикач
5. гнізда цифрового метру
6. вимірювальні проводи

**LT**

1. matuoklis
2. ekranas
3. parinkties perjungiklis
5. matuoklio lizdai
6. matavimo laidai

**LV**

1. mēriktājs
2. ekrāns
3. pārslēdzējs
5. mēriktāja kontakti
6. mērišanas vadī

**CZ**

1. měřicí přístroj
2. displej
3. přepínač
5. zádyky měřicího přístroje
6. měřicí vodiče

**SK**

1. meraci prístroj
2. displej
3. prepniač
5. zdierky meracieho prístroja
6. meracie vodiče

**HU**

1. mérőműszer
2. kijelző
3. választó kapcsoló
5. a mérőműszer csatlakozói
6. mérő kábelek

**RO**

1. aparat de măsurat
2. ecran
3. buton de selectare
5. conexiuni aparat de măsurat
6. conductori de măsurat

**E**

1. medidor
2. pantalla
3. selector
5. conexiones del medidor
6. cables de medición

2012

Rok produkcji: Produktionsjahr: Péri выпуск: Ražošanas gads: Rok výroby: Anul producției utilizajului:  
Production year: Год выпуска: Пагаминимо metai: Rok výroby: Gyártási év: Año de fabricación:

TOYA S.A. ul. Sołtyszowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

Correct disposal of this product: This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re-use these components. The customer therefore is invited to contact the local supplier office for the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.

## UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol weist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausstattungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Altstoffe zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Даний символ означає селективний збор ізношеній електрическої та електронної апаратури. Ізношені електроустроїства – вторинне сиров'я, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Мы обращаемся к Вам с просьбой об активной помощи в отрасли экономного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды путем передачи изношенного устройства в соответствующий пункт хранения аппаратуры такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклирование или иные формы возврата.

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вказаний символ означає селективний збор спрацьованої електричної та електронної апаратури. Спрацьовані електропристрої є вторинною сировиною, в зв'язку з чим заборонено викидати їх у смітники з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров'ю та навколоіснуому середовищу! Звертаємося до Вас з прошанням про стосовно активної допомоги у галузі охорони навколоісного середовища та економного використання природних ресурсів шляхом передачі спрацьованих електропристроїв у відповідний пункт, що займається їх переробуванням. З метою обмеження обсяму відходів, що знищуються, необхідно створити можливість для їх вторинного використання, рециклу або іншими формами повернення до промислового обігу.

## APLAINOS APSAUGA

Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroninių ir elektinių įrenginių turi būti selektiniai surenkti. Suvartoti elektriniai įrankiai, – tai antrinė žaliavos – jų negalima išmesti į namų ūko atlieku konteinerį, kadangi savo sudėtyje turi medžiagų pavojingų žmagsiuose sveikatai ar aplinkai! Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ekonominėse natūralųjų išteklių tvarkyme perduodant netinkamą varotį įrankį į suvartotų elektros įrenginių surinkimo punktą. Šalinamų atliekų apriboti yra būtinus jų pakartotinis panaudojimas, reciklinimas arba medžiagų atgavimasis kitoje perdibinimo formoje.

## VIDES AIZSARDĀZĪBA

Simbols rāda izlietoto elektisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu. Izlietotas elektriskas iekārtas ir otretežas iezīvielas – nevar būt izmestas ar mājsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, bīstamas cilvēku veselībai un vides! Lūdzam aktīvu palīdzēt saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegt izlietoto iekārtu izlietotās elektriskas ierīces savākšanas punktā. Iai ierboteži atkritumu daudzumam, tiem jābūt vēlreiz izlietotiem, pārstrādātām vai dabūtām atpakaļ citā formā.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDI

Symbol poukazuje na nutrost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elektrická zařízení jsou zdrojem druhotních surovin – je zakázáno vyhazovat je do nádoba na komunální odpad, jelikož obsahují látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktívnu pomoc při úsporném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že odvezdáte použité zařízení do sběrného střediska použitých elektrických zařízení. Aby se omezilo množství odpadů, je nutné ich opäťovne využiť, recyklácia alebo iné formy regenerácie.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhotných surovin – je zakázané vyhazovať ich do kontajnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskejmu zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodaření s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že opotrebované zariadenia odvádzáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzovalo množstvo odpadov, je nutné ich opäťovne využiť, recyklácia alebo iné formy regenerácie.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus eszközök szelktív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok – nem szabad fizet a háztartási hulladékossal, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítsen a természeti forrásokkal való aktivitás gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a törekvem elektromos berendezésekkel gyűjtő pontra törénő beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítend hulladékok mennyiségek csökkenést érdékelben szükséges a berendezések ismételty újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

## PROTEJAREA MEDIULUI

Simbolul adunării selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omului precum cădăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în ceea ce privește gospodărirea economică a resurselor naturale și protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilaje electrice uzate. Pentru a limita cantitatea deșeurilor eliminate este necesară întrebunțuirea lor din nou, es menester utilizatorilor de nuevo, reciclați sau recuperarea în altă formă.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El simbolo que indica la recogcción selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contiene sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.



## U D.C. 0-500V

Napięcie stałe  
Direct voltage  
Gleichspannung  
Постоянное напряжение  
Станов напруга  
Nuolatinė įtampr  
Nemanīgais sprējums  
Napětí stejnosměrné<sup>1</sup>  
Napätie jednosmerné  
Egyenfeszültség  
Tensiune de curent continuu  
Tensiones constantes

wbudowany brzęczyk  
built-in buzzer  
eingebauter Summer  
встроенный звуковой  
вбудований звуковий  
ištaisytas zirzeklis  
iebūvēts signalizators  
zabudovaný bzučák  
zabudovaný bzučák  
beépített berregő  
semnal fonic  
alarma integrada

## U A.C. 0-500V

Napięcie przemienne  
Alternating voltage  
Wechselspannung  
Переменное напряжение  
Змінна напруга  
Kintamoji įtampr  
Mainspriegums  
Napětí střídavé  
Napätie striedavé  
Váltakozó feszültség  
Tensiune de curent alternativ  
Tensiones alternantes

## I D.C. 0-5A

Prąd stał  
Direct current  
Gleichstrom  
Постоянный ток  
Станий струм  
Nuolatinė įtampr  
Līdzstrāva  
Proud stejnosměrny  
Prúd jednosmerný  
Egyenáram  
Current continuu  
Corriente directa

## R 0-2 MΩ

Rezystancja  
Resistance  
Widerstand  
Активное сопротивление  
Активний опір  
Varža  
Resistenza  
Odpor  
Odpor  
Ellenállás  
Rezistență ormică  
Resistencia



Kontrola diod  
Diode tests  
Diodenkontrolle  
Прозеяка диодов  
Перевірка діодів  
Diody kontrole  
Diodes párbáda  
Kontrola diód  
Kontrola diód  
Diódáellenőrzés  
Verificarea diodelor  
Control of diodes

## CHARAKTERYSTYKA PRZYZRĄDU

Miernik wielofunkcyjny jest cyfrowym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wykonywania pomiarów różnych wielkości elektrycznych.

**Przed rozpoczęciem pracy miernikiem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.**

Miernik posiada obudowę z tworzywa sztucznego, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, przełącznik zakresów pomiarowych. W obudowie zamontowane są gniazda pomiarowe oraz gniazdo do sprawdzania tranzystorów. Miernik wyposażony jest w przewody pomiarowe zakończone wtykami. Miernik sprzedawany jest bez baterii zasilającej.

**UWAGA!** Oferowany miernik nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy „Prawo o pomiarach”

### DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz: LCD - maksymalny wyświetlany wynik: 1999

Częstotliwość próbkowania: około 2-3 razy na sekundę

Oznakowanie przeciążenia: wyświetlany symbol „1”

Oznakowanie polaryzacji: wyświetlany znak „-” przed wynikiem pomiaru

Bateria: 6F22; 9 V

Temperatura pracy: 0 ÷ 40 st. C; przy względnej wilgotności <75%

Temperatura przechowywania: -10 st. C ÷ +50 st. C; przy względnej wilgotności <85%

Wymiary zewnętrzne: 126 x 70 x 24 mm (bez osłony gumowej)

Waga: ok. 140 g (bez osłony gumowej)

**UWAGA!** Zabronione jest mierzenie wartości elektrycznych przekraczających maksymalny zakres pomiarowy miernika.

Parametr	Napięcie stałe			Prąd stały			Rezystancja		
	Zakres	Ziarno	Dokładność	Zakres	Ziarno	Dokładność	Zakres	Ziarno	Dokładność
Nr. katalogowy	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 µA	0,1 µA		200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)
	2000 mV	1 mV		2000 µA	1 µA	±(1,8% + 2)	2000 Ω	1 Ω	
YT-73080	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA	±(2,0% + 2)	200 kΩ	100 Ω	
	500 V	1 V	±(1,2% + 10)	5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	±(1,0% + 2)
Uwagi	Zabezpieczenie przeciążeniowe: zakres 200 mV: 220 V rms; pozostałe zakresy: 500 V d.c. lub 500 V a.c. rms			Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5A/250 V; zakres 5 A: bezpiecznik 5A/250 V - czas pomiaru < 10 sek. w interwałach > 15 min.			$U_{ab} = 3V$		

Napięcie zmienne			Kontrola tranzystorów		Kontrola diod
Zakres	Ziarno	Dokładność	$I_B$	$U_{CE}$	Rozdzielcość
200 V	100 mV				
500 V	1 V	±(1,2% + 10)	10 µA	2,8 V	1mV

Dokładność: ± % wskazania + waga najmniej znaczącej cyfry

### EKSPOŁATACJA MULTIMETRU

**UWAGA!** W celu ochrony przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym przed otworem obudowy przyrządu należy odłączyć od niego przewody pomiarowe oraz wyłączyć miernik.

#### Instrukcje bezpieczeństwa

Nie pracować miernikiem w atmosferze o zbyt wysokiej wilgotności, obecności oparów toksycznych lub łatopalnych, w atmosferze wybuchowej. Przed każdym użyciem sprawdzić stan miernika oraz przewodów pomiarowych, w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek nie wolno przystępować do pracy. Uszkodzone przewody wymienić na nowe pozbawione wad. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem. Podczas pomiaru przewody końcówek pomiarowe trzymać tylko za izolowaną część. Nie dotykać placami miejsc pomiaru lub niewykorzystanych gniazd miernika. Przed zmianą mierzanej wielkości należy odłączyć przewody pomiarowe. Nigdy nie przystępować do prac konserwacyjnych bez upewnienia się, że od miernika zostały odłączone przewody pomiarowe, a sam miernik został wyłączeny.

#### Wymiana baterii

Multimetr wymaga zasilania przez baterię 9V typu 6F22. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych. W celu zamontowania baterii

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I

należy otworzyć obudowę przyrządu odkręcając wkręty umieszczone na spodniej stronie miernika. Podłączyć baterię zgodnie z oznakowaniem zacisków, zamknąć obudowę i zkręcić wkręty mocujące. Jeżeli zostanie wyświetlony symbol baterii, oznacza to, że należy wymienić baterię na nową. Ze względu na dokładność pomiarów zaleca się wymianę baterii jak najszybciej od chwili wyświetlania się symbolu baterii.

#### **Wymiana bezpiecznika**

W przyrządzie zastosowano bezpiecznik aparaturowy 0,5A/250V (Ø5x20mm) o bezwzględnej charakterystyce. W razie uszkodzenia wymienić bezpiecznik na nowy o identycznych parametrach elektrycznych. W tym celu należy otworzyć obudowę miernika, postępując jak w przypadku wymiany baterii i zachowując zasady bezpieczeństwa wymienić bezpiecznik na nowy.

Bezpiecznik 5A/250V (Ø5x20mm) może być wymieniony tylko w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

#### **Podłączanie przewodów testowych**

Z wtyczek przewodów ściągnąć pokrywy zabezpieczające i podłączyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Następnie ściągnąć osłony części pomiarowej i przystąpić do pomiarów.

W zależności od aktualnego położenia przełącznika zakresów na wyświetlaczu zostaną wyświetcone trzy cyfry znaczące. Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii multimeter informuje o tym wyświetlając symbol baterii na wyświetlaczu. W przypadku, gdy na wyświetlaczu przed mierzoną wartością pojawi się znak „-“ oznacza to, że mierzona wartość ma odwrotną polaryzację w stosunku do podłączenia miernika. W przypadku, gdy na wyświetlaczu pojawi się tylko symbol „1.“ Oznacza to przekroczenie zakresu pomiarowego, w takim wypadku należy zmienić zakres pomiarowy na wyższy. W przypadku pomiarów wielkości o nieznanej wartości należy nastawić najwyższy zakres pomiarowy i dopiero po pomiarze wstępny należy zmienić zakres pomiarowy na odpowiedni.

**UWAGA! Nie wolno dopuścić, aby zakres pomiarowy miernika był mniejszy niż mierzona wartość. Może to doprowadzić do zniszczenia miernika oraz porażenia prądem elektrycznym.**

#### **Prawidłowe podłączenie przewodów to:**

Przewód czerwony do gniazda oznaczonego „VΩmA“, „5A“

Przewód czarny do gniazda oznaczonego „COM“

W celu uzyskania jak największej dokładności pomiarowej należy zapewnić optymalne warunki pomiarowe. Temperatura otoczenia w zakresie od 18 st. C do 28 st. C oraz wilgotność względna powietrza <75 %

#### **Przykład wyznaczania dokładności**

Dokładność:  $\pm \%$  wskazania + waga najmniej znaczącej cyfry

Pomiar napięcia stałego: 1,396 V

Dokładność:  $\pm (0,8\% + 5)$

Obliczenie błędu:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Wynik pomiaru: 1,396 V  $\pm$  0,016 V

#### **Pomiar napięcia**

Podłączyć przewody pomiarowe do gniazd oznaczonych „VΩmA“ i „COM“. Przełącznikiem zakresów ustawić w pozycji pomiaru napięcia stałego lub napięcia przemiennego. Wybrać maksymalny zakres pomiarowy, przewody pomiarowe dołączyć równolegle do obwodu elektrycznego i odczytać wynik pomiaru napięcia. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru można zmienić zakres pomiarowy. Nigdy nie mierzyć napięcia wyższego niż 500 V w przypadku pomiarów dla napięcia stałego oraz 500 V rms (średnia kwadratowa) w przypadku pomiarów napięcia przemiennego. Może to doprowadzić do zniszczenia miernika i porażenia prądem elektrycznym.

#### **Pomiar natężenia prądu**

W zależności od spodziewanej wartości mierzonego natężenia prądu przewody pomiarowe podłączyć do gniazda „VΩmA“ i „COM“ lub do gniazda „5A“ i „COM“. Wybrać pokrętłem odpowiedni zakres pomiarowy i rodzaj mierzonego prądu.

Maksymalne natężenie mierzonego prądu w gnieździe „VΩmA“ może wynosić 200 mA w przypadku pomiaru prądu wyższego niż 200 mA, należy podłączyć przewód do gniazda „5A“. Maksymalne natężenie mierzonego prądu w gnieździe „5A“ może wynosić 5 A, natomiast czas pomiaru nie może przekraczać 10 sekund, po czym należy zastosować co najmniej 15 minut przerwy przed następnym pomiarem. **Jest zabronione przekraczanie maksymalnych dla danego gniazda wartości prądów i napięć.** Przewody pomiarowe należy włączyć szeregowo do badanego obwodu elektrycznego, wybrać zakres i rodzaj mierzonego prądu przełącznikiem i odczytać wynik pomiaru. Trzeba rozpocząć pomiar od wybrania maksymalnego zakresu pomiarowego. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru można zmienić zakres pomiarowy.

#### **Pomiar rezystancji**

Podłączyć przewody pomiarowe do gniazd oznaczonych „VΩmA“ i „COM“ przełącznik zakresów ustawić w pozycji pomiaru rezystancji. Końcówki pomiarowe przyłożyć do zacisków mierzonego elementu i odczytać wynik pomiaru. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru w razie potrzeby zmienić zakres pomiarowy. **Jest absolutnie zabroniony pomiar rezystancji elementów, przez**

**które przepływa prąd elektryczny.** Dla pomiarów wartości większych niż  $1\text{ M}\Omega$  pomiar może zająć kilka sekund zanim ustabilizuje się wynik, to normalna reakcja w przypadku pomiarów dużych rezystancji.

#### Test diod

Podłączyć przewody pomiarowe do gniazd oznaczonych „ $\text{V}\Omega\text{mA}$ ” i „COM” przełącznik zakresów ustawić na symbolu diody. Końcówki pomiarowe przykładamy do wyprowadzeń diody w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym. Jeśli dioda jest sprawa, przy diodzie podłączonej w kierunku przepustowym odczytamy spadek napięcia na tej diodzie wyrażony w mV. W przypadku podłączenia w kierunku zaporowym na wyświetlaczu zobaczymy „1”. Diody sprawne cechuje mała rezystancja w kierunku przewodzenia oraz duża rezystancja w kierunku zaporowym. **Jest absolutnie zabronione testowanie diod, przez które przepływa prąd elektryczny.**

#### Test przewodzenia

Podłączyć przewody pomiarowe do gniazd oznaczonych „ $\text{V}\Omega\text{mA}$ ” i „COM” przełącznik zakresów ustawić na symbolu brzęczyka. W przypadku wykorzystania miernika do pomiaru przewodzenia, wbudowany brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy mierzona rezystancja spadnie poniżej  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **Jest absolutnie zabronione testowanie przewodzenia, w obwodach, przez które przepływa prąd elektryczny.**

#### Test tranzystorów

Przełącznik zakresów pomiarowych ustawić w położeniu oznaczonym symbolem  $h_{FE}$  (pomiar współczynnika wzmacnienia tranzystora). W zależności od typu posiadanej tranzystora podłączamy do gniazda podstawniki oznaczonej PNP lub NPN dbając o to, aby umieścić wyprowadzenia tranzystora w miejscach oznaczonych literami E - emiter, B - baza, C - kolektor. W przypadku sprawnego tranzystora i właściwego podłączenia odczytujemy wynik pomiaru współczynnika wzmacnienia pokazany na wyświetlaczu. **Jest absolutnie zabronione testowanie tranzystorów, przez które przepływa prąd elektryczny.**

#### Generator sygnału

Przełącznik zakresów pomiarowych ustawić w położeniu ““. Pomiędzy gniazdami „ $\text{V}\Omega\text{mA}$ ” i „COM” zostanie wygenerowany sygnał o częstotliwości 50 Hz i napięciu międzymiędzyszytowym 5 V<sub>p-p</sub>. Wyjście ma impedancję  $50\text{k}\Omega$ . **Zabronione jest podłączanie sygnału generatora, do źródeł napięcia lub prądu.**

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Miernik wycierać miękką szmatką. Większe zabrudzenia usuwać za pomocą lekko wilgotnej szmatki. Nie zanurzać miernika w wodzie lub innej cieczy. Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników, środków żrących lub ściernych. Należy dbać o czystość styków miernika i przewodów pomiarowych. Styki przewodów pomiarowych czyścić szmatką lekko nasączoną alkoholem izopropylowym. W celu przeszczyczenia styków miernika, należy miernik wyłączyć oraz wymontować baterię. Odwrócić miernik i delikatnie nim potrząsnąć, tak aby większe zabrudzenia wydostaly się ze złączy miernika. Wcisnąć bawoleńiany na patyczku lekko nasączony alkoholem izopropylowym i wyczyścić każdy styk. Począć, aż alkohol odparuje, następnie zamontować baterię. Miernik należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w dostarczonym opakowaniu jednostkowym.

## PROPERTIES OF THE DEVICE

The all-purpose meter is a digital measurement device designed to measure various electrical quantities.

### Before using the meter, read the whole manual and keep it.

The meter has a plastic housing, a liquid crystal display and a measurement range selector. The housing is equipped with measurement sockets and a transistor test socket. The meter is equipped with measurement cables with plugs. The meter is sold without a battery.

**ATTENTION!** The meter is not a measurement device as it is construed within the „Measurement Law”

### TECHNICAL DATA

Display: LCD – maximum displayed result: 1999

Sampling frequency: approximately 2-3 times per second

Overload signalling: digit „1” is displayed

Polarization signalling: symbol „-“ is displayed before the result of the measurement

Battery: 6F22; 9 V

Working temperature: 0 ÷ 40°C at the relative humidity <75%

Storage temperature: -10°C ÷ +50°C; at the relative humidity <85%

External dimensions: 126 x 70 x 24 mm (without the rubber protection)

Weight: approximately 140 g (without the rubber protection)

**ATTENTION! It is prohibited to measure electrical quantities exceeding the maximum measurement range of the meter.**

Parameter	Direct voltage			Direct current			Resistance		
	Range	Grain	Precision	Range	Grain	Precision	Range	Grain	Precision
Catalogue number	200 mV	0.1 mV	±(0.5% + 3)	200 µA	0.1 µA		200 Ω	0.1 Ω	±(1.0% + 10)
YT-73080	2000 mV	1 mV		2000 µA	1 µA	±(1.0% + 2)	2000 Ω	1 Ω	
	20 V	10 mV	±(1.0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA	±(2.0% + 2)	200 kΩ	100 Ω	
	500 V	1 V	±(1.2% + 10)	5 A	10 mA	±(2.0% + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	±(1.0% + 2)
Remarks	Overload protection: range 200 mV: 220 V rms; other ranges: 500 V d.c. or 500 V a.c. rms			Overload protection: fuse 0.5A/250 V; range 5 A: fuse 5A/250 V – duration of measurement < 10 s in intervals > 15 min.			$U_{\text{in}} = 3V$		

Alternating voltage			Transistor test		Diode test
Range	Grain	Precision	$I_B$	$U_{CE}$	Resolution
200 V	100 mV				
500 V	1 V	±(1.2% + 10)	10 µA	2.8 V	1mV
$f_{\text{in}} = 45 \div 450 \text{ Hz}$					

Precision: ± % of the indication + weight of the least significant digit

### OPERATION OF THE MULTIMETER

**ATTENTION!** In order to protect from electric shock before the housing of the device is opened, disconnect the measurement cables and turn the meter off.

#### Safety instructions

Do not operate the meter in the presence of an excessive humidity, toxic or inflammable vapours and in explosive atmosphere. Before each use check the conditions of the meter and the measurement cables. If any damage is detected, it is prohibited to operate the device. Damaged cables must be replaced. In case of any doubts, consult the manufacturer. During measurements keep the measurement cables and leads by the insulated parts. Do not touch the places of measurement or the sockets of the meter which are not being used. Before the measured quantity is modified, disconnect the measurement cables. Do not realize any maintenance tasks without making sure the measurement cables have been disconnected from the meter, and the meter itself has been turned off.

#### Replacement of the battery

The multimeter is powered with a **9V 6F22 battery**. It is recommended to use alkaline batteries. In order to install a battery, open the housing of the device removing the screws at the bottom of the meter. Connect the battery in accordance with the marking of the terminals, close the housing and replace the screws. If the battery symbol is displayed, the battery must be replaced. For the sake of preci-

sion of measurements, it is recommended to replace the battery as soon as possible once the symbol of battery has been displayed.

#### *Replacement of the fuse*

The device is equipped with a 0.5A/250V (Ø5x20mm) quick-break equipment fuse. If the fuse is damaged, it must be replaced with a new one of the same electrical parameters. To do so, open the housing of the meter and proceed as in the case of replacement of the battery, observing the safety principles, to replace the fuse.

The 5A/250V (Ø5x20mm) fuse must be replaced in a specialised repair shop.

#### *Connection of the test leads*

Remove the protection caps from the plugs and connect them in accordance with the instructions. Then remove the protections of the measurement part and proceed to measurements.

Depending on the actual position of the measurement range selector in the display three significant digits will be displayed. If it is necessary to replace the battery the multimeter indicates this displaying the battery symbol. If the measured value is preceded by the “-” symbol, then the measured value has an opposite polarization in relation to the connection of the meter. If only “1” is displayed, then the measurement range is exceeded, and it is necessary to increase the measurement range. In case of measurements of quantities of unknown values, set the highest measurement range and only after the initial measurement change the measurement range to the adequate one.

**ATTENTION! The measurement range of the meter must not be lower than the measured value. It might damage the meter and cause an electric shock.**

#### **The correct connection of the leads:**

The red lead must be connected to the socket marked as „VΩmA”, „5A”

The black lead must be connected to the socket marked as „COM”

In order to ensure the highest possible precision of the measurements the optimum measurement conditions must be observed: ambient temperature between 18°C and 28°C and relative humidity <75 %

#### *Example of determination of precision*

Precision:  $\pm$  % of the indication + weight of the least significant digit

Measurement of the direct voltage: 1.396 V

Precision:  $\pm (0.8\% + 5)$

Calculation of the error:  $1.396 \times 0.8\% + 5 \times 0.001 = 0.011168 + 0.005 = 0.016168$

Result of the measurement: 1.396 V  $\pm$  0.016 V

#### *Measurements of voltage*

Connect the measurement cables to the sockets marked as „VΩmA” and „COM”. Switch the measurement range selector to the position of the measurement of the direct voltage or alternating voltage. Select the maximum measurement range, connect the measurement cables in parallel to the electric circuit and read the result of the measurements of the voltage. In order to ensure more precise results of the measurement you may change the measurement range. Do not ever measure a voltage exceeding 500 V in case of measurements of the direct voltage and 500 V rms (square average) in case of measurements of the alternating voltage. It might damage the meter and cause an electric shock.

#### *Measurement of intensity of the current*

Depending on the expected value of the measured intensity of the current connect the measurement cables to the socket marked as „VΩmA” and „COM” or to the socket marked as „5A” and „COM”. Select the adequate measurement range using the measurement range selector and the kind of the measured current.

Maximum intensity of the current measured through the „VΩmA” socket may amount to 200 mA. In case of measurements of the current exceeding 200 mA connect the lead to the socket marked as „5A”. Maximum intensity of the current measured through the socket marked as „5A” may amount to 5 A, while the duration of measurement must not exceed 10 seconds, and it is required to wait at least 15 minutes before the next measurement. **The maximum current and voltage values of the sockets must not be exceeded.** Connect the measurement cables in series to the tested electric circuit, select the range and kind of the current and read the result of the measurement. The first stage of the measurements is to select the maximum measurement range. In order to ensure more precise results of the measurement you may change the measurement range.

#### *Measurements of resistance*

Connect the measurement cables to the sockets marked as „VΩmA” and „COM”; switch the measurement range selector in the position of the measurement of resistance. Place the measurements leads at the terminals of the measured element and read the result. In order to ensure more precise results of the measurement the measurement range may be changed if required. **It is strictly prohibited to measure the resistance of live elements.** In case of measurements of values exceeding 1MΩ the measurement may take a couple of seconds before the result is stable, which is a normal reaction during measurements of high resistances.

**Diode test**

Connect the measurement cables to the sockets marked as „VΩmA” and „COM”; switch the measurement range selector to the diode symbol. Place the measurement leads to the diode terminals in the conduction direction and the reverse direction. If the diode is functioning correctly, then at the diode connected in the forward direction we will read the voltage drop for this diode expressed in mV. In case the diode is connected in the reverse direction the display will read „1.”. Correctly functioning diodes show a low resistance in the forward direction and a high resistance in the reverse direction. **It is strictly prohibited to test live diodes.**

**Conduction test**

Connect the measurement cables to the sockets marked as „VΩmA” and „COM” and switch the measurement range selector to the buzzer symbol.

In case the meter is used for conduction measurements, the internal buzzer will emit sound each time the measured resistance drops below  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **It is strictly prohibited to test the conduction of live circuits.**

**Transistor test**

Switch the measurement range selector to the position marked with the  $h_{FE}$  symbol (measurement of the gain coefficient of the transistor). Depending on the type of transistor it must be connected to the socket of the base marked as PNP or NPN, making sure the terminals of the transistor are placed in accordance with the letter indications: E - emitter, B - base, C - collector. If the transistor is functioning properly and the connection is correct, the result of the measurement of the gain coefficient is read in the display. **It is strictly prohibited to test live transistors.**

**Signal generator**

Switch the measurement range selector in the position marked as „\*\*”. Between the sockets marked as „VΩmA” and „COM” a signal is generated whose frequency is 50 Hz and the peak to peak voltage is 5 Vp-p. The impedance of the output is  $50k\Omega$ . **It is prohibited to connect the generator signal to any sources of voltage or current.**

**MAINTENANCE AND STORAGE**

Clean the meter with a soft cloth. Remove heavy soiling with a damp cloth. Do not submerge the meter in water or any other liquid. Do not use solvents, caustic or abrasive substances to clean the meter. Make sure the contacts of the meter and the measurement cables are clean. Clean the terminals of the measurement cables with a cloth slightly soaked with isopropyl alcohol. In order to clean the contacts of the meter, turn the meter off and remove the battery. Turn the meter round and shake it slightly to remove major impurities from the contacts of the meter. Soak slightly a cotton swab in isopropyl alcohol and clean each contact. Wait until the alcohol has evaporated and replace the battery. Store the meter in a dry place in the provided case.

## CHARAKTERISTIK DES MESSGERÄTES

Das Vielfachmessgerät ist ein digitales Messinstrument, das für die Ausführung von Messungen verschiedener elektrischer Größen vorgesehen ist.

**Vor Beginn der Arbeiten mit diesem Messgerät muss man die gesamte Anleitung durchlesen und auch einhalten.**

Das Messgerät hat ein Gehäuse aus Kunststoff, eine Flüssigkristallanzeige sowie einen Schalter für die Messbereiche. Im Gehäuse sind Messbuchsen sowie eine Buchse zum Überprüfen der Transistoren installiert. Das Messgerät ist mit Messleitungen ausgerüstet, die am Ende einen Stecker haben. Das Messgerät wird ohne Batterie für die Stromversorgung verkauft.

**HINWEIS!** Das angebotene Messgerät ist kein Messinstrument im Sinne des Gesetzes „Gesetz über Messungen“

### TECHNISCHE DATEN

Anzeige: LCD – maximal anzuzeigendes Ergebnis: 1999

Abtastfrequenz: zirka 3 Mal pro Sekunde

Kennzeichnung der Überlastung: das Symbol „1.“ wird angezeigt.

Kennzeichnung der Polarisation: das Zeichen „-“ wird vor dem Messergebnis angezeigt

Batterie: 6F22; 9 V

Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C; bei relativer Feuchtigkeit von <75%

Lagertemperatur: -10 °C ÷ +50 °C; bei relativer Feuchtigkeit von <85%

Außenabmessungen: 126 x 70 x 24 mm (ohne Gummihülle)

Gewicht: ca. 140 g (ohne Gummihülle)

**ACHTUNG!** Das Messen von elektrischen Werten, die den maximalen Messbereich des Messgerätes überschreiten, ist verboten.

Parameter	Gleichspannung			Gleichstrom			Widerstand		
	Bereich	Auflösung	Genaugigkeit	Bereich	Auflösung	Genaugigkeit	Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
Katalog-Nr. YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 µA	0,1 µA	±(1,8% + 2)	200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)
	2000 mV	1 mV	2000 µA	1 µA	2000 Ω		1 Ω	±(1,0% + 2)	
	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ		10 Ω
	200 V	100 mV	200 mA	100 µA	±(2,0% + 2)	200 kΩ	100 Ω		
	500 V	1 V	±(1,2% + 10)	5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ		1 kΩ
Bemerkungen	Überlastschutz: Bereich 200 mV- 220 V rms; sonstige Bereiche: 500 V d.c. oder 500 V a.c. rms			Überlastschutz: Sicherung 0,5 A/250 V. Bereich 5 A: Sicherung 5 A/250 V, Messzeit < 10 Sek. in Intervallen > 15 Min.					
								U <sub>in</sub> = 3V	

Wechselspannung			Transistorprüfung		Diodenprüfung
Bereich	Auflösung	Genaugigkeit	I <sub>g</sub>	U <sub>CE</sub>	Auflösung
200 V	100 mV	±(1,2% + 10)	10 µA	2,8 V	1mV
500 V	1 V				
$f_n = 45 \div 450 \text{ Hz}$					

Genaugigkeit: ± % der Anzeige + Wichtigkeit der am wenigsten bedeutenden Ziffer

### NUTZUNG DES MULTIMETERS

**HINWEIS!** Zum Schutz vor der Gefahr eines elektrischen Stromschlags muss man vor dem Öffnen des Messgerätegehäuses die Messleitungen vom Gerät trennen und das Messgerät ausschalten.

#### Sicherheitshinweise

Das Messgerät darf nicht in einer Atmosphäre mit zu hoher Feuchtigkeit, bei vorhandenen toxischen oder leicht brennbaren Dämpfen bzw. in einer explosiven Atmosphäre arbeiten. Vor jedem Gebrauch ist der Zustand des Messgerätes und der Messleitungen zu überprüfen. Wenn irgendwelche Mängel bemerkt werden, darf man mit den Messarbeiten nicht beginnen. Die beschädigten Leitungen sind gegen neue, fehlerfreie auszutauschen. Wenn doch noch irgendwelche Zweifel bestehen, muss man sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Während der Messung dürfen die Enden der Messleitung nur am isolierten Teil gehalten werden. Ebenso sind die Messstellen oder die ungenutzten Buchsen des Messgerätes nicht mit den Fingern zu berühren. Auch vor einer Änderung der zu messenden Größe muss man die Messleitungen abtrennen. Bitte beachten Sie, dass man vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten sich davon überzeugt, ob die Messleitungen vom Messgerät getrennt und das Messgerät ausgeschaltet wurde.

**Batteriewechsel**

Das Multimeter erfordert eine Stromversorgung durch eine **Batterie für 9V vom Typ 6F22**, wobei die Verwendung alkalischer Batterien empfohlen wird. Um die Batterie zu montieren, muss man die Schrauben auf der unteren Seite des Messgerätes abschrauben und dann das Gehäuse des Messgerätes öffnen. Danach ist die Batterie entsprechend der Klemmenkennzeichnung anzuschließen, das Gehäuse zu schließen und die Befestigungsschrauben anzudrehen. Wenn das Batteriesymbol angezeigt wird, dann bedeutet dies, dass ein Batteriewechsel notwendig ist. In Bezug auf die Genauigkeit der Messungen wird ein schnellstmöglicher Batteriewechsel empfohlen, nach dem das Batteriesymbol angezeigt wurde.

#### Austausch der Sicherung

Im Messgerät wurde eine Apparatesicherung 0,5A/250V (Ø5x20mm) mit flinker Charakteristik verwendet. Im Falle einer Beschädigung ist die Sicherung gegen eine neue mit identischen elektrischen Parametern auszutauschen. Zu diesem Zweck muss man das Gehäuse des Messgerätes öffnen, wobei wie beim Batteriewechsel vorzugehen ist, die Sicherheitsbestimmungen einhalten und die Sicherung gegen eine neue austauschen.

#### Anschließen der Testleitungen

Die Schutzhüllen sind von den Leistungssteckern abzuziehen und entsprechend den in der Anleitung enthaltenen Richtlinien anzuschließen. Danach ist die Abdeckung des Messteiles herunterzuziehen und mit den Messungen zu beginnen.

### AUSFÜHRUNG DER MESSUNGEN

In Abhängigkeit von der aktuellen Stellung des Messbereichschalters werden auf der Anzeige drei bedeutende Ziffern angezeigt. Wenn die Notwendigkeit für einen Batteriewechsel besteht, informiert das Multimeter darüber und das Batteriesymbol erscheint auf der Anzeige. In dem Fall, wenn auf der Anzeige vor dem Messwert das Zeichen „-“ erscheint, dann bedeutet dies, dass der Messwert eine im Verhältnis zum Anschluss des Messgerätes umgekehrte Polarisation hat. Wenn auf der Anzeige nur das Symbol „1“ erscheint, wird eine Überschreitung des Messbereiches angezeigt. In dem Fall muss man den Messbereich wechseln und einen höheren wählen. Bei den Messungen von Größen mit unbekanntem Wert ist zunächst immer der höchste Messbereich einzustellen und erst nach der Vormessung auf den entsprechenden Messbereich zu wechseln.

**ACHTUNG! Es darf nicht zugelassen werden, dass der eingestellte Messbereich des Messgerätes kleiner als der zu messende Wert ist, da dies zu einer Zerstörung des Messgerätes und zu einem elektrischen Stromschlag führen kann.**

#### Die Leitungen sind wie folgt richtig angeschlossen:

Die rote Leitung in die mit „VΩmA“, „5A“ gekennzeichnete Buchse;  
die schwarze Leitung in die Buchse „COM“.

Um die größte Messgenauigkeit zu erreichen, muss man auch optimale Messbedingungen gewährleisten, d.h. die Umgebungstemperatur im Bereich von 18 °C bis 28 °C und die relative Luftfeuchtigkeit <75 %.

#### Beispiel zur Bestimmung der Genauigkeit

Genauigkeit:  $\pm$  % der Anzeige + Wichtigkeit der am wenigsten bedeutenden Ziffer

Messung der Gleichspannung: 1,396 V

Genauigkeit:  $\pm(0,8\% + 5)$

Fehlerberechnung:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Messergebnis: 1,396 V  $\pm$  0,016 V

#### Spannungsmessung

Die Messleitungen sind an die mit „VΩmA“ und „COM“ bezeichneten Buchsen anzuschließen. Der Messbereichschalter ist wiederum auf die Position der Gleich- oder Wechselspannungsmessung einzustellen. Danach wählt man den maximalen Messbereich; die Messleitungen werden parallel zum elektrischen Stromkreis angeschlossen und das Ergebnis der Spannungsmessung abgelesen. Um genauere Messergebnisse zu erzielen, kann man den Messbereich verändern. Eine höhere Spannung als 500 V bei Gleichspannungsmessungen und 500 V rms (quadratisches Mittel) bei der Wechselspannungsmessung darf nie gemessen werden. Dies kann zur Zerstörung des Messgerätes und zu einem elektrischen Stromschlag führen.

#### Stromstärkemessung

In Abhängigkeit von dem erwarteten Wert der zu messenden Stromstärke sind die Messleitungen an die Buchsen „VΩmA“ und „COM“ oder „5A“ und „COM“ anzuschließen. Mit einem Drehschalter ist dann der entsprechende Messbereich und die Stromart für die Messung zu wählen.

Die maximale Stromstärke, die in der Buchse „VΩmA“ gemessen werden kann, beträgt 200 mA; bei der Messung eines höheren Stromes als 200 mA muss man die Leitung an die Buchse „5A“ anschließen. Die maximale Stromstärke, die wiederum in der Buchse „5A“ gemessen werden kann, beträgt 5 A und man darf die Zeit für die Messung von 10 Sekunden nicht überschreiten, wonach eine Pause von mindestens 15 Minuten bis zur nächsten Messung einzuhalten ist. Die Buchse „mA“ darf maximal nur mit einem Strom von 200 mA belastet werden. **Das Überschreiten der für eine gegebene Buchse vorgegebenen maximalen Strom- und Spannungswerte ist verboten.** Die Messleitungen sind in Reihenschaltung zu dem zu prüfenden elektrischen Stromkreis zu bringen, den Bereich und die

Art des zu messenden Stromes mit dem Schalter zu wählen und das Messergebnis abzulesen. Die Messungen sind immer mit dem maximalen Messbereich zu beginnen. Um genauere Messergebnisse zu erzielen, kann man dann den Messbereich verändern.

#### **Widerstandsmessung**

Die Messleitungen werden an die Buchsen „VΩmA“ und „COM“ angeschlossen und der Messbereichsschalter auf die Position für die Widerstandsmessung eingestellt. Die Messenden sind an die Klemmen des zu messenden Elements anzulegen und das Messergebnis abzulesen. Um genauere Messergebnisse zu erreichen, muss man bei Bedarf den Messbereich verändern. **Die Widerstandsmessung an Elementen, durch die elektrischer Strom fließt, ist absolut verboten.** Die Messung von Werten größer als  $1\Omega$  kann einige Sekunden dauern, bevor sich das Ergebnis stabilisiert. Das ist bei Messungen von großen Widerständen eine ganz normale Reaktion.

#### **Test der Dioden**

Die Messleitungen sind an die mit „VΩmA“ und „COM“ bezeichneten Buchsen anzuschließen und der Messbereichsschalter auf das Symbol der Diode einzustellen. Die Messenden legt man an die Anschlüsse der Diode in Durchlass- und Sperrrichtung. Wenn die Diode funktionsfähig ist, dann kann man bei der in Durchlassrichtung angeschlossenen Diode den Spannungsabfall an dieser Diode, ausgedrückt in mV, ablesen. Ist die Diode in Sperrrichtung angeschlossen, sieht man auf der Anzeige das Symbol „1“. Funktionsfähige Dioden charakterisieren sich durch einen geringen Widerstand in Durchlassrichtung und einen großen Widerstand in der Sperrrichtung. **Das Testen der Dioden, durch die elektrischer Strom fließt, ist absolut verboten.**

#### **Testen der Leitfähigkeit**

Die Messleitungen sind an die mit „VΩmA“ und „COM“ bezeichneten Buchsen anzuschließen und der Messbereichsschalter auf das Symbol des Summers einzustellen. Wird das Messgerät für eine Leitfähigkeitsmessung genutzt, dann gibt der eingebaute Summer jedes Mal, wenn der gemessene Widerstand unter  $30\Omega \pm 20\Omega$  fällt, ein Tonsignal ab. **Das Testen der Leitfähigkeit in Stromkreisen, durch die Strom fließt, ist absolut verboten.**

#### **Transistorprüfung**

Der Messbereichsschalter ist in die mit dem Symbol  $h_{FE}$  (Messung des Koeffizienten der Transistorverstärkung) gekennzeichnete Stellung zu bringen. In Abhängigkeit vom Typ des vorhandenen Transistors schließt man ihn an die Buchse des mit PNP oder NPN gekennzeichneten Sockel an, wobei zu beachten ist, dass die Transistoranschlüsse an den mit den Buchstaben E – Emitter, B – Basis und C – Kollektor bezeichneten Stellen angeordnet werden. Bei einem funktionsfähigen Transistor, der richtig angeschlossen ist, kann man das Messergebnis des Verstärkungskoeffizienten auf der Anzeige ablesen. **Das Überprüfen von Transistoren, durch die elektrischer Strom fließt, ist absolut verboten.**

#### **Signalgenerator**

Der Messbereichsschalter ist in die Position „“ zu bringen. Zwischen den Buchsen „VΩmA“ und „COM“ wird ein Signal mit einer Frequenz von 50 Hz. und eine Spannung zwischen den Spitzen von 5 Vp-p erzeugt. Der Ausgang hat eine Impedanz von  $50\text{k}\Omega$ . **Der Anschluss des Signals vom Generator an die Spannungs- oder Stromquelle ist verboten.**

### **WARTUNG UND LAGERUNG**

Das Messgerät wird mit einem weichen Lappen abgewischt. Größere Verschmutzungen sind mit einem leicht angefeuchteten Lappen zu beseitigen. Das Messgerät darf nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht werden. Ebenso dürfen zum Reinigen keine Lösungsmittel sowie ätzende und abschleifende Mittel zum Einsatz kommen. Man muss stets auf die Sauberkeit der Kontakte des Messgerätes und der Messleitungen achten. Die Kontakte der Messleitungen sind mit einem Lappen zu reinigen, der leicht mit Isopropylalkohol getränkt ist. Um die Kontakte des Messgerätes zu reinigen, muss man das Messgerät ausschalten und die Batterie ausbauen. Dann ist das Messgerät umzudrehen und delikat zu schütteln, so dass die größeren Schmutzteilchen von den Verbindungsstellen des Messgerätes herauskommen. Jeder Kontakt ist dann mit einem Wattebauschstäbchen, getränkt mit Isopropylalkohol, zu reinigen. Vor dem erneuten Einbau der Batterie ist abzuwarten, bis der Alkohol verdampft ist. Das Messgerät muss in einem trockenen Raum in der mitgelieferten Einheitsverpackung gelagert werden.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА

Многофункциональный измеритель – это цифровой измерительный прибор, предназначенный для измерения разных электрических величин.

Перед началом работы с измерителем необходимо полностью прочитать настоящую инструкцию и сохранить ее.

Измеритель имеет пластиковый корпус, жидкокристаллический дисплей, переключатель измеряемых диапазонов. В корпусе установлены измерительные гнезда, а также гнездо для проверки транзисторов. Прибор поставляется с измерительными проводами со штырями на концах. Измеритель не комплектуется батареей питания.

**ВНИМАНИЕ!** Предлагаемый измеритель не является измерительным прибором в понимании Закона «Об измерениях».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей: LCD - максимальный отображаемый результат: 1999

Частота дискретизации: приблизительно 2-3 раза в секунду

Обозначение перегрузки: выводится символ „1“

Обозначение поляризации: выводится знак „+“ перед результатом измерения

Батарея: 6F22; 9 В

Рабочая температура: 0 ÷ 40 °C; при относительной влажности <75%

Температура хранения: -10 °C ÷ +50 °C; при относительной влажности <85%

Внешние габариты: 126 x 70 x 24 мм (без резинового кожуха)

Вес: около 140 г (без резинового кожуха)

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено измерять электрические величины, значение которых превышает допустимый измерительный диапазон прибора.

Параметр	Постоянное напряжение			Постоянный ток			Сопротивление		
	Диапазон	Разрешающая способность	Точность	Диапазон	Разрешающая способность	Точность	Диапазон	Разрешающая способность	Точность
Каталожный №	200 мВ	0,1 мВ	±(0,5% + 3)	200 мА	0,1 мА		200 Ом	0,1 Ом	±(1,0% + 10)
YT-73080	2000 мВ	1 мВ		2000 мА	1 мА		2000 Ом	1 Ом	
	20 В	10 мВ	±(1,0% + 5)	20 мА	10 мА		20 кОм	10 кОм	
	200 В	100 мВ		200 мА	100 мА	±(2,0% + 2)	200 кОм	100 кОм	±(1,0% + 2)
	500 В	1 В	±(1,2% + 10)	5 А	10 мА	±(2,0% + 10)	2000 кОм	1 кОм	
	Задержка от перегрузки: диапазон 200 мВ, 220 В спр.х.; остальные диапазоны: 500 В пост. тока или 500 В перв. тока спр.х.	Защита от перегрузки: предохранитель 0,5А/250 В; диапазон 5 А: предохранитель 5А/250 В - время измерения < 10 с. в интервалах > 15 мин.					U <sub>ab</sub> = 3 В		
Примечания									

Переменное напряжение			Проверка транзисторов			Проверка диодов	
Диапазон	Разрешающая способность	Точность	I <sub>ce</sub>	U <sub>CE</sub>	Разрешающая способность		
200 В	100 мВ						
500 В	1 В	±(1,2% + 10)					
	I <sub>ce</sub> = 45 ÷ 450 Гц		10 мА	2,8 В		1 мВ	

Точность: ± % показания + вес младшего значимого разряда

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИМЕТРА

**ВНИМАНИЕ!** С целью предотвращения поражения электрическим током, перед открыванием корпуса прибора, необходимо отключить от него измерительные провода и выключить сам прибор.

### Инструкция по безопасности

Запрещается эксплуатировать измеритель в атмосфере с большой влажностью, с содержанием токсичных или легковоспламеняющихся испарений либо во взрывоопасной атмосфере. Перед каждым использованием необходимо проверить состояние прибора и измерительных проводов, а в случае выявления каких-либо неисправностей запрещается использовать измеритель. Поврежденные провода необходимо заменить на новые, без дефектов. В случае возникновения каких-либо сомнений, рекомендуется обратиться к производителю для их выяснения. Во время проведения измерений измерительные наконечники проводов следует держать исключительно за изолированные части. Не касаться пальцами мест измерения и не использовать гнёзда измерителя. Перед изменением измеряемой величины необходимо отключить измерительные провода. Категорически запрещено приступать к сервисному обслуживанию измерительного прибора, не отсоединив предварительно

от него измерительные провода и не отключив сам прибор.

### Замена батареи

Мультиметр питается от **батареи 9 В типа 6F22**. Рекомендуется использовать алкалиновые батареи. Для установки батареи необходимо открыть корпус прибора, отвинтить болты, расположенные внизу измерителя. Подключить батарею согласно обозначениям на разъемах, закрыть корпус и завинтить крепежные болты. Если отображается символ батареи, это означает, что батарея необходимо заменить. Учитывая, что уровень заряда батареи влияет на точность измерений, рекомендуется заменить батарею, как можно скорее после того, как на дисплее появится символ батареи.

### Замена предохранителя

В приборе используется аппаратный быстрый предохранитель 0,5А/250 В (Ø5x20 мм). В случае повреждения предохранителя, его необходимо заменить на новый с идентичными электрическими параметрами. Для этого необходимо открыть корпус измерителя, действуя аналогично, как в случае батареи, соблюдая правила техники безопасности, заменить предохранитель на новый.

Предохранитель 5А/250В (Ø5x20 мм) можно заменить только в специализированном сервисном центре.

### Подключение измерительных проводов

Со штекеров проводов снять предохранительные заглушки и подключить провода согласно указаниям, содержащимся в инструкции. Затем снять заглушки с измерительных наконечников и приступить к измерениям.

В зависимости от актуального положения переключателя диапазонов на дисплее отображаются три значащих цифры. Когда возникает необходимость замены батареи, мультиметр отображает на дисплее символ батареи. Если на дисплее перед измеряемым значением отображается знак „-“, это означает, что измеряемая величина имеет обратную поляризацию относительно подключения измерителя. Если же на дисплее появится только символ „1.“, это означает, что превышен измерительный диапазон, и в этом случае требуется заменить диапазон измерений на более высокий. В случае измерений величин с неизвестными значениями, необходимо установить максимальный измерительный диапазон, и только после предварительного измерения можно изменить диапазон измерений на соответствующий.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещено допускать, чтобы измеряемое значение превышало измерительный диапазон прибора. Это может вызвать повреждение измерителя и поражение электрическим током.

### Правильное подключение проводов следующее:

красный провод подключить к гнезду „VΩmA“, „5A“

черный провод подключить к гнезду „COM“

Для получения максимальной точности измерения необходимо обеспечить оптимальные условия измерений. Температура окружения в пределах от 18 °C до 28 °C и относительная влажность воздуха <75 %

### Пример определения точности

Точность: ± % показания + вес младшего значимого разряда

Измерение постоянного напряжения: 1,396 В

Точность: ±(0,8% + 5)

Расчет ошибки:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Результат измерения: 1,396 В ± 0,016 В

### Измерение напряжения

Подключите измерительные провода к гнездам „VΩmA“ и „COM“. Переключатель диапазонов установить в положение для измерения постоянного или переменного напряжения. Выбрать максимальный измерительный диапазон, измерительные провода подключить параллельно к электрической цепи и считать результат измерения напряжения. Для получения более точных результатов измерения можно выбрать другой измерительный диапазон. Категорически запрещено измерять напряжение более 500 В при измерении постоянного напряжения и 500 В ср.кв. (среднеквадратичное) при измерениях переменного напряжения. Это может вызвать повреждение измерителя и поражение электрическим током.

### Измерение силы тока

В зависимости от ожидаемой величины измеряемой силы тока измерительные провода следует подключать к гнездам „VΩmA“ и „COM“ или к гнездам „5A“ и „COM“. Выбрать воротком соответствующий измерительный диапазон и тип измеряемого тока. Максимальная сила тока, измеряемого в гнезде „VΩmA“, может составлять 200 мА, а в случае измерения тока большего, чем 200 мА, провод необходимо подключить к гнезду „5A“. Максимальная сила тока, измеряемого в гнезде „5A“, может составлять 5 А, а время измерения не может превышать 10 секунд, после чего требуется сделать не менее чем 15 минутный перерыв перед выполнением следующего измерения. **Запрещено превышать максимальные для данного гнезда значения токов и напряжений.** Измерительные провода следует подключить последовательно к электрической цепи, выбрать с помощью переключателя диапазон и тип измеряемого тока и считать результат измерения. Измерения начинаются с выбора диапазона и типа измерения.

максимальный измерительный диапазон. Для получения более точных результатов измерения можно изменить измерительный диапазон.

#### **Измерение сопротивления**

Подключите измерительные провода к гнёздам „VΩmA” и „COM”, переключатель диапазонов установить в положение измерения сопротивления. Измерительные наконечники приложить к выводам измеряемого элемента и считать результат измерения. Для получения более точных результатов измерения следует изменить измерительный диапазон. Категорически запрещено измерять сопротивление элементов под напряжением. Для измерения значений, превышающих 1 МОм, измерение может длиться несколько секунд, прежде чем результат стабилизируется. Это нормальная реакция при измерении больших сопротивлений.

#### **Тестирование диодов**

Подключить измерительные провода к гнёздам „VΩmA” и „COM”, переключатель диапазонов установить на символ диода. Измерительные наконечники приложить к выводам диода в пропускном или запорном направлении. Если диод исправен, тогда при его подключении в пропускном направлении на дисплее отображается падение напряжения, выраженное в мВ. В случае подключения диода в запорном направлении, не дисплей выводится „1”. Исправные диоды характеризуются незначительным сопротивлением в пропускном направлении и большим сопротивлением в запорном направлении. Категорически запрещено тестиировать диоды под напряжением.

#### **Тест проводимости**

Подключить измерительные провода к гнёздам „VΩmA” и „COM”, переключатель диапазонов установить на символ зуммера. При использовании измерителя для тестирования проводимости встроенный зуммер издаёт звуковой сигнал каждый раз, когда измеряемое сопротивление опустится ниже 30 Ом  $\pm 20$  Ом. Категорически запрещено тестиировать проводимость в цепях под напряжением.

#### **Тестирование транзисторов**

Переключатель измерительных диапазонов установить в положение, обозначенное символом  $h_{FE}$  (измерение коэффициента усиления транзистора). В зависимости от типа тестируемого транзистора, к гнезду подключается подставка, обозначенная PNP либо NPN, ссылаясь правильность подключения выводов транзистора в местах, обозначенных буквами E – эмиттер, B – база, C - коллектор. Если транзистор исправен, и подключение выполнено верно, результат измерения коэффициента усиления отображается на дисплее. Категорически запрещено тестиировать транзисторы под напряжением.

#### **Генератор сигнала**

Переключатель измерительных диапазонов установить в положение “\*\*”. Между гнездами „VΩmA” и „COM” будет генерирован сигнал частотой 50 Гц и размахом напряжения 5 Вп-п. Выход имеет импеданс 50 кОм. Запрещено подключать сигнал генератора к источникам напряжения или тока.

### **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Измеритель следует протирать мягкой тряпочкой. Сильные загрязнения устранять с помощью влажной тряпочки. Не допускается погружать измеритель в воду или другую жидкость. Запрещается использовать для чистки растворители, едкие или абразивные вещества. Контакты и гнёзда измерителя, а также измерительные провода необходимо содержать в чистоте. Контакты измерительных проводов следует чистить тряпочкой, слегка смоченной в изопропиловом спирте. Во время чистки контактов и гнёзд измерителя его необходимо выключить и вынуть батарею. Перевернуть прибор и осторожно его встрихнуть, чтобы более крупные загрязнения выпали из гнёзд. С помощью ватного тампона на палочке, слегка смоченного в изопропиловом спирте, очистить каждое гнездо. Подождать, пока испарится спирт, и установить батарею. Измеритель следует хранить в сухом помещении в индивидуальной упаковке, в которой поставлялось устройство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДУ

Багатофункціональний вимірювач - це цифровий вимірювальний прилад, призначений для вимірювання різних електрических величин.

Перед початком роботи з вимірювачем необхідно повністю прочитати цю інструкцію і зберегти її.

Вимірювач має пластиковий корпус, рідкокристалічний дисплей, перемикач діапазонів вимірювання. У корпусі встановлені вимірювальні гнізда, а також гнізда для перевірки транзисторів. Прилад поставляється з вимірювальними проводами зі штирями на кінцях. Вимірювач не комплектується батареєю живлення.

**УВАГА!** Пропонований вимірювач не є вимірювальним приладом в розумінні Закону «Про вимірювання».

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Дисплей: LCD - максимальний результат, що відображається: 1999

Частота дискретизації: приблизно 2-3 рази на секунду

Позначення перевантаження: виводиться символ „1”

Позначення поляризації: виводиться знак «-» перед результатом вимірювання

Батарея: 6F22; 9 В

Робоча температура: 0 ÷ 40 °C; при відносній вологості <75%

Температура зберігання: -10 °C ÷ +50 °C; при відносній вологості <85%

Зовнішні габарити: 126 x 70 x 24 мм (без резинового кокуса)

Вага: приблизно 140 г (без резинового кокуса)

**УВАГА!** Заборонено вимірювати електричні величини, значення яких перевищує допустимий вимірювальний діапазон приладу.

Параметр	Постійна напруга			Постійний струм			Опір		
	Діапазон	Роздільна здатність	Точність	Діапазон	Роздільна здатність	Точність	Діапазон	Роздільна здатність	Точність
Номер за каталогом	200 мВ	0,1 мВ	±(0,5% + 3)	200 мА	0,1 мА		200 Ом	0,1 Ом	±(1,0% + 10)
YT-73080	2000 мВ	1 мВ		2000 мА	1 мА		2000 Ом	1 Ом	
	20 В	10 мВ	±(1,0% + 5)	20 мА	10 мА		20 кОм	10 кОм	
	200 В	100 мВ		200 мА	100 мА	±(2,0% + 2)	200 кОм	100 кОм	±(1,0% + 2)
	500 В	1 В	±(1,2%+10)	5 А	10 мА	±(2,0% + 10)	2000 кОм	1 кОм	
Примітки	Захист від перевантаження: діапазон 200 мВ: 220 В сер.кв.; інші діапазони: 500 В пост. струму або 500 В змін. струму сер.кв.	Захист від перевантаження: запобіжник 0,5А/250 В; діапазон 5 А: запобіжник 5А/250 В - час вимірювання < 10 с. в інтервалах > 15 хв.					U <sub>ai</sub> = 3 В		

Змінна напруга			Перевірка транзисторів			Перевірка діодів	
Діапазон	Роздільна здатність	Точність	I <sub>b</sub>	U <sub>ce</sub>		Роздільна здатність	
200 В	100 мВ						
500 В	1 В	±(1,2% + 10)					
$f_{\text{ai}} = 45 \div 450 \text{ Гц}$			10 мкА	2,8 В		1 мВ	

Точність: ± % покази + вага молодшого значущого розряду

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИМЕТРА

**УВАГА!** З метою запобігання ураженню електричним струмом, перед відкриванням корпусу приладу, необхідно відключити від нього вимірювальні дроти і вимкнути сам прилад.

#### Інструкція з безпеки

Забороняється експлуатувати вимірювач в атмосфері з великою вологостю, із вмістом токсичних або легкозаймистих випарів, або у вибухонебезпечній атмосфері. Перед кожним використанням необхідно перевірити стан приладу і вимірювальних проводів, а в разі виявлення будь-яких несправностей, забороняється використовувати вимірювач. Повшкоджені проводи необхідно замінити на нові, без дефектів. У разі виникнення будь-яких сумнівів, рекомендується звернутися до виробника для їхнього з'ясування. Під час проведення вимірювань наконечники вимірювальних проводів слід тримати виключно за ізольовані частини. Не торкатися пальцями місць з'єднання і гнізд вимірювача, які не використовуються. Перед зміною вимірюваної величини необхідно відключити вимірювальні дроти. Категорично заборонено приступати до сервісного обслуговування вимірювального приладу, не від'єднавши попередньо від нього вимірювальні проводи й не відключивши сам прилад.

## Заміна батареї

Мультиметр живиться від **батареї 9 В типу 6F22**. Рекомендується використовувати алкалінові батареї. Для установки батареї необхідно відкрити корпус приладу, відкрутити болти, розташовані внизу вимірювача. Вставити батарею згідно з позначеннями на роз'ємах, закрити корпус і закрутити кріпильні болти. Якщо на дисплеї відображається символ батареї, це означає, що батарею необхідно замінити. Враховуючи, що рівень заряду батареї впливає на точність вимірювань, рекомендується замінити батарею якомога швидше після того, як на дисплеї з'явиться символ батареї.

## Заміна запобіжника

У приладі використовується апаратний швидкий запобіжник 0,5A/250 В (Ø5x20 мм). У разі пошкодження запобіжника, його необхідно замінити на новий з ідентичними електричними параметрами. Для цього необхідно відкрити корпус вимірювача, діючи аналогічно, як у випадку батареї, та дотримуючись правил техніки безпеки, замінити запобіжник на новий.

Запобіжник 5A/250В (Ø5x20 мм) можна замінити тільки в спеціалізованому сервісному центрі.

## Підключення вимірювальних проводів

Зі штекерів проводів зняти захисні заглушки, і підключити дроти згідно з вказівками, що містяться в інструкції. Потім зняти заглушки з вимірювальних наконечників і приступити до вимірювань.

Залежно від актуального положення перемикача діапазонів на дисплеї відображаються три значущі цифри. Коли виникає необхідність заміни батареї, на дисплеї мультиметра відображається символ батареї. Якщо перед вимірюванням значенням на дисплеї виводиться знак „-“, це означає, що вимірювана величина має протилежну поляризацію до підключення вимірювача. Якщо ж на дисплеї з'явиться лише символ „1.“, це означає, що перевищено діапазон вимірювання, і в цьому випадку потрібно змінити діапазон вимірювання на вищий. У разі вимірювання величин з невідомими значеннями, необхідно встановити максимальний діапазон вимірювання, і тільки після попереднього вимірювання можна змінити діапазон вимірювання на відповідний.

**УВАГА!** Категорично заборонено, щоб вимірюване значення перевищувало діапазон вимірювання приладу. Це може привести до пошкодження вимірювача та ураження електричним струмом.

## Правильне підключення проводів наступне:

червоний провід підключити до гнізда „VΩmA“, „5A“  
чорний провід підключити до гнізда „COM“

Для отримання максимальної точності вимірювання необхідно забезпечити оптимальні умови вимірювань. Температура оточення в межах від 18 ° С до 28 ° С і відносна вологість повітря <75 %

## Приклад визначення точності

Точність: ± % показі + вага молодшого значущого розряду

Вимірювання постійної напруги: 1,396 В

Точність: ±(0,8% + 5)

Розрахунок помилки:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Результат вимірювання: 1,396 В ± 0,016 В

## Вимірювання напруги

Підключити вимірювальні проводи до гнізд „VΩmA“ і „COM“. Перемикач діапазонів встановити у положення для вимірювання постійної або змінної напруги. Вибрати максимальний діапазон вимірювання, вимірювальні проводи підключити паралельно до електричного кола і зчитати результат вимірювання напруги. Для отримання більш точних результатів вимірювання можна обрати інший діапазон вимірювання. Категорично заборонено вимірювати напругу, що перевищує 500 В при вимірюванні постійної напруги і 500 В сер.кв. (середньоквадратичне) при вимірюванні змінної напруги. Це може привести до пошкодження вимірювача та ураження електричним струмом.

## Вимірювання сили струму

Залежно від очікуваної величини сили струму, що вимірюється, вимірювальні проводи слід підключати до гнізд „VΩmA“ і „COM“ або до гнізд „5A“ і „COM“. Вибрати воротковимірювальний діапазон вимірювання і тип струму, що вимірюється.

Максимальна сила струму, що вимірюється в гнізді „VΩmA“, може становити 200 мА, а в разі вимірювання струму більшого, ніж 200 мА, провід необхідно підключити до гнізда „5A“. Максимальна сила струму, що вимірюється в гнізді „5A“, може становити 5 А, а час вимірювання не може перевищувати 10 секунд, після чого потрібно зробити не менше, ніж 15-хвилинну перерву перед виконанням наступного вимірювання. **Заборонено перевищувати максимальні для даного гнізда значення струмів і напруг.** Вимірювальні проводи слід підключити послідовно до електричного кола, за допомогою перемикача вибрати діапазон і тип струму, що вимірюється, і зчитати результат вимірювання. Вимірювання потрібно починати з максимального діапазону вимірювання. Для отримання більш точних результатів вимірювання можна змінити діапазон вимірювання.

## Вимірювання опору

Підключити вимірювальні проводи до гнізд „VΩmA” і „COM”, перемикач діапазонів встановити в положення вимірювання опору. Вимірювальні наконечники прикласти до виводів вимірюваного елемента і зчитати результат вимірювання. Для отримання більш точних результатів вимірювання слід змінити діапазон вимірювання. Категорично заборонено вимірювати опір елементів під напругою. Для вимірювання значень, що перевищують 1 МОм, вимірювання може тривати декілька секунд, перш ніж результат стабілізується. Це нормальна реакція при вимірюванні великих опорів.

## Тестування діодів

Підключити вимірювальні проводи до гнізд „VΩmA” і „COM”, перемикач діапазонів встановити на символ діода. Вимірювальні наконечники прикласти до виводів діода в пропускному або запирному напрямі. Якщо діод справний, тоді при його підключені в пропускному напрямі на дисплеї відображається падіння напруги, виражене у мВ. У випадку підключення діода в запирному напрямі, на дисплеї відображається „1”. Справні діоди характеризуються незначним опором у пропускному напрямі і великим опором у запирному напрямі. Категорично заборонено тестувати діоди під напругою.

## Тест провідності

Підключити вимірювальні проводи до гнізд „VΩmA” і „COM”, перемикач діапазонів встановити на символ зумера. При використанні вимірювача для тестування провідності вбудований зумер видає звуковий сигнал кожного разу, коли вимірюваний опір опуститься нижче 30 Ом  $\pm 20$  Ом. Категорично заборонено тестувати провідність у колах під напругою.

## Тестування транзисторів

Перемикач діапазонів вимірювання встановити в положення, позначене символом  $h_{FE}$  (вимірювання коефіцієнта підсилення транзистора). Залежно від типу транзистора, що тестиється, до гнізда слід підключити підставку з позначеннями PNP або NPN, дотримуючись правилності підключення виводів транзистора у місцях, позначених буквами Е - емітер, В - база, С - колектор. Якщо транзистор справний, і підключення виконано вірно, результат вимірювання коефіцієнта підсилення відображається на дисплеї. Категорично заборонено тестувати транзистори під напругою.

## Генератор сигналу

Перемикач діапазонів вимірювання встановити в положення „“. Між гніздами „VΩmA” і „COM“ буде згенеровано сигнал частотою 50 Гц і розмахом напруги 5 Вп-п. Вихід має імпеданс 50 кОм. Заборонено підключати сигнал генератора до джерел напруги або струму.

## СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Вимірювач слід протирати м'якою ганчіркою. Сильні забруднення потрібно усувати за допомогою вологої ганчірки. Не занурювати вимірювач у воду або іншу рідину. Забороняється для чищення використовувати розчинники, щільні або абразивні речовини. Контакти і гнізда вимірювача, а також вимірювальні проводи необхідно утримувати в чистоті. Контакти вимірювальних проводів слід чистити ганчіркою, легко змоченою в ізопропіловому спирті. На час чищення контактів і гнізд вимірювача його необхідно вимкнути і винятити батарею. Перевернуты прилад і обережно потрусити його, щоб більші забруднення випали з гнізд. За допомогою ватного тамponsa на паличці, легко змоченої в ізопропіловому спирті, очистити кожне гніздо. Почекати, поки випарується спирт, і встановити батарею. Вимірювач слід зберігати в сухому приміщенні в індивідуальній упаковці, у якій поставляється пристрій.

## PRIETAISO CHARAKTERISTIKA

Daugiafunkcis matuoklis – tai skaitmeninis matavimo prietaisas skirtas matuoti įvairius elektrinius dydžius.

Prieš pradedant vartoti matuoklį reikia perskaityti visą jo aptarnavimo instrukciją ir ją išsaugoti.

Matuoklis yra sumontuotas plastikiniame korpuse, turi skysčių kristalų vaizduoklį, matavimo diapazonų perjungiklį. Korpuse yra įtaisyti matavimo lizdai bei lizdas tranzistoriams tikrinti. Matuoklis yra aprūpintas matavimo laidais su kištukais galuose. Matuoklis pateikiamas be maitinimo elementų.

**DĖMESIO!** Pateiktas pasiūlymė matuoklis nėra matavimo prietaisas „Matavimų teisės“ įstatymo supratimu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizduoklis: LCD – maksimalus rodomas rezultatas: 1999

Matavimų dažnis: apie 2-3 kartus per sekundę

Perkovos signalizavimas: pasirodo simbolis „1.“

Polarizacijos indikavimas: prieš matavimo rezultatą išsišveičia ženklas „-“.

Baterija: 6F22; 9 V.

Darbinė temperatūra: 0 ~ 40°C; santykinės drėgmės <75% sąlygomis.

Laikymo temperatūra: -10°C ~ +50°C; santykinės drėgmės <85% sąlygomis.

Išoriniai matmenys: 126 x 70 x 24 mm (be guminio gaubto).

Svoris: maždaug 140 g (be guminio gaubto).

**DĖMESIO!** Draudžiama matuoti elektros vertes viršijančias maksimalų matavimo prietaiso diapazoną.

Parametras	Pastovioji įtampa			Pastovioji srovė			Varža		
	Diapazonas	Padala	Tikslumas	Diapazonas	Padala	Tikslumas	Diapazonas	Padala	Tikslumas
Katalogo numeris	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 µA	0,1 µA		200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)
	2000 mV	1 mV		2000 µA	1 µA		2000 Ω	1 Ω	
YT-73080	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA	±(2,0% + 2)	200 kΩ	100 Ω	
	500 V	1 V	±(1,2% + 10)	5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	±(1,0% + 2)
Pastabos	Perkovos apsauga: diapazonas 200 mV; 220 V rms; kitų diapazonų: 500 V d.c. arba 500 V a.c. rms			Perkovos apsauga: saugiklis 0,5 A/250 V; diapazonas 5 A; saugiklis 5 kA/250 V – matavimo laikas < 10 sek. intervalas > 15 min.			$U_{\text{in}} = 3V$		

Kintamoji įtampa			Tranzistorių kontrolė			Diodų kontrolė		
Diapazonas	Padala	Tikslumas	$I_B$	$U_{CE}$	Skiriamoji galia			
200 V	100 mV							
500 V	1 V	±(1,2% + 10)	10 µA	2,8 V	1mV			

Tikslumas: ± % parodymai + mažiausiai reikšmingo skaitmens svoris

## MULTIMETRO EKSPOLOATAVIMAS

**DĖMESIO!**! Apsaugai nuo elektros smūgio pavojaus užtikrinti, prieš atidarant prietaiso gaubtą reikia atjungti nuo jo matavimo laidus ir matuoklį išjungti.

### Saugos instrukcijos

Nedirbtu su matuokliu pernelyg aukštos drėgmės atmosferoje, toksiskų arba lengvai užsiidegančių garų arba sprogstamų mišinyje su oru medžiagų aplinkoje. Prieš kiekvieną panaudojimą būtina patikrinti matuoklio ir matavimo laidų būklę, o pastebėjus bet kokiui trūkumui darbo pradėti negalima. Pažėstus laidus reikia pakeisti naujais, neturinčiais defektų laidais. Atsiradus bet kokiomis abejonėmis reikia kontaktuotis su gamintoju. Atlikant matavimus matavimo laidų galus laikyti tik už izoliuotų paviršių. Neliesti pirštais matavimo vietu arba nenaudojamų matuoklio lizdų. Prieš keičiant matavimo parametrą reikia atjungti matavimo laidus. Niekada nesiimti konserveravimo darbų nepatikrinus, ar nuo matuoklio yra atjungti matavimo laidai ir ar pats matuoklis yra išjungtas.

### Baterijos keitimas

Multimetras yra maitinamas **6F22 tipo 9 V baterija**. Rekomenduojama vartoti šarmines baterijas. Baterijai įmontuoti reikia atidaryti matuoklio korpuso apatinėje pusėje esančią baterijos ertmės dangtelį atsukant jo sraigstus. Bateriją įstatyti sutinkamai su poliu paženklinimais, uždaryti dangtelį ir prisukti į fiksavimo varžteliais. Jeigu išsišveičia baterijos simbolis, tai reiškia, kad elementai yra išeikvoti

ir reikia juos pakeisti naujais. Matavimų netikslumams išvengti, baterijos simboliu išsišvietus rekomenduojama kaip galint greičiau elementus pakeisti naujais.

#### Saugiklio keitimas

Prietaise panaudotas aparatūrinis greitaveikis saugiklis 0,5A/250V (Ø5x20mm). Saugiklio pažeidimo atveju pakeisti jį nauju, turinčiu tokius pačius elektrinius parametrus. Tuo tikslu reikia atidaryti matuoklio korpusą elgiantis tokiu pat būdu kaip keičiant maitinimo elementus ir laikantis saugos principų pakeisti sugedusį saugiklį nauju.

Saugiklis 5A/250V (Ø5x20mm) gali būti pakeistas tik specializuotoje taisykloje.

#### Testavimo laidų prijungimas

Nuo matavimo laidų kštukų nutrauktui apsauginius antgalius ir jungti sutinkamai su instrukcijoje pateiktais nurodymais. Po to nutrauki matavimo dalių apsaugas ir pradėti vykdyti matavimus.

Priklasomai nuo aktualios diapazonų perjungiklio pozicijos, vaizduoklyje bus rodomi trys reikšmingi skaitmenys. Kai ateina laikas baterijai pakeisti, multimetras informuoja apie tai parodydamas vaizduoklyje baterijos simbolį. Tuo atveju, jeigu vaizduoklyje prieš matuojama vertė pasirodys ženklas „-“, tai reiškia, kad matuojamas dydis turi atvirksčią polarizaciją matuoklio prijungimo atžvilgiu. Jeigu vaizduoklyje pasirodys tik simbolis „1.“ tai reiškia, kad yra viršytas matavimo diapazonas ir tokiu atveju reikia pereiti į auksčesnį matavimo diapazoną. Matuojant nežinomas vertės dydžiuose reikia visada preliminariai nustatyti aukščiausią matavimo diapazoną ir tik po tokio pradinio pamatavimo pakeisti matavimo diapazoną į atitinkamą matavimo skalę.

**DĖMESIO!** Negalima leisti, kad matavimo diapazonas būtų mažesnis negu matuojama vertė. To pasekmėje matuoklis gali būti sunaikintas ir net gali kilti elektros smūgio patyrimo pavojus.

#### Taisyklingas laidų pajungimas yra šis:

Raudonos laidas jungiamas su lizdu paženklintu simboliais „VΩmA“, „5A“.

Juodas laidas – su lizdu paženklintu simboliu „COM“.

Tam, kad užtikrinti galimai didžiausią matavimo tikslumą, reikia užtikrinti optimalias matavimo sąlygas: aplinkos temperatūrą diapazone nuo 18°C iki +28°C bei santykine oro drėgmę <75 %.

#### Tikslumo nustatymo pavyzdys

Tikslumas: ± % parodymai + mažiausiai reikšmingo skaitmens svoris

Pastovios įtampos matavimas: 1,396 V

Tikslumas: ±(0,8% + 5)

Klaido apskaičiavimas:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Matavimo rezultatas: 1,396 V ± 0,016 V

#### Įtampos matavimas

Prijungti matavimo laidus prie lizdų paženklintų simboliais „VΩmA“ ir „COM“. Diapazonų perjungikli nustatyti į pastoviosios arba kintamosios įtampos matavimo poziciją. Pasirinkti maksimalų matavimo diapazoną, laidus prijungti lygiagrečiai elektros grandinės atžvilgiu ir perskaityti įtampos matavimo rezultatą. Tikslesniems matavimo rezultatams gauti, galima matavimų diapazoną atitinkamai pakeisti. Niekada nematuouti įtampos viršijančios 500 V matuojant pastovią įtampą bei 500 V rms (kvadratinis vidurkis) matuojant kintamają įtampą. To pasekmėje matuoklis gali būti sunaikintas ir net gali kilti elektros smūgio patyrimo pavojus.

#### Srovės matavimas

Priklasomai nuo to koks srovės tikimasis, matavimo laidus reikia prijungiti prie lizdo „VΩmA“ ir „COM“ arba prie lizdo „5A“ ir „COM“. Rankenėle parinkti atitinkama matavimo diapazoną ir matuojamos srovės rūsi.

Maksimalus matuojamos srovės intensyvumas lizde „VΩmA“ gali būti 200 mA, jeigu matuojama srovė yra didesnė kaip 200 mA, reikia laidą prijungti prie lizdo paženklinto „5A“ simbolio. Maksimalus matuojamos srovės intensyvumas lizde „5A“ gali būti 5 A, o matavimo laikas negali viršyti 10 sekundžių, po to prieš atliekant eilių matavimą reikia padaryti mažiausiai 15 minučių pertrauką. **Maksimalių duotajam lizdui srovės ir įtampos viršijimas yra draudžiamas.** Matavimo laidus reikia matuojamoje elektros grandinėje jungti nuosekliai, nustatyti perjungikliu matuojamosios srovės rūsi bei atitinkamą diapazoną ir perskaityti matavimo rezultatą. Matavimus reikia pradėti pasirenkant maksimalų matavimo diapazoną. Tikslesniems matavimo rezultatams gauti galima matavimų diapazoną atitinkamai pakeisti.

#### Varžos matavimas

Prijungti matavimo laidus prie lizdų paženklintų simboliais „VΩmA“ ir „COM“, o diapazonų perjungikli nustatyti varžos matavimo pozicijoje. Matavimo laidų galus pridėti prie matuojamo elemento gnybtų ir perskaityti matavimo rezultatą. Tikslesniems matavimo rezultatams gauti galima matavimų diapazoną esant reikaliui atitinkamai pakeisti. **Kategoriskai draudžiama matuoti varžą elementų, per kuriuos teka elektros srovė.** Matuojant varžas didesnes negu 1 MΩ matavimas gali užsistemti keletą sekundžių, kol rezultatas taps stabilus, tai normalus reiškinys atliekant didelių varžų matavimus.

## *Diodų testavimas*

Prijungti matavimo laidus prie lizdų paženklintų simboliais „VΩmA” ir „COM”, o diapazonu perjungiklį nustatyti diodo simbolio pozicijoje. Matavimo laidų galus pridedame prie diodo poliu kaip laidumo, taip ir užtvarine kryptimi. Jeigu diodas yra tvarkingas, prijungus diodą laidumo kryptimi pasirodys mV dydžio įtampos kritimas diode. Prijungus diodą užtvarine kryptimi vaizduoklyje pamatysime „1”. Tvarkingi diodai charakterizuojasi maža varža laidumo kryptim ir didele varža užtvarine kryptim. **Kategoriskai draudžiamas testuoti diodus, per kurius teka elektros srovę.**

## *Elektrinio pralaidumo testas*

Prijungti matavimo laidus prie lizdų paženklintų simboliais „VΩmA” ir „COM”, o diapazonu perjungiklį nustatyti zirzeklio simbolio pozicijoje.

Panaudojant matuoklį pralaidumui matuoti, įmontuotas zirzeklis skleis garsinį signalą kiekvieną kartą, kai matuojama varža nukris žemiau  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **Kategoriskai draudžiamas testuoti elektrinį pralaidumą grandinėse per kurias teka elektros srovę.**

## *Tranzistorių testavimas*

Matavimo diapazonu perjungiklį nustatyti simbolio  $h_{FE}$  pozicijoje (tranzistoriaus srovės stiprinimo koeficiente matavimas) Prieklausomai nuo turimo tranzistoriaus tipo, jungiamo jį prie pastovo lizdo paženklinto simbolio PNP arba NPN žiūrint, kad tranzistoriaus kojelės atsirastą tinkamose vietose paženklinose raidėmis: E – emiteris, B – bazė, C – kolektorius. Tvrarkingo tranzistoriaus ir taisyklingo prijungimo atveju perskaiteime vaizduoklyje matavimo rezultatą, t.y. tranzistoriaus srovės stiprinimo koeficientą. **Kategoriskai draudžiamas testuoti tranzistorius, per kurios teka elektros srovę.**

## *Signalo generatorius*

Matavimo diapazonu perjungiklį nustatyti pozicijoje \*\*. Tarp lizdų „VΩmA” ir „COM” bus išgeneruotas 50 Hz dažnio ir 5 Vp-p dydžio tarpinės (tarp maksimalių verčių) įtampos signalas. Iejimo impedansas  $50\text{k}\Omega$ . **Generatorius signalo jungimas prie įtampos arba srovės šaltinių yra draudžiamas.**

## **KONSERVAVIMAS IR SANDÉLIAVIMAS**

Matuokli valyti minkštū skudurėliu. Didesnius suteršimus šalinti skudurėli lengvai sudrékinus. Nenardinti matuoklio nei į vandenį nei į kitokį skystį. Valymui nenaudoti tirpiklių, édrinių arba abrazivinių priemonių. Matuoklio kontaktai ir matavimo laidai turi būti laikomi švarioje buklėje. Matavimo laidų kontaktinius galus valyti skudurėliu lengvai sudrékintu izopropilo alkoholiu. Prieš valant matuoklio kontaktus matuokli reikia išjungti ir išmontuoti bateriją. Matuokli apversti ir švelniai pakratyti taip, kad didesni galimi nešvarumai galėtų iškristi iš matuoklio sujungimų. Ant medinės lazdelės užmautu ir izopropilo alkoholiu sudrékintu medvilninės vatos kamuoliuku išvalyti kiekvieną kontaktą. Palaukti kol alkoholis išgaruoja, po to įmontuoti bateriją. Matuokli laikyti originalioje, su prietaisu pristatytoje vienetinėje pakuočėje, sausoje, uždaroje patalpoje.

## IERICES RAKSTUROJUMS

Daudzfunkciju mērītājs ir ciparu mērišanas ierīce, paredzēta dažādu elektrisku lielumu mērišanai.

Pirms darba uzsākšanas salasīt visu šo instrukciju un to saglabāt.

Mērītājs ir apgādāts ar plastmasas korpusu, šķidro kristālu displeju, mērišanas diapazonu pārslēdzēju. Korpusā ir uzstādītas mērišanas ligzdas un ligzda tranzistoru pārbaudišanai. Mērītājs ir apgādāts ar mērišanas vadiem ar kontaktakām. Mērītājs ir pārdots bez baterijas.

**UZMANĪBU!** Piedāvāts mērītājs nav mērišanas ierīce „Mēriju likuma” izpratnē.

### TEHNISKAS INFORMĀCIJAS

Rādītājs: LCD - maksimāls norādīts rezultāts: 1999

Pārbaudes frekvence: apm. 2-3 reizes sekundē

Pārslogojuma apzīmēšana: norādīts simbols „1”.

Polarizācijas apzīmēšana: norādīta zīme „-“ mēriju rezultātā priekšā

Baterija: 6F22; 9 V

Darba temperatūra: 0 ÷ 40° C; relatīvā mitrumā <75%

Glabāšanas temperatūra: -10° C ÷ +50° C; relatīvā mitrumā <85%

Ārējie izmēri: 126 x 70 x 24 mm (bez gumijas apvalka)

Svars: apm. 140 g (bez gumijas apvalka)

**UZMANĪBU!** Nedrīkst mērīt elektrisku lielumu, kas pārsniedz mērītāja maksimālu mērišanas diapazonu.

Parametrs	Nemainīgais spriegums			Līdzstrāva			Rezistence			
	Diapazons	Graudi	Precizitāte	Diapazons	Graudi	Precizitāte	Diapazons	Graudi	Precizitāte	
Kataloga Nr. YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 μA	0,1 μA	±(1,8% + 2)	200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)	
	2000 mV	1 mV	2000 μA	1 μA	2000 Ω		1 Ω	±(1,0% + 2)		
	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 μA		20 kΩ		10 Ω	
	200 V	100 mV	200 mA	100 μA	±(2,0% + 2)	200 kΩ	100 Ω			
	500 V	1 V	±(1,2% + 10)	5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ		1 kΩ	
Piezīmes	Aizsardzība no pārslogojuma: diapazoni 200 mV: 220 V rms; pārējie diapazoni: 500 V d.c. vai 500 V a.c. rms									
	Aizsardzība no pārslogojuma: drošinātājs 0,5A/250 V; diapazoni 5 A: drošinātājs 5A/250V - mēriju laiks < 10 s. intervālos > 15 min.									
	$U_{\text{in}} = 3V$									

Mainīgais spriegums			Tranzistoru pārbaude			Diodes pārbaude		
Diapazons	Graudi	Precizitāte	$I_B$	$U_{CE}$	Izšķiršana			
200 V	100 mV	±(1,2% + 10)	10 μA	2,8 V	1mV			
500 V	1 V							
$I_{B1} = 45 \div 450 \text{ Hz}$			10 μA	2,8 V	1mV			

Precizitāte: ± % norādījuma + vismazāk nozīmīga cipara svars

### MULTIMĒRĪTĀJA EKSPLUATĀCIJA

**UZMANĪBU!** Lai pasargāties no elektrības trieciena riska, pirms ierīces korpusa atvēršanas atslēgt no ierīces mērišanas vadus un izslēgt mērītāju.

#### Drošības instrukcijas

Nedrīkst strādat ar mērītāju pārk mitrā atmosfērā, toksiskos vai viegli uzielsmojamos tvaikos, eksplozīvā atmosfērā. Pirms katras lietošanas pārbaudīt mērītāju un mērišanas vadus, jebkuru bojājumu konstatēšanas gadījumā nedrīkst uzsākt darbu. Bojātus vadus mainīt uz jauniem, bez defektiem. Kad rodas jebkādas šaubas, lūdzam kontaktēties ar ražotāju. Mēriju laikā mērišanas vadus turēt tikai ar izolētu daļu. Nedrīkst pieskarties ar pirkstiem pie mērišanas vietām vai nelietotām mērītāja ligzām. Pirms mērīta lieluma mainīšanas atslēgt mērišanas vadus. Nedrīkst uzsākt konservācijas darbu bez pārbaudišanas, vai mērišanas vadi tika atslēgti no mērītāja, un vai mērītājs tika izslēgts.

#### Baterijas mainīšana

Multimērītāja ir lietota baterija 9V tips 6F22. Rekomendējam lietot sārma bateriju. Lai uzstādīt bateriju, ir nepieciešami atvērt ierīces korpusu, lietojot skrūves mērītāja apakšējā daļā. Pieslēgt bateriju saskaņā ar apzīmējumiem, slēgt korpusu un ieskrūvēt stiprināšanas skrūves. Pēc tam, kad norādis baterijas simbols, ir nepieciešami mainīt bateriju uz jaunu. Lai saglabāt mēriju precizitāti, rekomē-

dējam mainīt baterijas visātrāk pēc baterijas simbola parādišanas.

#### Drošinātāja mainīšana

Ierīcē tika lietots apstrādās drošinātājs 0,5A/250V (Ø5x20mm) ar ātru raksturu. Bojāšanas gadījumā mainīt drošinātāju uz jaunu, ar identiskiem elektriskiem parametriem. Lai to darīt - atvērt mērītāja korpusu, līdzīgi kā baterijas mainīšanas gadījumā, un ievērojot drošības noteikumus, mainīt drošinātāju uz jaunu.

Drošinātājs 5A/250V (Ø5x20mm) var būt mainīts tikai speciālā remontu uzņēmumā.

#### Testa vadu pieslēgšana

No vadu kontaktdakšām noņem aizsardzības vākus un pieslēgt saskanā ar instrukcijas norādījumiem. Pēc tam noņemt vākus no mērišanas daļas un uzsākt mērišanu.

Atkarīgi no diapazona pārslēdzēja aktuālas pozīcijas, uz displeja būs norādīti trīs svarīgi cipari. Gadījumā, kad būs nepieciešami mainīt baterijas, multimērītājs rāda baterijas simbolu uz displeja. Gadījumā, kad uz displeja mēritas vērtības priekšā ir zīme „-”, tas nozīmē, ka mēritai vērtībai ir pretēja polaritāte saīdzinot ar mēritāju. Gadījumā, kad uz displeja norādis tikai simbols „1”. Tas nozīmē, ka mērišanas diapazons tika pārsteigt, tādā gadījumā ir nepieciešami mainīt mērišanas diapazonu uz augstāku. Gadījumā, kad nav zināma mērīta lielumā aptuvena vērtība, uzstādīt visaugstāko iespējamu mērišanas diapazonu un tikai pēc pārbaudes mērišanas mainīt diapazonu uz attiecīgu.

**UZMANĪBU!** Neatļaut, lai mērītāja mērišanas diapazons būtu mazākais par mēritas vērtības. Tas var bojāt mērītāju un ierosināt elektrības triecienu.

#### Vadu pareiza pieslēgšana:

Sarkanā vads pie ligzdas, apzīmētas ar „VΩmA”, „5A”  
Melns vads pie ligzdas, apzīmētas ar „COM”

Lai sasniegta mēriju visaugstāko precīzitāti, ir nepieciešami nodrošināt optimālus mērišanas apstākļus. Apkārtnes temperatūra no 18° C līdz 28° C un gaisa relatīvais mitrums <75 %

#### Precīzitātes noteikšanas piemērs

Precīzitāte:  $\pm$  % norādījuma + vismazāk nozīmīga cipara svars

Nemanītgā sprrieguma mērišana: 1,396 V

Precīzitāte:  $\pm$  (0,8% + 5)

Kļūdas aprēķināšana:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Mēriju rezultāts: 1,396 V  $\pm$  0,016 V

#### Sprieguma mērišana

Pieslēgt mērišanas vadus pie ligzdām apzīmētām ar „VΩmA” un „COM”. Diapazonu pārslēdzēju uzstādīt nemainīgā vai mainīgā sprieguma mērišanas pozīcijā. Izvēlēt maksimālu mērišanas diapazonu, mērišanas vadus pieslēgt paralēli elektrības kēdei un pārbaudīt sprieguma mēriju rezultātu. Lai sasniegta precīzitāku rezultātu, var mainīt mēriju diapazonu. Nedrīkst mērīt spriegumu augstāku par 500 V nemainīgā sprieguma mērišanas gadījumā un 500 V rms (kvadrāta vidēja) mainīgā sprieguma mērišanas gadījumā. Tas var bojāt mērītāju un ierosināt elektrības triecienu.

#### Strāvas stiprums mērišana

Atkarīgi no strāvas stiprums paredzētais vērtības, mērišanas vadus pieslēgt pie ligzdas „VΩmA” un „COM” vai pie ligzdas „5A” un „COM”. Ar regulētāju izvēlēt attiecīgu mērišanas diapazonu un mērītās strāvas veidu.

Maksimāls mērīta strāvas stiprums ligzðā „VΩmA” var būt 200 mA, gadījumā, kad mērīta strāvas stiprums ir augstākais par 200 mA, vadu un nepieciešami pieslēgt pie ligzdas apzīmētās ar „5A”. Maksimāls strāvas stiprums ligzðā „5A” var būt 5A, un mērišanas laiks nevar pārsteigt 10 sekundes, pēc tam ne nepieciešami pagaidīt vismaz 15 minūtes no atkārtotas mērišanas. **Nedrīkst pārsteigt ligzðā maksimālu strāvu un spriegumu.** Mērišanas vadus pieslēgt virknē slēgumā pie pārbaudītās elektrības kēdes, ar regulētāju izvēlēt diapazonu un mērīta strāvas veidu, pēc tam salīdzināt mēriju rezultātu. Mērišanu uzsākt no maksimāla mērišanas diapazona. Lai sasniegta precīzitāku rezultātu, var mainīt mēriju rezultātu.

#### Rezistences mērišana

Pieslēgt mērišanas vadus pie ligzdām apzīmētām ar „VΩmA” un „COM” diapazonu pārslēdzēju uzstādīt rezistences mērišanas režīmā. Mērišanas uzgājums pieskart pie mērīta elementa spailēm un salasīt mēriju rezultātu. Lai sasniegta precīzitāku rezultātu, ja nepieciešami - mainīt mēriju diapazonu. **Absolūti nedrīkst mērīt rezistenci elementos ar ieslēgtu elektrību.** Gadījumā, kad mērītas vērtības ir augstākas par 1MΩ, mēriju rezultāti var stabilizēties dažādu sekunžu laikā, tā ir normāla reakcija lielas rezistences gadījumos.

#### Diodes tests

Pieslēgt mērišanas vadus pie ligzdām apzīmētām ar „VΩmA” un „COM”, diapazonu pārslēdzēju uzstādīt uz diodes simbola. Mēriju

uzgalus pieslēgt pie diodes kontaktiem vadīšanas virzienā un pretestības virzienā. Kad diode ir darbderīga, kad diode ir pieslēgta vadīšanas virzienā, ierīce parādīs sprieguma samazināšanu uz diodes, noteiktu mV. Gadījumā, kad diode ir pieslēgta pretestības virzienā, uz displeja parādīs „1”. Darbderīgas diodes raksturos ar mazo rezistenci vadīšanas virzienā un lielu rezistenci pretestības virzienā. **Absolūti nedrīkst pārbaudīt diodes ar ieslēgtu elektrību.**

#### Vadīšanas pārbaudišana

Pieslēgt mērišanas vadus pie ligzdām apzīmētām ar „VΩmA” un „COM”, diapazonu pārslēdzēju uzstādīt uz zummerra simbola. Gadījumā, kad mēritājs ir lietots vadīšanas mērišanai, no uzstādīta zummerra būs dzirdams skanas signāls katrā gadījumā, kad mērīta rezistence būs zemāka par  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **Absolūti nedrīkst pārbaudīt vadīšanu kēdēs ar ieslēgtu elektrību.**

#### Tranzistoru pārbaudišana

Mērišanas diapazonu pārslēdzēju uzstādīt pozīcijā, apzīmētā ar  $h_{FE}$  (tranzistora pastiprināšanas koeficienta mērišana). Atkarīgi no tranzistora veida, to pieslēgt pie ligzdas, apzīmētas ar PNP vai NPN, kontrolējot, lai tranzistora kontakti būtu novietoti vietās apzīmētās ar burtiem E - emitors, B - bāze, C - kolektors. Darbderīga tranzistora un pareizas pieslēgšanas gadījumā uz displeja ir parādīts tranzistora pastiprināšanas koeficienta mērišanas rezultāts. **Absolūti nedrīkst pārbaudīt tranzistoru ar ieslēgtu elektrību.**

#### Signāla ģenerators

Mērišanas diapazonu pārslēdzēju uzstādīt pozīcijā „.”. Starp ligzdām „VΩmA” un „COM” būs ģenerēts signāls ar frekvenci 50 Hz un starprobežu spriegumu 5 Vp-p. Izejas impedance ir  $50\text{k}\Omega$ . **Nedrīkst pieslēgt ģeneratora signālu pie sprieguma vai strāvas avotiem.**

### KONSERVĀCIJA UN GLABĀŠANA

Mēritāju tīrīt ar mīkstu lupatiņu. Lielākus piesārnojumus novākt ar mazliet valgu lupatiņu. Nedrīkst nogremdēt mēritāju ūdeni vai citā šķidrumā. Tīrīšanai nelietot šķidrinātājus, kodigu vai abrazīvu vielu. Saglabāt mēritāja kontaktus un mērišanas vadus tīrumā. Mērišanas vadu kontaktus tīrīt ar lupatiņu, mazliet samitrināt ar izopropila spirtu. Lai tīrīt mēritāja kontaktus, mēritāju izslēgt un noņemt bateriju. Pagriezt mēritāju un delikāti to sapurināt, lai lieļākie netirumi varētu izkrit no kontaktiem. Kokvilnas vates piņu uz stienīša samitrināt ar izopropila spirtu un nošķirt katru no kontaktiem. Pagaidīt līdz spirta iztvaikošanai, pēc tam uzstādīt bateriju. Mēritāju glabāt sausā, slēgtā telpā piegādātā iepakojumā.

## CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE

Toto multifunkční měřidlo je digitální měřicí přístroj určený k měření různých elektrických veličin.

Před zahájením práce s měřicím přístrojem je třeba přečíst celý návod na obsluhu a uschovat ho pro případné pozdější použití.

Měřicí přístroj je zabudovaný do plastové skřínky a je vybavený LED displejem a přepínačem měřicích rozsahů. Ve skřínce jsou zabudované měřicí zdiřky a zásuvka na zkoušení tranzistorů. Měřicí přístroj je vybavený měřicími vodiči zakončenými měřicími hroty. Měřicí přístroj se prodává bez napájecí baterie.

**UPOZORNĚNÍ!** Nabízený měřicí přístroje není měřidlem ve smyslu zákona o metrologii.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej: LCD – maximální zobrazovaná hodnota měřené veličiny: 1999

Frekvence vzorkování: cca 2-3krát za sekundu

Indikace přetížení: zobrazí se symbol „1“

Indikace polarity: před výsledkem měření se zobrazí znak „–“

Baterie: 6F22; 9 V

Provozní teplota: 0 ÷ 40 °C při relativní vlhkosti vzduchu < 75 %

Teplota skladování: -10 °C ÷ +50 °C při relativní vlhkosti vzduchu < 85 %

Vnější rozměry: 126 x 70 x 24 mm (bez gumového krytu)

Hmotnost: cca 140 g (bez gumového krytu)

**UPOZORNĚNÍ!** Je zakázáno měřit elektrické veličiny, jejichž hodnoty překračují maximální měřicí rozsah měřicího přístroje.

Parametr	Stojnosměrné napětí			Stojnosměrný proud			Odpor		
	Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost	Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost	Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost
Katalogové č. YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5 % + 3)	200 µA	0,1 µA	±(1,8 % + 2)	200 Ω	0,1 Ω	±(1,0 % + 10)
	2000 mV	1 mV	2000 µA	1 µA	2000 Ω		1 Ω		
	20 V	10 mV	±(1,0 % + 5)	20 mA	10 µA	±(2,0 % + 2)	20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA		200 kΩ	100 Ω	
	500 V	1 V	±(1,2 % + 10)	5 A	10 mA	±(2,0 % + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	
Poznámky	Ochrana proti přetížení: rozsah 200 mV; 220 V rms; ostatní rozsahy: 500 V d.c. nebo 500 V a.c. rms			Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5 A/250 V; rozsah 5 A: pojistka 5 A/250 V – čas měření < 10 s v intervalech > 15 min			$U_{ab} = 3 \text{ V}$		

Střídavé napětí			Zkoušení tranzistorů			Zkoušení diod			
Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost	$I_B$	$U_{CE}$		Rozlišovací schopnost			
200 V	100 mV	±(1,2 % + 10)	10 µA	2,8 V	1 mV				
500 V	1 V								

Přesnost: ± % údaje + váha nejméně významného bitu

## POUŽÍVÁNÍ MULTIMETRU

**UPOZORNĚNÍ!** K zajistění ochrany před nebezpečím úrazu elektřinou je třeba před otevřením skřínky měřicího přístroje odpojit měřicí vodiče a přístroj vypnout.

### Bezpečnostní předpisy

Měřicí přístroj nepoužívejte v příliš vlhkém prostředí, za přítomnosti toxických nebo hořlavých pár a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Před každým použitím kontrolujte stav měřicího přístroje a měřicích vodičů. V případě zjištění jakýchkoli závad je používání přístroje zakázáno. Poškozené vodiče vyměňte za nové, bezchybné. V případě jakýchkoli pochybností se poradte s výrobcem. Během měření držte koncovky měřicích vodičů pouze za izolované části. Nedotýkejte se prsty měřených míst nebo nepoužívaných zdírek měřicího přístroje. Před změnou měřené veličiny měřicí vodiče odpojte. Před zahájením údržby a ošetřováním přístroje zkонтrolujte, zda jsou od měřicího přístroje odpojené měřicí vodiče a zda je samotný měřicí přístroj vypnuty.

### Výměna baterie

Multimetr je napájený baterií 9 V typu 6F22. Doporučuje se používat alkalické baterie. K montáži baterie je třeba skřínku přístroje

otevřít odšroubováním šroubků umístěných na spodní straně měřicího přístroje. Baterii připojte podle označení na kontaktech, skříňku zavřete a zašroubujte upevňovací šrouby. Když se na displeji zobrazí symbol baterie, znamená to, že je třeba baterii vyměnit za novou. K zajištění přesnosti měření se doporučuje baterii vyměnit co nejdříve po zobrazení symbolu baterie.

#### Výměna pojistky

V přístroji je použitá přístrojová pojistka 0,5 A/250 V (Ø5x20 mm) s rychlou charakteristikou. V případě poškození vyměňte pojistku za novou s identickými elektrickými parametry. K tomuto účelu je třeba otevřít skříňku přístroje stejným postupem jako v případě výměny baterie. Dodržujte při tom bezpečnostní předpisy.

Výměnu pojistky 5 A/250 V (Ø5x20 mm) může provést pouze specializovaný opravárenský podnik.

#### Připojení zkušebních vodičů

Z kolíků měřicích vodičů stáhněte ochranné kryty a připojte je podle pokynů uvedených v návodu. Potom stáhněte ochranné kryty z měřicích hrotů a zahajte měření.

Podle toho, jaká je aktuální poloha přepínače měřicích rozsahů, se na displeji zobrazí tři rozpoznávací znaky. Když je nutné vyměnit baterii, multimetr o této skutečnosti informuje zobrazením symbolu baterie na displeji. V případě, že se na displeji před naměřenou hodnotou objeví znaménko „–“, znamená to, že naměřená hodnota má vzhledem k zapojení přístroje opačnou polaritu. V případě, že se na displeji objeví pouze symbol „1“, znamená to, že došlo k překročení měřicího rozsahu. V takovém případě je třeba přístroj přepnout na vyšší měřicí rozsah. V případě měření veličiny neznámé hodnoty je třeba přepnout na nejvyšší měřicí rozsah a teprve po předběžném měření lze měřicí rozsah přepnout na odpovídající hodnotu.

**UPOZORNĚNÍ! Nesmí se dopustit, aby měřicí rozsah měřicího přístroje byl nižší než měřená hodnota. Mohlo by dojít ke zničení měřicího přístroje a k úrazu elektřinou.**

#### Správné připojení měřicích vodičů je následující:

Červený vodič do zdírky označené „VΩmA“ nebo „5A“.

Černý vodič do zdírky označené „COM“.

K dosažení co nejvyšší přesnosti měření je třeba zajistit optimální podmínky měření. Teplota prostředí musí být v rozmezí od 18 °C do 28 °C a relativní vlhkost vzduchu <75 %.

#### Příklad stanovení přesnosti

Přesnost:  $\pm 0\%$  údaje + váha nejméně významného bitu

Měření stejnosměrného napětí: 1,396 V

Přesnost:  $\pm 0,8\% + 5$

Výpočet chyby:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Výsledek měření:  $1,396 \text{ V} \pm 0,016 \text{ V}$

#### Měření napětí

Měřicí vodiče připojte do zdírek označených „VΩmA“ a „COM“. Přepínač měřicích rozsahů přepněte do polohy pro měření stejnosměrného nebo střídavého napětí. Nastavte maximální měřicí rozsah, měřicí vodiče přiložte paralelně k elektrickému obvodu a odečtěte výsledek měření napětí. K ziskání přesnejších výsledků měření je možné měřicí rozsah změnit. Nikdy neměňte napětí vyšší než 500 V v případě měření stejnosměrného napětí a 500 V rms (kvadratický průměr) v případě střídavého napětí. Mohlo by dojít ke zničení měřicího přístroje a k úrazu elektřinou.

#### Měření proudu

V závislosti na predpokládané velikosti měřeného proudu připojte měřicí vodiče do zdírky „VΩmA“ a „COM“ nebo do zdítek „5A“ a „COM“. Přepínač přepněte na příslušný měřicí rozsah a druh měřeného proudu.

Maximální měřeny proud ve zdířce „VΩmA“ může být 200 mA. V případě měření proudu vyššího než 200 mA je třeba měřicí vodič připojit do zdírky „5A“. Maximální proud měřený ve zdířce „5A“ může být 5 A. Čas měření však nesmí překročit 10 sekund, přičemž mezi jednotlivými měřeními je třeba dodržit přestávky v trvání nejméně 15 minut. **Překračování maximálních hodnot proudů a napětí přípustných pro danou zdírku je zakázáno.** Měřicí vodiče je třeba k měřenému elektrickému obvodu připojit sériově, přepínačem zvolit měřicí rozsah a druh měřeného proudu a odečíst výsledek měření. Měření je třeba začít při nastaveném maximálním měřicím rozsahu. K ziskání přesnejších výsledků měření je možné měřicí rozsah změnit.

#### Měření odporu

Připojte měřicí vodiče ke zdírkám označeným „VΩmA“ a „COM“ a přepínač rozsahů nastavte do polohy měření odporu. Měřicí hroty přiložte k vývodům měřené součástky a odečtěte výsledek měření. K ziskání přesnejších výsledků měření lze v případě potřeby změnit měřicí rozsah. **Je absolutně zakázáno měřit odpor součástek, kterými teče elektrický proud.** Při měření hodnot vysších než 1 MΩ může měření trvat několik sekund, než se ustálí výsledek. V případě měření velkých odporů se jedná o zcela běžný jev.

## Zkoušení diod

Měřicí vodiče připojte do zdiřek označeným „VΩmA“ a „COM“ a přepínač měřicích rozsahů přepněte na symbol diody. Měřicí hroty přiložte k vývodům diody v propustném směru a v závěrném směru. Je-li dioda bezchybná, po připojení v propustném směru zjistíme na této diodě pokles napětí vyjádřený v mV. Po připojení v závěrném směru se na displeji zobrazí „1“. Bezchybné diody se vyznačují malým odporem v propustném směru a velkým odporem v závěrném směru. **Je absolutně zakázáno testovat diody, kterými teče elektrický proud.**

## Zkoušení vodivosti

Měřicí vodiče připojte do zdiřek označeným „VΩmA“ a „COM“ a přepínač měřicích rozsahů přepněte na symbol bzučáku. V případě použití měřicího přístroje k měření vodivosti zabudovaný bzučák vydá zvukový signál pokaždé, když měřený odpor klesne pod  $3\ \Omega \pm 2\ \Omega$ . **Je absolutně zakázáno zkoušet vodivost obvodů, kterými teče elektrický proud.**

## Zkoušení tranzistorů

Přepínač měřicích rozsahů přepněte do polohy označené symbolem  $h_{FE}$  (měření zesilovacího činitele tranzistoru). V závislosti na typu zkoušeného tranzistoru připojte tranzistor do zásuvky patice označené PNP nebo NPN, dbajíce na to, aby byly příslušné vývody tranzistoru připojeny ke kontakům označeným písmeny E – emitor, B – báze, C – kolektor. V případě, že je tranzistor bezchybný a správně připojený, odečteme výsledek měření zesilovacího činitele, který se zobrazí na displeji. **Je absolutně zakázáno zkoušet tranzistory, kterými teče elektrický proud.**

## Generátor signálu

Přepínač měřicích rozsahů přepněte do polohy „\*“. Mezi zdiřkami „VΩmA“ a „COM“ se bude generovat signál s frekvencí 50 Hz a napětím mezi špičkami 5 Vp-p. Výstup má impedanci 50 kΩ. **Je zakázáno připojovat signál generátoru ke zdroji napětí nebo proudu.**

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Měřicí přístroj utírejte měkkým hadíkem. Větší znečištění odstraňte pomocí mírně navlhčeného hadíku. Měřicí přístroj nečistěte ponofením do vody nebo jiné kapaliny. Na čištění nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny nebo abrazivní přípravky. Zdiřky a zásuvky měřicího přístroje a měřicí vodiče udržujte v čistotě. Koliky a hroty měřicích vodičů čistěte hadíkem mírně navlhčeným izopropylalkoholem. Při čištění zdiřek měřicího přístroje je třeba měřicí přístroj vypnout a vymout baterie. Měřicí přístroj otočete a opatrně s ním zatfeste, aby se větší nečistoty dostaly ze zdiřek a zásuvek měřicího přístroje ven. Bavlněný vatový tampónek na tyčince mírně navlhčete izopropylalkoholem a vycistěte každou zdiřku a zásuvku. Počkejte, až se alkohol vypaří, a potom namontujte baterii. Měřicí přístroj je nutné skladovat v suché místnosti v dodaném jednotkovém obalu.

## CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJA

Toto multifunkčné meracie zariadenie je digitálny meraci prístroj určený na meranie rôznych elektrických veličín.

**Pred zahájením práce s meracím prístrojom je potrebné prečítať celý návod na obsluhu a návod uschovať pre prípadné neskôršie použitie.**

Meraci prístroj je zabudovaný do plastovej skrinky a je vybavený LED displejom a prepínačom meracích rozsahov. V skrinke sú inštalované meracie zdiery a zásuvka na skúšanie tranzistorov. Meraci prístroj je vybavený meracími vodičmi zakončenými hrotmi. Meraci prístroj sa predáva bez napájacej batérie.

**UPOZORNENIE!** Ponúkaný meraci prístroj nie je meradlom v zmysle zákona o metrológii.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej: LCD – maximálny zobrazovaný výsledok merania: 1999

Frekvencia vzorkovania: cca 2-3krát za sekundu

Indikácia prefázenia: zobráza symbol „1“

Indikácia polarity: pred výsledkom merania sa zobrazí znak „-“

Batéria: 6F22; 9 V

Prevádzková teplota: 0 ° do 40 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu < 75 %

Teplota skladovania: -10 °C do +50 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu < 85 %

Vonkajšie rozmery: 126 x 70 x 24 mm (bez gumového krytu)

Hmotnosť: cca 140 g (bez gumového krytu)

**UPOZORNENIE!** Je zakázané merať elektrické veličiny, ktorých hodnoty prekračujú maximálny meraci rozsah prístroja.

Parameter	Jednosmerné napätie			Jednosmerný prúd			Odpor		
	Rozsah	Rozlišovacia schopnosť	Presnosť	Rozsah	Rozlišovacia schopnosť	Presnosť	Rozsah	Rozlišovacia schopnosť	Presnosť
Katalógové č. YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5 % + 3)	200 µA	0,1 µA		200 Ω	0,1 Ω	±(1,0 % + 10)
	2000 mV	1 mV		2000 µA	1 µA	±(1,8 % + 2)	2000 Ω	1 Ω	
	20 V	10 mV	±(1,0 % + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA	±(2,0 % + 2)	200 kΩ	100 Ω	±(1,0 % + 2)
	500 V	1 V	±(1,2 % + 10)	5 A	10 µA	±(2,0 % + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	
Poznámky	Ochrana proti prefázeniu: rozsah 200 mV; 220 V rms; ostatné rozsahy: 500 V d.c. alebo 500 V a.c. rms			Ochrana proti prefázeniu: poľská 0,5 A/250 V, rozsah 5 A; poľská 5 A/250 V – čas merania < 10 s v intervaloch > 15 min			$U_{ab} = 3 \text{ V}$		

Striedavé napätie			Skúšanie tranzistorov			Skúšanie diód		
Rozsah	Rozlišovacia schopnosť	Presnosť	$I_B$	$U_{CE}$	Rozlišovacia schopnosť			
200 V	100 mV							
500 V	1 V	±(1,2 % + 10)						
$f_N = 45 \text{ - } 450 \text{ Hz}$								
			10 µA	2,8 V		1mV		

Presnosť: ± % údaja + váha najmenej významného bitu

## POUŽÍVANIE MULTIMETRA

**UPOZORNENIE!** Pre zaistenie ochrany pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom je potrebné pred otvorením skrinky meracieho prístroja odpojiť meracie vodiče a prístroj vypnúť.

### Bezpečnostné predpisy

Meraci prístroj nepoužívajte v príliš vlhkom prostredí, v prítomnosti toxických alebo horľavých par a v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Pred každým použitím skontrolujte stav meracieho prístroja a meracích vodičov. V prípade zistenia akýchkoľvek chýb je používanie prístroja zakázané. Poškodené vodiče vymenite za nové, bezchybné. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poradte s výrobcom. Počas merania držte koncovky meriacich vodičov iba za izolované časti. Nedotýkajte sa prstami meraných miest alebo nepoužívaných zdierok meracieho prístroja. Pred zmenou meranej veličiny meracie vodiče odpojte. Pred zahájením údržby a ošetrovaním prístroja skontrolujte, či sú od meracieho prístroja odpojené meracie vodiče a či je samotný meraci prístroj vypnutý.

Výmena batérie

Multimeter je napájaný **batériou 9 V typ 6F22**. Odporúča sa používať alkalické batérie. Pri montáži batérie odskrutkujte skrutky umiestnené na spodnej strane meracieho prístroja a skrinku otvorte. Batériu pripojte ku kontaktom podľa ich označenia, skrinku sa

zavorte a zaskrutkujte upevňovacie skrutky. Ak sa na displeji zobrazí symbol batérie, znamená to, že je potrebné batériu vymeniť za novú. Pre zaistenie presnosti merania sa odporúča batériu vymeniť čo najskôr po zobrazení symbolu batérie.

#### Výmena poistky

V prístroji je použitá prístrojová poistka 0,5 A/250 V (Ø 5x20 mm) s rýchlosťou charakteristikou. V prípade poškodenia vymenite poistku za novú s tým istými elektrickými parametrami. K tomuto účelu je potrebné otvoriť skrinku prístroja rovnakým postupom ako pri výmene batérie. Dodržiavajte pri tom bezpečnostné predpisy.

Výmenu poistky 5 A/250 V (Ø5x20 mm) môže uskutočniť iba špecializovaný opravárenský podnik.

#### Pripojenie skúšobných vodičov

Z kolikov meracích vodičov stiahnite ochranné kryty a pripojte ich podľa pokynov uvedených v návode. Potom stiahnite kryty z meracích hrotov a zahájte meranie.

Podľa toho, aká je aktuálna poloha prepínača meracích rozsahov, sa na displeji zobrazia tri rozpoznávacie znaky. Keď bude nutné vymeniť vybitú batériu, multimeter o tejto skutočnosti informuje zobrazením symbolu batérie na displeji. V prípade, že sa na displeji objavi pred nameranou hodnotou znamienko „-“, znamená to, že nameraná hodnota má vzhľadom k zapojeniu prístroja opačnú polaritu. V prípade, že sa na displeji objaví iba symbol „1“, znamená to, že došlo ku prekročeniu meracieho rozsahu. V takom prípade je potrebné prepriepačiť merací rozsah na vyšší. V prípade merania väčšej hodnoty je potrebné prepriepačiť na najvyššiu merací rozsah a až po predběžnom zmerání výsledku je možné merací rozsah prepriepačit na odpovídajúcu hodnotu.

**UPOZORNENIE!** Nesmie sa dopustiť, aby merací rozsah meracieho prístroja bol nižší než meraná hodnota. Mohlo by dojst' k zničeniu meracieho prístroja a k úrazu elektrickým prúdom.

#### Správne pripojenie meracích vodičov je nasledujúce:

Červený vodič do zdierky označenej „VΩmA“, „5A“.

Cierny vodič do zdierky označenej „COM“.

Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti merania je potrebné zabezpečiť optimálne meracie podmienky. Teplota prostredia musí byť v rozmedzí od 18 °C do 28 °C a relativná vlhkosť vzduchu <75 %.

#### Príklad stanovenia presnosti

Presnosť:  $\pm$  % údaja + váha najmenej významného bitu

Meranie jednosmerného napäcia: 1,396 V

Presnosť:  $\pm(0,8\% + 5)$

Výpočet chyby:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Výsledok merania:  $1,396 \text{ V} \pm 0,016 \text{ V}$

#### Meranie napäcia

Meracie vodiče pripojte do zdierok označených „VΩmA“ a „COM“. Prepínač meracích rozsahov prepnite do polohy pre meranie jednosmerného alebo striedavého napäcia. Nastavte maximálny merací rozsah, meracie vodiče pripojte paralelne ku elektrickému obvodu a odčítajte výsledok merania napäcia. Pre získanie presnejších výsledkov merania je možné zmeniť merací rozsah. Nikdy nemerajte napätie vyššie ako 500 V v prípade merania jednosmerného napäcia a 500 V rms (kvadratický priemer) v prípade merania striedavého napäcia. Mohlo by dojst' k zničeniu meracieho prístroja a k úrazu elektrickým prúdom.

#### Meranie prúdu

V závislosti od predpokladanej hodnoty meraného prúdu pripojte meracie vodiče do zdierok „VΩmA“ a „COM“ alebo do zdierok „5A“ a „COM“. Prepínač prepnite na príslušný merací rozsah a druh meraného prúdu.

Maximálny prúd meraný v zdierke „VΩmA“ môže byť 200 mA. V prípade merania prúdu vyššieho než 200 mA je potrebné meracie vodiče pripojiť do zdierky „5A“. Maximálny prúd meraný v zdierke „5A“ môže byť 5 A. Čas merania však nesmie prekročiť 10 sekúnd, príčom medzi jednotlivými meraniami je potrebné dodržať prestávku v trvaní najmenej 15 minút. **Prekračovanie maximálnych hodnôt prúdov a napätií pre danú zdierku je zakázané.** Meracie vodiče je potrebné pripojiť sériovo ku meranému elektrickému obvodu, zvolať prepínačom meraci rozsah a druh meraného prúdu a odčítať výsledok merania. Meranie je potrebné začať pri nastavenom maximálnom meracom rozsahu. Pre získanie presnejších výsledkov merania je možné merací rozsah zmeniť.

#### Meranie odporu

Meracie vodiče pripojte do zdierok označených „VΩmA“ a „COM“ a prepínač meracích rozsahov prepnite do polohy pre meranie odporu. Meracie hroty priložte ku vývodom meranej súčiastky a odčítajte výsledok merania. Pre získanie presnejších výsledkov merania je možné v prípade potreby meraci rozsah zmeniť. **Je absolútne zakázané merať odpor súčiastok, cez ktoré preteká elektrický prúd.** V prípade odporov vyšších než 1 MΩ môže meranie trvať niekoľko sekúnd, kým sa ustálí výsledok. V prípade merania veľkých odporov ide o bežný jav.

## Skúšanie diód

Meracie vodiče pripojte do zdierok označených „VQmA“ a „COM“ a prepínač meracích rozsahov prepnite na symbol diódy. Meracie hroty priložte ku vývodom diódy v prieplustnom a závernom smere. Ak je dióda bezchybná, po pripojení v prieplustnom smere odčítame pokles napätia na tejto dióde vyjadrený v mV. Po pripojení v závernom smere sa na displeji zobrazí „1“. Bezchybné diódy sa vyznačujú malým odporom v prieplustnom smere a vysokým odporom v závernom smere. **Je absolútne zakázané skúšať diódy, cez ktoré preteká elektrický prúd.**

## Skúšanie vodivosti

Meracie vodiče pripojte do zdierok označených „VΩmA“ a „COM“ a prepínač meracích rozsahov prepnite na symbol bzučiaka. V prípade použitia meracieho prístroja na meranie vodivosti zabudovaný bzučiak vydá zvukový signál zakaždým, keď meraný odpor poklesne pod  $30 \Omega \pm 20 \Omega$ . **Je absolútne zakázané skúšať vodivosť obvodov, cez ktoré preteká elektrický prúd.**

## Skúšanie tranzistorov

Prepínač meracích rozsahov prepnite do polohy označenej symbolom  $h_{FE}$  (meranie činiteľa zosilnenia tranzistora). V závislosti od typu skúšaného tranzistora pripojte tranzistor do zásuvky päťice označenej PNP alebo NPN, dbajúc na to, aby boli príslušné vývody tranzistora pripojené ku kontaktom označeným písmenami E – emitor, B – báza, C – kolektor. V prípade, že je tranzistor bezchybný a správne pripojený, odčítame na displeji zobrazený výsledok merania činiteľa zosilnenia. **Je absolútne zakázané skúšať tranzistory, cez ktoré preteká elektrický prúd.**

## Generátor signálu

Prepínač meracích rozsahov prepnite do polohy „\*“. Medzi zdierkami „VΩmA“ a „COM“ sa bude generovať signál s frekvenciou 50 Hz s napäťom medzi špičkami 5 Vp-p. Výstup má impedanciu 50 kΩ. **Je zakázané pripájať signál generátora ku zdrojom napäťia alebo prúdu.**

## ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Meraci prístroj uterajte mäkkou handričkou. Väčšie znečistenie odstráňte pomocou mierne navlhčenej handričky. Meraci prístroj nečistite ponáraním do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, žieraviny alebo abrazívne prípravky. Zdierky a zásuvky meracieho prístroja a meracie vodiče udržiavajte v čistote. Koliky a hroty meracích vodičov čistite handričkou mierne navlhčenou izopropylalkoholom. Pri čistení zdierok meracieho prístroja je potrebné prístroj vypnúť a vybrať batériu. Meraci prístroj otočte a jemne s ním zatrasťte, aby sa väčšie nečistoty dostali zo zdierok a zásuviek von. Bavlnený vatový tampónik na tyčinke mierne napustite izopropylalkoholom a vycistite každú zdierku a zásuvku. Počkajte, až sa alkohol odparí a potom namontujte batériu. Meraci prístroje je nutné skladovať v suchej miestnosti v dodanom jednotkovom obale.

## A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

A multifunkciós mérőműszer egy digitális mérőberendezés különböző nagyságú elektromos mennyiségek mérésére.

**A mérőműszerrel végzett munka megkezdése előtt el kell olvasni a kezelési utasítás, és be kell azt tartani.**

A mérőműszer háza műanyagból készült, a kijelzője folyadékristályos, és rendelkezik egy mérési tartomány átkapcsolóval. A házba különböző mérő aljzatok vannak beépítve, valamint egy foglalat tranzisztorok ellenőrzéséhez. A mérőműszer el van látni dugaszokban végződő mérő vezetékekkel. A mérőműszer az áramellátást biztosító elem nélkül forgalmazzuk.

**FIGYELEM!** A forgalmazott mérőműszer nem számít a „Mérésügyi törvény” értelmében vett mérőeszköznek.

## MŰSZAKI ADATOK

Kijelző: LCD - maximális kijelzett eredmény: 1999

A mintavétel gyakorisága: körülbelül 2-3 alkalommal másodpercenként

Túlterhelés jelzése: megjelenített „1” jel.

Polarizáció jelzése: „+” jel a mérési eredmény előtt

Telep: 6F22; 9 V

Üzemő hőmérséklet: 0 ÷ 40 °C; <75% relatív nedvességtartalomnál

Tárolási hőmérséklet: -10 ÷ +50 °C; <85% relatív nedvességtartalomnál

Külső méretek: 126 x 70 x 24 mm (gumi védőburkolat nélkül)

Súly: kb. 140 g (gumi védőburkolat nélkül)

**FIGYELEM!** Tilos a mérőműszer mérési tartományát meghaladó elektromos értékeket mérni a műszerrel.

Paraméter	Egyenfeszültség			Egyenáram			Ellenállás		
	Tartomány	Mérési élesség	Pontosság	Tartomány	Mérési élesség	Pontosság	Tartomány	Mérési élesség	Pontosság
Katalógusszám YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 µA	0,1 µA		200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)
	2000 mV	1 mV		2000 µA	1 µA	±(1,0% + 2)	2000 Ω	1 Ω	
	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ	10 Ω	
	200 V	100 mV		200 mA	100 µA	±(2,0% + 2)	200 kΩ	100 Ω	
	500 V	1 V	±(1,2% + 10)	5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ	1 kΩ	±(1,0% + 2)
Megjegyzések	Túlterhelés elleni védelem: 200 mV tartomány: 220 V rms; a többi tartomány: 500 V d.c. vagy 500 V a.c. rms			Túlterhelés elleni védelem: 0,5A/250 V biztosíték; 5 A tartomány: 5A/250V biztosíték - mérési idő < 10 ms., 15 percnél nagyobb intervallumokban			$U_{\text{in}} = 3V$		

Váltakozó feszültség			Tranzisztorellenőrzés			Diódaellenőrzés		
Tartomány	Mérési élesség	Pontosság	$I_B$	$U_{CE}$		Felbontás		
200 V	100 mV							
500 V	1 V	±(1,2% + 10)	10 µA	2,8 V		1 mV		

Pontosság: ± % kijelzés + a legkevésbé jelentős szám súlya

## A MULTIMÉTER HASZNÁLATA

**FIGYELEM!** Az áramtétés veszélye elleni védelem miatt a műszer házának kinyitása előtt le kell venni róla a mérővezetékeket, és ki kell kapcsolni a mérőműszert.

### Biztonsági utasítások

Ne dolgozzon a mérőműszerrel túl magas nedvességtartalom mellett, toxikus vagy gyúlékony gőzök, jelenlétében, robbanásveszélyes légkörben. minden használat előtt ellenőrizni kell a mérőműszer és a mérővezetékek állapotát, és amennyiben bármilyen sérlést észlel, nem szabad megkezdeni a munkát. A sérujtéket cserélje ki újra, hibátlanakra. Bármiten kétség esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Vezetékek mérésekor a mérő érintkezőket kizárálag a szigetelt résznél szabad fogni. Ne érintse ujjal a mérés helyét vagy a mérőműszer használatai kívül dugaszolójáratát. A mérő érték változtatása előtt csatlakoztassa le a mérővezetékeket. Soha ne kezdje meg a karbantartást anélkül, hogy meg ne győződött volna róla, hogy a mérőműszerről leválasztották a mérő vezetékeket, és kikapcsolták magát a mérőműszert.

### Az elem cseréje

A multiméter áramellátása egy **6F22 típusú 9V-os elemmel** történik. Ajánlatos alkáli elemeket használni. Az elem behelyezéséhez a mérőműszer aljában elhelyezett két csavar kicsavarásával ki kell nyitni az eszköz burkolatát. Helyezze be az elemet a pólusok

jelölésének megfelelően, zárja be a burkolatot, és csavarja be a rögzítő csavarokat. Ha megjelenik az elem jele, az azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet újra. Tekintettel a mérések pontosságára ajánlatos az elemeket az elem jelének megjelenését követően a lehető leghamarabb kicsérálni.

#### Biztosítékcseré

Az eszközbe 0,5A/250V (Ø5x20mm), gyors karakteristikájú, műszer biztosítékot építettek be. Ha a biztosíték tönkremegy, ki kell cserélni egy ugyanolyan elektromos paraméterekkel rendelkező új biztosítékra. Ehhez ki kell nyitni a műszer burkolatát, és ugyanúgy kell eljárni, mint az elemek cseréje esetén, betartva a balesetvédelmi szabályokat, ki kell cserélni a biztosítékot újra.

Az 5A/250V (Ø5x20mm) biztosítékot kizárolag speciális javító műhelyben szabad kicsérálni.

#### A teszt vezetékek csatlakoztatása

A vezetékek dugaszairól húzza le a védő burkolatot, és csatlakoztassa őket az útmutatóban megadott módon. Majd húzza le a védőburkolatot a mérő részkről, és kezdje meg a mérést.

A mérési tartomány átkapcsolójának állásától függően a kijelzőn megjelenik három jelzőszám. Amikor szükségessé válik az elem cseréje, erről egy elem jel megjelenése tájékoztat a kijelzőn. Abban az esetben, ha a kijelzőn a mért érték előtt megjelenik egy „-” jel, az azt jelenti, hogy a mért érték polarizációja ellentétes azzal, ahogyan a műszer be van kötve. Ha a kijelzőn megjelenik az „1” jel, az a mérési tartomány túllépését jelenti, ilyen esetben módosítani kell a mérési tartományt egy magasabbról. Ismertetlen értékű mennyiségek mérésekor a legmagasabb mérési tartományt kell beállítani, és csak az előzetes mérés ismeretében szabad módosítani a mérési tartományt a megfelelőre.

**FIGYELEM!** Nem szabad megengedni, hogy a műszer mérési tartománya kisebb legyen, mint a mért érték. Ez a műszer tönkremeneteléhez vezethet, és áramütést okozhat.

#### A vezetékek helyes bekötése:

A vörös vezetéket a „VΩ „mA” vagy „5A” dugaszoláljzatba.

A fekete vezetéket a „COM” jelű dugaszoláljzatba.

A lehető leg pontosabb eredmény eléréséhez optimális mérési körülményeket kell biztosítani. Ezek 18 °C és 28 °C közötti környezeti hőmérséklet és <75% relatív légnedvesség tartalom.

#### Példa a pontosság megadására:

Pontosság: ± % kijelzés + a legkevésbé jelentős szám súlya

Egyen feszültség mérése: 1,396 V

Pontosság: ±(0,8% + 5)

Hibaszámítás:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Mérési eredmény:  $1,396 \pm 0,016 \text{ V}$

#### Feszültségmérés

Csatlakoztassa a mérővezetékeket a „VΩmA” és a „COM” jelű dugaszoláljzatokba. A mérési mód kapcsolót a mérőrend egyen vagy váltakozó feszültségeknek megfelelő állásba kell állítani. Válassza ki a maximális mérési tartományt, a mérő vezetékeket csatlakoztassa az elektromos körre, és olvassa le a feszültségejtéket. Ha pontosabb eredményt szeretne kapni, módosítani lehet a mérési tartományt. Soha ne mérjen 500V-nál magasabb feszültséget egyenfeszültség esetén, és 500 V rms (közepes négyzetes) váltakozó feszültségs esetén. Ez a műszer tönkremeneteléhez vezethet, és áramütést okozhat.

#### Áramerősséggel mérés

A mérőrendű áramerősséggel függően csatlakoztassa a mérővezetéket a „VΩmA” és a „COM” dugaszoláljzatba vagy az „5A” és a „COM” dugaszoláljzatba. A forgatógombbal válassza ki a mérési tartományt és a mérőrendű áram fajtáját.

A „VΩmA” dugaszoláljzatban a mérőrendű áram maximális erőssége 200 mA lehet. 200 mA-nél erősebb áram esetében a vezetéket a „5A” dugaszoláljzatba kell csatlakoztani. Az „5A” dugaszoláljzatban a mért áram erőssége nem lehet nagyobb 5A-nél, mérés ideje pedig nem tarthat tovább 10 másodpercnél, ami után legalább 15 perc szünettel kell tartani a következő mérés előtt. **Tilos az adott dugaszoláljzatra megadott maximális áramerősséggel és feszültségekkel töllelni.** A mérővezetékeket sorosan kell rákötani a vizsgált áramkörre, az átkapcsolával ki kell választani a mérőrendű áram fajtáját és tartományát, és le kell olvasni az eredményt. A mérést a maximális mérési tartománytól kell kezdeni. Ha pontosabb eredményt szeretne kapni, módosítani lehet a mérési tartományt.

#### Ellenállás mérése

Csatlakoztassa a mérővezetékeket a „VΩmA” és a „COM” jelű dugaszoláljzatokba, a mérési mód kapcsolóját állítsa ellenállásmérésre. A mérővezeték végett a mérőrendű elem csatlakozóihoz kell érinteni, és le kell olvasni a mérés eredményét. Ha pontosabb eredményt szeretne kapni, szükséges esetén módosítani a mérési tartományt. **Szigorúan tilos olyan elemek ellenállását mérni, amelyeken éppen áram folyik keresztül.** 1MΩ-nál nagyobb értékek mérésénél néhány másodpercig eltarthat, amíg az eredmény stabilizálódik, ez normális jelenség nagy ellenállások mérése esetében.

## Diódák tesztelése

Csatlakoztassa a mérővezetékeket a „VQmA” és a „COM” jelű dugaszolálizatokba, a mérési mód kapcsolóját állítsa a dióda jelre. A mérővégeket odaérírtjük a dióda kivezetéseire vezetési és zárási irányban. Ha a dióda jó, akkor a vezetés irányban bekötött diódánál mV-ban kifejezett feszültségesést mérünk. A zárási irányban bekötött diódánál a kijelzőn „1”-es kijelzést látnunk. A jól működő diódák-nak a vezetési irányban kicsi az ellenállása, a zárási irányban pedig nagy. **Szigorúan tilos olyan diódákat tesztelni, amelyeken éppen áram folyik keresztül.**

## Vezetés tesztelése

Csatlakoztassa a mérővezetékeket a „VΩmA” és a „COM” jelű dugaszolálizatokba, a mérési mód kapcsolóját állítsa a zümmögő jelre.

Ha a műszer vezetés mérésére használja, a beépített zümmögő minden alkalommal hangjelzést ad, amikor a mért ellenállás  $30 \Omega \pm 20\Omega$  alá esik. **Szigorúan tilos olyan vezetékekben tesztelni a vezetést, amelyeken éppen áram folyik keresztül.**

## Tranzisztorok tesztelése

A mérési mód kapcsolót állítsa a  $h_{FE}$ -vel jelzett állásba (a tranzisztor erősítési tényezőjének mérése). A rendelkezésre álló tranzisztor típusától függően a dugaszolálizatba csatlakoztatjuk a PNP vagy NPN jelű aljzatot, úgyelve arra, hogy a tranzisztor lábait megfelelően az E-emitter, B-bázis, C-kollektor jelű helyekbe dugjuk. Jól működő tranzisztor és megfelelő behelyezés esetén az erősítési tényező értéke megjelenik a kijelzőn. **Szigorúan tilos olyan tranzisztorokat tesztelni, amelyeken éppen áram folyik keresztül.**

## Jelgenerátor

A mérési mód kapcsolót állítsa a „\*”-gal jelzett állásba. A „VΩmA” és „COM” foglalatok között 50Hz frekvenciájú 5 Vp-p csúcsfeszültségű jel generálódik. A kimenet impedanciája 50kΩ. **Tilos a generátor jelet feszültség- vagy áramforrásra kötni.**

## KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

A mérőműszert törölje át egy puha ronggyal. A nagyobb szennyeződéseket nedves ronggyal távolítsa el. Ne merítse a műszeret vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon oldósereket, maró vagy dörzsölő anyagokat a tisztításhoz. Ügyelni kell a mérőműszer és a mérő vezetékek érintkezőinek tisztaságára. A vezetékek érintkezőit izopropil alkohollal enyhén meg nedvesített ronggyal kell tisztítani. A mérőműszer érintkezőinek tisztításához ki kell kapcsolni a műszeret, és ki kell venni az elemet. Fordítva fel a mérőműszer, egy kicsit rázza meg, úgy, hogy a nagyobb szennyeződések kihulljanak a műszer csatlakozóiból. Egy vattás végül pálcát nedvesítsen meg izopropil alkohollal, és tisztítsa meg az összes érintkezőt. Várja meg, amíg az alkohol elpárolog, majd tegye vissza az elemet. A mérőműszert száraz helyiségen, az eredeti egységcsomagolásban kell tárolni.

## DESCRIERE DISPOZITIV

Aparatul de măsurat multifuncțional este un dispozitiv digital conceput pentru efectuarea de diferite măsurători a valorilor curentului electric.

**Înainte de a începe lucrul cu aparatul de măsurat trebuie să citiți toate instrucțiunile și să le păstrați.**

Aparatul de măsurat are carcăsa din plastic, afișaj cu cristale lichide, comutator intervale de măsurare. În carcăsa sunt instalate soclurile de măsurare și un soclu pentru testat tranzistorare. Aparatul de măsurat este dotat cu cabluri de măsurat terminate cu mufe. Aparatul de măsurat se comercializează fără bateria de alimentare.

**ATENȚIE!** Aparatul de măsurat din ofertă nu este un dispozitiv de măsurat în sensul legii „Legea cu privire la măsurători”

## INFORMAȚII TEHNICE

Afișaj: LCD - rezultatul maxim afișat: 1999

Frecvență prelevare probe: circa 2-3 ori pe secundă

Marcaj suprasarcină: simbol afișat „1”

Marcaj polarizare: semn afișat „-“ înainte de rezultatul măsurătorii

Baterie: 6F22; 9 V

Temperatura de operare: 0 ÷ 40°C; la o umiditate relativă de <75%

Temperatura de depozitare: -10°C ÷ +50°C; la o umiditate relativă de <85%

Dimensiuni exterioare: 126 x 70 x 24 mm (fără carcasa de cauciuc)

Masă: cca. 140 g (fără carcasa de cauciuc)

**ATENȚIE!** Se interzice efectuarea de măsurători pentru valorile electrice care depășesc intervalul maxim de măsurare al aparatului de măsurat.

Parametru	Voltaj curent continuu			Curent continuu			Rezistență		
	Interval	Granule	Exactitate	Interval	Granule	Exactitate	Interval	Granule	Exactitate
Nr. catalog YT-73080	200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 3)	200 µA	0,1 µA	±(1,8% + 2)	200 Ω	0,1 Ω	±(1,0% + 10)
	2000 mV	1 mV	2000 µA	1 µA	2000 Ω		1 Ω	±(1,0% + 2)	
	20 V	10 mV	±(1,0% + 5)	20 mA	10 µA	20 kΩ	10 Ω		100 Ω
	200 V	100 mV	±(1,2% + 10)	200 mA	100 µA	±(2,0% + 2)	200 kΩ		100 kΩ
	500 V	1 V		5 A	10 mA	±(2,0% + 10)	2000 kΩ		1 kΩ
Observații	Protecție la suprasarcină: interval 200 mV: 220 V rms; celelalte intervale: 500 V d.c. sau 500 V a.c. rms			Protecție la suprasarcină: siguranță 0,5A/250 V; interval 5 A: siguranță 5A/250 V – durată măsurare < 10 sec. în intervale > 15 min.					
								U <sub>ab</sub> = 3V	

Voltaj curent alternativ			Control tranzistori		Control diode
Interval	Granule	Exactitate	I <sub>b</sub>	U <sub>CE</sub>	Rezoluție
200 V	100 mV	±(1,2% + 10)	10 µA	2,8 V	1mV
500 V	1 V				
f <sub>n</sub> = 45 ÷ 450 Hz					

Exactitate: ± % valoarea afișată + importanța celei mai mici cifre

## EXPLOATARE MULTIMETRU

**ATENȚIE!** Pentru a vă proteja de pericolul de electrocutare înainte de deschiderea carcasei aparatului trebuie să decuplați conductorii de măsurare și să opriți aparatul de măsurat.

### Instrucțiuni de siguranță

Nu lărați cu aparatul de măsurat într-o atmosferă cu umiditate prea ridicată, în condiții de vapozi toxică sau inflamabilă, într-o atmosferă explozivă. Verificați înainte de fiecare utilizare starea aparatului de măsurat și a conductorilor de măsurare, în cazul în care observați orice defectiune nu începeți lucrul. Schimbați conductorii deteriorați cu unii noi fără defecte. În cazul în care aveți fel de dubii trebuie să luați legătura cu producătorul. În timp ce efectuați măsurătorile trebuie să țineți conductorii și mufele de măsurare doar de partea izolației. Nu atingeți cu degetele locurile unde se efectuează măsurarea sau soclurile nefolosite din gniazdă aparatul de măsurat. Înainte de a schimba valoarea măsurată trebuie să decuplați conductorii de măsurare. Nu începeți niciodată să efectuați lucrări de întreținere în cazul în care nu sunteți siguri că au fost decuplați conductorii de măsurare de la aparatul de măsurat și că aparatul de măsurat a fost oprit.

## Schimbare baterie

Multimetru trebuie să fie alimentat cu o baterie 9V tip 6F22. Se recomandă utilizarea de baterii alcaine. Pentru a monta bateria trebuie să deschideți carcasa dispozitivului, deșurubați șuruburile situate pe partea de jos a aparatului de măsurat. Cuplați bateria conform marcajului de la cleme, închideți carcasa și înșurubați șuruburile de fixare. În cazul în care se afișează simbolul bateriei înseamnă că trebuie să schimbați bateria cu una nouă. Pentru a păstra precizia măsurătorilor se recomandă schimbarea bateriei cât mai repede de la momentul în care s-a afișat simbolul bateriei.

## Schimbare siguranță

În dispozitiv s-a folosit o siguranță pentru aparat F250mA/250V (Ø5x20mm) cu caracteristici rapide. În caz de defectare a siguranței trebuie schimbată cu una nouă cu parametrii electrici identici. Pentru a face acest lucru trebuie să deschideți carcasa aparatului de măsurat, procedați la fel ca și în cazul schimbării de baterie, respectați regulile de siguranță și schimbați siguranța cu una nouă. Siguranța 5A/250V (Ø5x20mm) poate fi schimbată doar într-un atelier de reparații specializat.

## Cuplare conductori de testare

Scoateți capacele de protecție de pe mușele conductorilor și cuplați-le conform indicațiilor din instrucțiuni. Apoi scoateți carcasa de protecție a zonei de măsurare și începeți măsurările.

În funcție de poziția actuală a comutatorului de intervale pe afișaj vor fi indicate trei cifre semnificative. Atunci când este necesar să schimbați bateria, multimetru vă informează despre acest lucru prin afișarea simbolului bateriei pe afișaj. În cazul în care pe afișaj în față valori măsurate apar semnul „-“ înseamnă că valoarea măsurată are polarizare opusă față de cuplarea aparatului de măsurat. În cazul în care pe afișaj apar doar simbolul „1“ înseamnă că s-a depășit intervalul de măsurare, în acest caz trebuie să schimbați intervalul de măsurare cu unul mai mare. În caz de măsurători de mărimi cu valoare necunoscută trebuie să setați cel mai mare interval de măsurare și abia după măsurătoarea inițială trebuie să schimbați intervalul de măsurare cu unul corespunzător.

**ATENȚIE!** Nu permiteți ca intervalul de măsurare al aparatului de măsurat să fie mai mic decât valoarea măsurată. Acest lucru poate duce la distrugerea aparatului de măsurat și la electrocutare.

## Cuplarea corectă a conductorilor este:

Conductorul roșu la soclu marcat cu „VΩmA”, „5A”

Conductorul negru la soclu marcat cu „COM”

Pentru a obține cea mai precisă valoare de măsurare trebuie să asigurați condiții optime de măsurare. Temperatura mediului în interval între 18° C și 28° C și umiditatea relativă a aerului <75 %

## Exemplu de stabilire a exactității

Exactitate:  $\pm$  valoarea indicată + importanța celei mai puțin semnificative cifre

Măsurare voltaj curent continuu: 1,396 V

Exactitate:  $\pm(0,8\% + 5)$

Evaluare eroare:  $1,396 \times 0,8\% + 5 \times 0,001 = 0,011168 + 0,005 = 0,016168$

Rezultat măsurătoare: 1,396 V  $\pm$  0,016 V

## Măsurare tensiune

Cuplați conductorii de măsurare la socurile marcate cu „VΩmA” și „COM”. Folosiți comutatorul de intervale și setați-l la poziția de măsurare a tensiunii continue sau a tensiunii alternative. Selectați intervalul maxim de măsurare, cuplați conductorii de măsurare paralel cu circuitul electric și citiți rezultatul măsurării de tensiune. Pentru a obține rezultate mai exacte de măsurare puteți schimba intervalul de măsurare. Nu măsurăți tensiuni mai mari de 500 V în cazul măsurătorilor pentru voltaj curent continuu și 500 V rms (medie pătrată) în cazul măsurătorilor pentru tensiunea alternativă. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului de măsurat și la electrocutare.

## Măsurare intensitate curent

În funcție de valoarea așteptată a tensiunii măsurate de curent, conductorii de măsurare trebuie cuplați la soclul „VΩmA” și „COM” sau la soclul „5A” și „COM”. Selectați cu butonul de poziționare intervalul de măsurare corespunzător și tipul de curent măsurat. În intensitatea maximă a curentului măsurat în soclul „VΩmA” poate fi de 200 mA în cazul măsurării unui curent cu valoare mai mare de 200 mA, trebuie să cuplați conductorul la soclul „5A“. Intensitatea maximă a curentului măsurat în soclul „5A“ poate fi de 5 A, durata de măsurare nu poate depăși 10 secunde, după ce trebuie să păstrați cel puțin 15 minute de pauză înainte de următoarea măsurătoare.

**Se interzice depășirea valorilor maxime de tensiune și intensitate pentru soclul respectiv.** Conductorii de măsurare trebuie cuplați în serie în circuitul electric analizat, selectați intervalul și tipul de curent măsurat cu comutatorul și citiți rezultatul măsurătorii. Trebuie să începeți măsurătorile de cu selectarea intervalului maxim de măsurare. Pentru a obține rezultate mai exacte de măsurare puteți schimba intervalul de măsurare.

## Măsurare rezistență

Cuplați conductorii de măsurare la socurile marcate cu „VΩ” și „COM”, setați comutatorul de intervale la poziția de măsurare a rezistenței de măsurare trebuie așezate în clemele elementului măsurat și să citiți rezultatul măsurătorii. Pentru a obține rezultate mai

exacte de măsurare în cazul în care este necesar schimbări intervalul de măsurare. **Se interzice categoric măsurarea de rezistență a elementelor, prin care trece curent electric.** Pentru a măsura valori mai mari de  $1\text{ M}\Omega$  măsurarea poate dura câteva secunde până ce se stabilizează rezultatul, aceasta este o reacție normală în cazul în care se măsoară rezistențe mari.

#### *Testare diode*

Cuplăți conductorii de măsurare la soclurile marcate cu „VQmA” și „COM” setați comutatorul de intervale la simbolul diodei. Mufe de măsurare trebuie așezate la pinii diodei în direcția curentului și în direcția rezistenței. Dacă dioda funcționează, lângă dioda conectată în direcția de trecere veți putea citi scăderea tensiunii la această diodă exprimată în mV. În cazul cuplării în direcția de rezistență pe afișaj veți observa „1”. Diodele funcționale se caracterizează prin rezistență mică în direcția de trecere și rezistență mare în direcția opusă. **Se interzice categoric testarea diodelor prin care trece curent electric.**

#### *Testare conductivitate*

Cuplăți conductorii de măsurare la soclurile marcate cu „VQmA” și „COM” setați comutatorul de intervale la simbolul buzzerului. În cazul în care folosiți aparatul de măsurat pentru a măsura conductivitatea, buzzerul incorporat va emite un semnal acustic de fiecare dată când valoarea măsurată a rezistenței scade sub  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **Se interzice categoric testarea conductivității în circuitele prin care trece curent electric.**

#### *Testare tranzistori*

Comutatorul de intervale de măsurare trebuie setat la poziția marcată cu simbolul  $h_{FE}$  (măsurare coeficient de amplificare tranzistor). În funcție de tipul de tranzistor posedat cuplați la soclul bazei marcat cu PNP sau NPN având grijă să introduceți pinii tranzistorului în locurile marcate cu literile E - emițător, B - baza, C - colector. În cazul în care tranzistorul este eficient și cuplarea este adevarată puteți citi rezultatul măsurătorii coeficientului de amplificare indicat pe afișaj. **Se interzice categoric testarea tranzistorilor prin care trece curent electric.**

#### *Generator de semnal*

Setați comutatorul de intervale de măsurare la poziția „\*”. Între soclurile „VQmA” și „COM” se generează un semnal cu frecvență de 50 Hz și tensiunea între vârfuri de 5 Vp-p. Ieșirea are o impedanță de  $50\text{k}\Omega$ . **Se interzice conectarea semnalului de la generator la surse de tensiune sau de curent.**

### EFFECTUARE MĂSURĂTORI

În funcție de poziția actuală a comutatorului de intervale pe afișaj vor fi indicate cifre semnificative. Atunci când este necesar să schimbați bateria multimetrului vă informează despre acest fapt prin indicarea simbolului cu baterie pe afișaj. În cazul în care pe afișaj înainte de valoarea măsurată apare semnul „-“ înseamnă că valoarea măsurată are polarizare inversă față de cuplarea aparatului de măsurat. În cazul în care pe afișaj apare doar simbolul „OL“ înseamnă că intervalul de măsurare a fost depășit, în acest caz trebuie să schimbați intervalul de măsurare cu unul mai mare. În cazul în care efectuați măsurători pentru mărimi cu valori necunoscute trebuie să setați aparatul de măsurare la modul „AUTO“ și să-i permiteți să selecteze autonom cel mai bun interval de măsurare.

## PROPIEDADES DEL DISPOSITIVO

El medidor multifuncional es un dispositivo digital de medición diseñado para la medición de distintas magnitudes eléctricas.

### Antes de empezar el trabajo con el medidor es menester leer las instrucciones y guardarlas.

El medidor tiene una caja de plástico, una pantalla de cristal líquido y un selector de los rangos de medición. En la caja se han instalado puertos de medición y un enchufe para la inspección de transistores. El medidor se suministra junto con cables de medición con clavijas. El medidor se vende sin la batería.

¡ATENCIÓN! El medidor no es un dispositivo de medición bajo los preceptos de „La Ley de Mediciones“

### DATOS TÉCNICOS

Pantalla: LCD - el resultado máximo presentado: 1999

Frecuencia de la toma de muestras: aproximadamente 2-3 veces por segundo

Señalización de sobrecarga: el símbolo „1.“ en la pantalla

Señalización de la polarización: el símbolo „-“ antes del resultado de la medición

Batería: 6F22; 9 V

Temperatura de trabajo: 0 ÷ 40°C; en la humedad relativa <75%

Temperatura de almacenamiento: -10°C ÷ +50°C; en la humedad relativa <85%

Dimensiones externas: 126 x 70 x 24 mm (sin la protección de caucho)

Peso: aproximadamente 140 g (sin la protección de caucho)

¡ATENCIÓN! Se prohíbe medir las magnitudes eléctricas que excedan el rango de medición del dispositivo.

Parámetro	Tensión continua			Corriente continua			Resistencia		
	Rango	Grano	Precisión	Rango	Grano	Precisión	Rango	Grano	Precisión
Número de catálogo  YT-73080	200 mV	0.1 mV	±(0.5% + 3)	200 µA	0.1 µA	±(1.8% + 2)	200 Ω	0.1 Ω	±(1.0% + 10)
	2000 mV	1 mV	2000 µA	1 µA	2000 Ω		1 Ω	±(1.0% + 2)	
	20 V	10 mV	±(1.0% + 5)	20 mA	10 µA		20 kΩ		10 Ω
	200 V	100 mV	200 mA	100 µA	±(2.0% + 2)	200 kΩ	100 Ω		
	500 V	1 V	±(1.2% + 10)	5 A	10 mA	±(2.0% + 10)	2000 kΩ		1 kΩ
Comentarios	Protección contra sobrecargas: rango 200 mV: 220 V rms; otros rangos: 500 V d.c. o 500 V a.c. rms			Protección contra sobrecargas: fusible 0.5A/250 V; rango 5 A: fusible 5A/250 V - duración de la medición < 10 s en intervalos > 15 min.			U <sub>ee</sub> = 3V		

Tensión alterna			Inspección de transistores		Inspección de diodos
Rango	Grano	Precisión	I <sub>b</sub>	U <sub>CE</sub>	Resolución
200 V	100 mV	±(1.2% + 10)	10 µA	2,8 V	1mV
500 V	1 V				

Precisión: ± % de la indicación + peso del dígito menos significante

### EL USO DEL MULTÍMETRO

¡ATENCIÓN! Para protegerse del riesgo de sufrir un electrochoque, antes de abrir la caja del dispositivo es menester desconectar los cables de medición y apagar el medidor.

#### Instrucciones de seguridad

No use el medidor en las condiciones de humedad excesiva, en proximidad de vapores tóxicos o inflamables, y en una atmósfera explosiva. Antes de cada uso revise las condiciones del medidor y de los cables de medición. En el caso de que se detecte cualquier defecto queda prohibido empezar el trabajo. Cables dañados deben reemplazarse. En el caso de cualquier duda póngase en contacto con el fabricante. Durante la medición sostenga los cables de medición solamente por la parte aislada. No toque los lugares de medición o puertos del medidor que no estén en uso. Antes de cambiar la magnitud para medir es menester desconectar los cables de medición. No realice nunca las tareas de mantenimiento sin haberse asegurado que los cables de medición se han desconectado del medidor y el medidor mismo ha sido apagado.

#### Reemplazo de las baterías

El multímetro es alimentado por una batería 9V tipo 6F22. Se recomienda usar baterías alcalinas. Para instalar las baterías es menester abrir la caja del dispositivo desenroscando los tornillos en la parte inferior del medidor. Conecte la batería de acuerdo a

las indicaciones de los bornes, cierre la caja y reemplace los tornillos. Si en la pantalla aparece el símbolo de batería, es menester reemplazarla. Para garantizar la precisión de las mediciones se recomienda reemplazar las baterías en cuanto aparezca el símbolo de batería en la pantalla.

#### **Reemplazo del fusible**

El dispositivo tiene un fusible de aparatos 0.5A/250V (Ø5x20mm) de característica rápida. En el caso de un defecto reemplace el fusible con otro de los mismos parámetros eléctricos. Para hacerlo es menester abrir la caja del medidor, siguiendo las instrucciones para el reemplazo de las baterías y observando los principios de seguridad reemplazar el fusible.

El fusible 5A/250V (Ø5x20mm) debe reemplazarse únicamente en un taller especializado.

#### **Conexión de los cables de medición**

Quite las protecciones de las clavijas de los cables y conéctelas de acuerdo con las instrucciones. Luego quite las protecciones de la parte de medición y empiece la medición.

Dependiendo de la posición actual del selector de rango, en la pantalla aparecerán tres dígitos significantes. Cuando es necesario reemplazar las baterías, el multímetro lo indica a través del símbolo de batería en la pantalla. En el caso de que en la pantalla antes del valor de la medición aparezca el signo „-“ el valor de la medición tiene una polarización opuesta en relación a la conexión del medidor. En el caso de que en la pantalla aparezca únicamente el símbolo „.1.“ el rango medición ha sido rebasado y es menester incrementarlo. En el caso de las mediciones de magnitudes de un valor desconocido es menester seleccionar el máximo rango de medición y sólo después de una medición preliminar ajustar el rango de medición.

**¡ATENCIÓN!** El rango de medición del medidor no puede ser inferior al valor de la medición, lo cual podría dañar el medidor e implicaría un riesgo de electrochoque.

#### **La conexión correcta de los cables:**

El cable rojo a la entrada indicada con el símbolo „VΩmA“, „5A“

El cable negro a la entrada indicada con el símbolo „COM“

Para garantizar la precisión máxima de medición es menester preservar las condiciones de medición óptimas: la temperatura del ambiente dentro del rango entre 18°C y 28°C y la humedad relativa del aire <75 %

#### **Ejemplo de determinar la precisión**

Precisión:  $\pm$  % de la indicación + peso del dígito menos significante

Medición de la tensión continua: 1.396 V

Precisión:  $\pm$  (0.8% + 5)

Cálculo del error:  $1.396 \times 0.8\% + 5 \times 0.001 = 0.011168 + 0.005 = 0.016168$

Resultado de la medición: 1.396 V  $\pm$  0.016 V

#### **Medición de la tensión**

Conecte los cables de medición a las entradas indicadas con los símbolos „VΩmA“ i „COM“. Ponga el selector del rango en la posición de la medición de la tensión continua o de la tensión alterna. Seleccione el rango máximo de medición, conecte los cables de medición en paralelo al circuito eléctrico y lea el resultado de la medición de la tensión. Para obtener resultados más precisos de la medición se puede cambiar el rango de medición. No mida nunca una tensión que exceda 500 V en el caso de las mediciones de la tensión continua y 500 V rms (media cuadrática) en el caso de las mediciones de la tensión alterna, lo cual podría dañar el medidor e implicaría un riesgo de electrochoque.

#### **Medición de la intensidad de la corriente**

Dependiendo del valor esperado de la intensidad de la corriente, conecte los cables de medición al enchufe „VΩmA“ y „COM“ o al enchufe „5A“ y „COM“. Seleccione el rango de medición adecuado y el tipo de la corriente a medir.

La tensión máxima de la corriente medida en la entrada „VΩmA“ puede llegar a 200 mA. En el caso de la medición de la corriente que excede 200 mA, es menester conectar el cable a la entrada „5A“. La tensión máxima de la corriente medida en la entrada „5A“ es 5 A, mientras la duración de la medición no debe exceder 10 segundos, después de los cuales es menester esperar al menos 15 minutos antes de realizar la siguiente medición. **Se prohíbe exceder los valores máximos de la corriente y de la tensión para las entradas específicas.** Conecte los cables de medición en serie al circuito eléctrico a medir, seleccione el rango y el tipo de la corriente a medir y lea el resultado de la medición. Empiece la medición seleccionando el rango máximo de medición. Para obtener resultados más precisos de la medición se puede cambiar el rango de medición.

#### **Medición de resistencia**

Conecte los cables de medición a las entradas indicadas con los símbolos „VΩmA“ y „COM“ y ponga el selector del rango en la posición de la medición de resistencia. Coloque las terminales de medición en los bornes del elemento a medir y lea el resultado de la medición. Para obtener resultados más precisos de la medición se puede cambiar el rango de medición. **Se prohíbe terminantemente realizar la medición de la resistencia de los elementos bajo tensión.** Para las mediciones de valores que excedan 1MΩ la medición puede durar unos segundos antes de que se establezca el resultado, lo cual es normal en el caso de las mediciones de resistencias altas.

**Prueba de diodos**

Conecte los cables de medición a las entradas indicadas con los símbolos „VΩmA” y „COM” y ponga el selector del rango en el símbolo de diodo. Ponga las terminales de medición en las salidas del diodo en el sentido de la conducción y en el sentido inverso. Si el diodo funciona correctamente, junto al diodo conectado en el sentido de la conducción leeremos la caída de la tensión en el diodo expresada en mV. En el caso de la conexión en el sentido inverso en la pantalla aparecerá el símbolo „1.” Los diodos que funcionan correctamente se caracterizan por una baja resistencia en el sentido de la conducción y una alta resistencia en el sentido inverso. **Se prohíbe terminantemente realizar pruebas de diodos bajo tensión.**

**Prueba de conducción**

Conecte los cables de medición a las entradas indicadas con los símbolos „VΩmA” y „COM” y ponga el selector del rango en el símbolo de zumbador.

En el caso de usar el medidor para la medición de la conducción, el zumbador interno emitirá un sonido cada vez que la resistencia caiga debajo de  $30\Omega \pm 20\Omega$ . **Se prohíbe terminantemente realizar pruebas de la conducción en circuitos bajo tensión.**

**Prueba de transistores**

Ponga el selector del rango de medición en la posición indicada con el símbolo  $h_{FE}$  (medición del factor de amplificación del transistor). Dependiendo del tipo del transistor, cóncéctelo a la entrada de la base indicada como PNP o NPN, asegurándose que las salidas del transistor sean colocadas en los lugares señalados con las letras E – emisor, B – base, C – colector. En el caso de un transistor que funciona correctamente y de una conexión correcta leemos el resultado de la medición del factor de amplificación que aparece en la pantalla. **Se prohíbe terminantemente realizar pruebas de transistores bajo tensión.**

**Generador de señales**

Ponga el selector del rango de medición en la posición indicada con el símbolo „”. Entre las entradas „VΩmA” y „COM” se generará una señal con la frecuencia de 50 Hz y la tensión pico a pico 5 Vp-p. La impedancia de la salida es de  $50k\Omega$ . **Se prohíbe conectar la señal del generador a las fuentes de la tensión o corriente.**

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

Limpie el medidor con una tela suave. En el caso de que sea difícil de limpiar use una tela ligeramente humedecida. No sumerja el medidor en el agua u otro líquido. No use solventes, sustancias cáusticas ni abrasivas. Es menester mantener la limpieza de los contactos del medidor y de los cables de medición. Limpie los contactos de los cables de medición con una tela ligeramente humedecida con alcohol isopropílico. Para limpiar los contactos del medidor es menester apagar el medidor y sacar la batería. Voltee el medidor y sacúdalo ligeramente para vaciar los contactos del medidor. Use un tapón de algodón en un palillo humedecido con alcohol isopropílico para limpiar detalladamente cada contacto. Espere hasta que el alcohol se evapore e instalar la batería. El medidor debe almacenarse en un lugar seco en el estuche suministrado.