


Перечень основных деталей и узлов машины ручной электрической сверлильной МЭС-5-01



Утверждаю  
 Технический Директор  
 \_\_\_\_\_ Анисенков О.А.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

П.	Наименование	К.
1	Винт М5х16 (левая резьба)	1
2	Патрон	1
3	Шпиндель	1
4	Шпонка 3х3.7х9	1
5	Подшипник 6001 RS (12х28х8)	1
6	Колесо зубчатое Z=39 Øнар=41	1
7	Кольцо стопорное Ø9	1
8	Подшипник 607 Z (7х19х6)	1
9	Статор в сборе	1
9.1	Статор	1
9.2	Проводники выводные с наконечниками	4
10	Пружина	2
11	Щеткодержатель	2
12	Щетка (9х5х15)	2
13	Дроссель в сборе	2
13.1	Дроссель	2
13.2	Наконечник	4

14	Полуручка левая	1
15	Пластина прижимная	1
16	Винт 4х13 саморез	2
17	Шнур сетевой в сборе	1
17.1	Шнур сетевой L=2 м; 2х0,75	1
17.2	Наконечник	2
18	Трубка резиновая	1
19	Конденсатор в сборе	1
19.1	Конденсатор 0.22µF	1
19.2	Наконечник	2
20	Выключатель 6А 250V	1
21	Винт 4х13 саморез	9
22	Полуручка правая	1
23	Подшипник 608 Z (7х19х6)	1
24	Якорь	1
25	Подшипник 608 Z (8х27х7)	1
26	Втулка	1

Начальник Технического Отдела:  
 Петров В.Г. \_\_\_\_\_  
 Инженер-конструктор:  
 Яковенков И.К. \_\_\_\_\_