


ТОКОВЫЕ КЛЕЦКИ MS2016 SMART (КВТ) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный инструмент находится в строгом соответствии с требованиями безопасности в IEC-61010-1, IEC-61010-2-030 и IEC 61010-2-032 для электрических измерительных приборов. Уровень загрязнение – класс 2, соответствие стандарту перенапряжения CAT III 600V.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Важная информация по безопасности, см. инструкцию
	Возможно наличие высокого напряжения
	Заземление
	Двойная изоляция

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не открывайте крышку прибора предварительно не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Пренебрежение этими правилами может привести к поражению электрическим током.
- Прежде чем открыть нижнюю крышку или крышку батарейного отсека прибора, прекратите всякие измерения электрической цепи и отключите прибор.
- При отображении символа «» замените установленную в приборе батарею, во избежание поражения электрическим током, в случае показания прибором не верных данных.
- Не используйте абразивные средства или растворители для очистки прибора. Очистка должна производиться влажной тканью, с использованием моющего средства.

- Отключите питание прибора [кнопка «вкл/выкл»] на время его хранения.
- Удалите батарею, во избежание повреждения прибора, в случае если прибор не используется в течение длительного периода.


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Прибор предназначен для использования с функцией автоматического выбора измерительных диапазонов.


ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1. Зона бесконтактного определения напряжения**
- 2. Кнопка «».** При нажатии этой кнопки происходит сохранение и удержание результата измерения в памяти прибора, пока кнопку не нажать вторично
- Кнопка «».** При нажатии кнопки и удержании в течение примерно 2 секунд, включается подсветка дисплея. Через 1 минуту подсветка автоматически выключается. Для выключения подсветки, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд
- 3. Кнопка «». Бесконтактное определение напряжения**
- 4. ЖК-дисплей**
- 5. Разъем «».** Гнездо для установки красного щупа при измерении напряжения и сопротивления, а также для режима прозвонки
- 6. Разъем «».** Для установки черного щупа
- 7. Кнопка «»**
- 8. Скоба**
- 9. Индикатор «»**
- 10. Клеммы-трансформатор.** Для измерения тока

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное напряжение между гнездами и «землей»	600 В по CAT III категории безопасности
Высота	<2000 м
Питание	2 батарейки AAA 1,5 В
Дисплей	ЖКИ, 6000 отсчетов
Частота обновления показаний	3 раза в секунду
Индикация перегрузки	на дисплее «OL»
Индикация полярности	«-» при отриц. полярности
Рабочая температура	18°C – 28°C
Температура хранения	-10°C – 50°C
Индикация разряда батареи	на дисплее знак
Размеры	155 мм X 50 мм X 26 мм
Вес	

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Индикатор низкого заряда батареи	
Индикатор автоматического выключения	
Входное напряжение переменное	
Входное напряжение постоянное	
Включение и выключение режима «прозвонки»	
Режим автоопределения диапазона измерений	
Режим фиксации результата измерений	
V: Напряжение A: Сила тока	
Ω, kΩ, MΩ	
Hz	
NCV	

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Функция	Описание
•)	При сопротивлении проверяемой цепи менее 50 Ом звучит сигнал зуммера

ПРОЗВОНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Функция	Описание
•)	*D – единица младшего разряда Минимальное значение входного тока: 0,5 В Максимальное значение входного тока: 600 В Защита от перегрузки: 600 В пост./перем. эф.

ПЕРМЕННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Точность
6 А	0,001 А	±2,5% ± 5D
60 А	0,01 А	
200 А	0,1 А	

Минимальное значение входного тока: 0,01 А
Максимальное значение входного тока: 200 А
Диапазон воспроизводимых частот: 45 ~ 65Hz

Диапазон	Разрешение	Точность
600 В	0,1 В	±0,8% ± 5D

Минимальное значение входного напряжения: 1 В
Максимальное значение входного напряжения: 600 В
Диапазон воспроизводимых частот: 45 ~ 65 Гц

Функция	Описание
•)	

*

TMby
<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
6 кОм	0,001 кОм	$\pm 0,8\% \pm 3D$

Защита от перегрузки: 600 В пост./перем. эфф.

ЧАСТОТА

Диапазон	Разрешение	Точность
60 Гц	0,1 Гц	
1000 Гц	1 Гц	$\pm 1,0\% \pm 5D$

Диапазон измерений: 45 ~ 1000 Гц

Диапазон входного сигнала $\geq 0,2$ А переменного тока
(допустимое значение)

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

- Нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 2 секунд для инициализации прибора. Если напряжение аккумулятора (примерно <2.4 В), монитор будет отображать символ . В данном случае, батарея прибора должна быть немедленно заменена. Прибор выключится, если кнопка питания будет повторно нажата после инициализации.
- Когда прибор не используется для измерения, он переходит в состояние автоматического сканирования.

! ВНИМАНИЕ!

- Отсутствие световой и звуковой индикации прибора при проведении измерений не означает отсутствие напряжения в цепи. Оператор не должен полагаться исключительно на сигналы, издаваемые детектором напряжения, чтобы судить о наличии/отсутствии напряжения. Результат обнаружения может быть сопряжен с различными факторами, в том числе конструкция розетки и толщина, тип изоляции.
- При использовании прибора в режиме «NCV», одновременно измерение напряжения, сопротивления и тока – невозможно.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Нажать на скобу раскрытия магнитопровода. Обхватить одиночный проводник в сети.
- Прибор отображает результаты измерения начиная со значения 0.01 А. Нажмите клавишу «HZ», чтобы отобразить значение частоты измеряемого тока [Примечание: только в случае, если текущее значение > 0.2 А, на дисплее отобразится значение частоты тока].

БЕСКОНТАКТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (NCV)

- Нажмите кнопку «Hz/NCV» и удерживайте в течение 2 секунд для включения функции NCV.
- Нажмите кнопку «NCV» и переместите датчик ближе к измеряемой цепи. Прибор может обнаружить напряжение переменного тока измеряемой линии > 90 В. Когда прибор определяет напряжение переменного тока, возникает звуковой сигнал и световая индикация [мерцание].

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Когда измерительный прибор подключен к источнику напряжения, и полученное значение > 0.5 В, прибор отобразит измеренное значение напряжения постоянного тока. Если полученное значение < 0.5 В, прибор будет принимать данные сопротивления в качестве ошибочных и по умолчанию отобразит внутреннее сопротивление источника измеряемого сигнала.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Когда измерительный прибор подключен к источнику напряжения, и полученное значение > 1.0 В, прибор отобразит измеренное напряжение переменного тока на дисплее. При нажатии клавиши «HZ», прибор переключится на измерение значения частоты напряжения. Если полученное значение переменного тока < 1.0 В, прибор будет принимать данные сопротивления в качестве ошибочных и по умолчанию отобразит внутреннее сопротивление источника измеряемого сигнала.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Подключите щупы прибора к измеряемой цепи. Если получено значение сопротивления > 6 кОм, прибор отобразит символ: ; Если получено значение сопротивления меньше 50 Ом, раздастся звуковой сигнал.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНТЕЛЯ

- При возникновении символа , необходимо срочно заменить элементы питания на новые.
- Выкрутите крепежный винт на крышке батарейного отсека, затем снимите ее.
- Замените старые батареи.
- Установите крышку батарейного отсека на прежнее место.

! ВНИМАНИЕ!

Перед открытием батарейного отсека прибора, отсоедините щупы от измеряемой схемы [цепи], во избежание риска поражения электрическим током.

ОБМЕН ИЛИ ВОЗВРАТ ТОВАРА

Согласно Статье 25 закона «О защите прав потребителей» обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней со дня покупки.

ЗАМЕНА ЗАЖИМА ПРИБОРА

Измерительный щуп должен быть заменен, если его изолирующий слой поврежден.

! ВНИМАНИЕ!

При замене измерительного щупа прибора может использоваться только оригинальная запчасть или аналогичная, полностью соответствующая по характеристикам. Зажим должен быть целым, без повреждений, как видимых, так и невидимых. Тех параметры для использования – 1000 В 10 А.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Токовые клещи – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов (кр./черн.) – 1 шт.
- Упаковка (тканевый чехол) – 1 шт.
- Батарея 1.5 В AAA – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

- Изготовитель:
Джи Би Эс Тул Индастриал Ко., ЛТД, пр.б, пер.296, роуд Лэнг-Ю, Тэйлинг, Тайчунг, Тайвань (Китай)
- Импортер:
ООО «Гелиос», 248025, г.Калуга, ул.Промышленная, 34

Сервисный центр:
248033, Россия, г.Калуга, пер.Секиотовский, д.12
Тел.: (4842) 595-260

*Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления

УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран – участников Таможенного союза.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

EAC