



ENGLISH

ELECTRONIC KITCHEN SCALE VT-8016

The scale is used for weighing products.

DESCRIPTION

- 1. Display
- 2. Ingredient unit selection button "UNIT"
- 3. Weighing platform
- 4. ON/OFF/tare button "ON/TARE"
- 5. Battery compartment lid

Display

- 6. Stable weight and steady surface symbol
- 7. Total weight of ingredients symbol «»
- 8. Tare symbol «T»
- 9. Discrete symbol for weight measurement in «lb»
- 10. Weight measurement units «oz»
- 11. Weight of products in pounds «lb»
- 12. Weight of products in kilograms «kg»
- 13. Weight of products in grams «g»
- 14. Weight digital indications

CUSTOMER RECOMMENDATIONS**ATTENTION!**

Before using the unit, thoroughly read through this instruction manual and keep it for future reference. Use the unit as intended for its purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Handle the scale with care, as it is a precision instrument, do not subject it to high or low temperatures, high humidity, do not expose it to direct sunlight and do not drop it.
- Avoid getting liquid into the scale body, this unit is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or liquids as this may cause failure of the unit or damage to its display.
- Repeat steps 4, 5, 6 for consecutive weighing of the rest of the products.
- Adding ingredients is available until the maximum capacity (10 kg) is reached.
- Do not put products on the weighing platform if their weight exceeds the maximum capacity of the scale.

Attention! The unit contains a lithium battery. Prevent children from swallowing the lithium battery. If your child has swallowed a battery, immediately see a doctor.

- This unit is not intended for use by children, place the unit away from children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by people who lack experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.
- To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (3) and touch the "ON/TARE" button (4) for 3 seconds.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not leave the unit unattended by itself. Do not disassemble the unit by yourself. If any malfunction is detected, remove the battery from the battery compartment and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original packaging only.
- Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

USING THE SCALE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.

- Unpack the scale, remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.
- Clean the weighing platform (3) and the scale body with a soft slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Inserting the battery

- Remove the battery compartment lid (5) and insert a "CR2032" battery (supplied with the unit), strictly following the polarity.
- Install the battery compartment lid (5) back to its place.
- Note:** If there is an isolation insert in the battery compartment, open the battery compartment lid (5), remove the isolation insert and install the battery compartment lid (5) back to its place.
- Battery replacement

Battery leakage can cause injuries or damage the unit. To avoid the damage follow the instructions given below:

- use the "CR2032" battery;
- do not recharge the battery;
- insert the battery strictly following the polarity;
- remove the battery if you are not planning to use the unit for a long time;
- replace the battery in time;
- apply to specialized centers for further recycling of the battery;
- avoid the power nippers circuit.

WEIGHING THE INGREDIENTS

- 1. Place the scale on a flat, dry and stable surface.
- 2. To switch the scale on, touch the on/off/tare button (4) "ON/TARE" and wait until the zero indications (14) appear on the display (1).

Note:

- The symbol (6) shown on the display (1) indicates that the scale is ready and you can start weighing.
- If the indications on the display (1) are not equal to zero, touch the "ON/TARE" button (4), the indications will be set to zero.

- 3. Select weight measurement units pressing the button (2) "UNIT". The following symbols will appear on the display (1):
- «g» - weight of product(s) in grams (13);
- «lb» - weight of product(s) in pounds (11);
- «oz» - weight of product(s) in ounces (10);

- 4. Put the ingredients on the weighing platform (3). The display (1) will show the weight of ingredient(s) (14) according to selected measurement units.

To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (3) and touch the "ON/TARE" button (4) for 3 seconds.

CE This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (3) and touch the "ON/TARE" button (4) for 3 seconds.

RUSSIAN

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ VT-8016

Весы используются для определения веса нескольких ингредиентов, не убирая их с платформы (3).

- 1. Дисплей
- 2. Кнопка выбора единиц измерения «UNIT»
- 3. Платформа для взвешивания продуктов
- 4. ON/OFF/tare button "ON/TARE"
- 5. Батарейный отсек

Дисплей

- 6. Стабильный вес и устойчивая поверхность
- 7. Вес всех ингредиентов
- 8. Тарировочный символ «T»
- 9. Символ измерения веса в фунтах «lb»
- 10. Символ измерения веса в унциях «oz»
- 11. Вес продуктов в фунтах «lb»
- 12. Вес продуктов в килограммах «kg»
- 13. Вес продуктов в граммах «g»
- 14. Цифровые показания веса

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИБЕЛИЮ**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящий инструкционный по эксплуатации и сохраните её для использования в дальнейшем.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Установите устройство аккуратно, как с любым керамическим прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей и не роняйте их.

• Повторяйте шаги 4, 5, 6 для последовательного взвешивания стальных ингредиентов.

• Добавление ингредиентов возможно до максимального предельного веса (10 кг) на платформе (3).

• Поместите на платформу (3) необходимое количество первого ингредиента, сверху с чистыми показаниями (14) на дисплее (1).

• Примените к кнопке (2) «UNIT»/«ON/TARE», показания веса (14) на дисплее (1) обнуляются.

Примечание:

• Появление на дисплее (1) символов «+» указывает на превышение максимального допустимого веса 10 кг. Сразу очищите груз и повторите взвешивание.

• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное может привести к поломке устройства и повреждению его компонентов.

• Для открытия крышки батарейного отсека (5) извлеките элемент питания.

• Проверяйте устройство перед каждым взвешиванием продукты, вес которых не указан на платформе (3) и включите элемент питания на время взвешивания.

• Запрещается поместить на платформу (3) взвешивание продуктов, вес которых не указан на платформе (3) и включите элемент питания.

• Для выключения весов уберите ингредиенты с платформы (3) и прикоснитесь к кнопке (4) «ON/TARE» в течение 3 секунд.

ЧИСТОТА И УХОД

• Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об опасности прибора лицами, ответственными за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

• Изображены безопасности детей не оставлять прибор на пологий времени.

ВАЖНО**Электромагнитная совместимость**

Взвешиваемые весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульты радиоконтроля и микроволновые печи). В том случае если появился признак такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите на время изменения.

ЧИСТОТА И УХОД

• Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.

• Запрещается протирать весы в сухом виде.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы – 1 шт.

Элемент питания – CR2032 – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 3 В, элемент питания типа CR2032* (входит в комплект поставки)

Максимальный предел взвешивания: 10 кг

Минимальный предел взвешивания: 3 г

Цена деления шкалы*: 1 г

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

При перевозке или хранении устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдерживать его при комнатной температуре.

• Не допускайте попадания воды на устройство.

• Не допускайте попадания масла на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

• Не допускайте попадания щелочей на устройство.

• Не допускайте попадания спирта на устройство.

• Не допускайте попадания растворителей на устройство.

• Не допускайте попадания кислот на устройство.

