


**Перечень основных деталей и узлов
машины ручной электрической плоскошлифовальной МПШ-1**

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
«___» _____ 20__ г.



Поз.	Наименование	Кол.			
1	Сетевой шнур L=2 м, 2x0,75	1	18.1	Уплотнитель	1
2	Защитная трубка	1	18.2	Платформа	1
3	Полуручка левая	1	18.3	Накладка	1
4	Выключатель 5А 250V	1	19	Винт 4x10 саморез	4
5	Патрубок	1	20	Зажим	2
6	Щеткодержатель	2	21	Амортизатор	2
7	Щетка 4,9x5,9x9,9	2	22	Винт 4x16 саморез	10
8	Дроссель	2	23	Полуручка правая	1
9	Подшипник 607 RS (7x19x6)	1			
10	Статор	1			
11	Конденсатор 275V, 0,22 μF	1			
12	Якорь	1			
13	Втулка	2			
14	Подшипник 607 RS (7x19x6)	1			
15	Шайба 7	2			
16	Эксцентрик	1			
17	Подшипник 6001RS (12x28x8)	1			
18	Платформа в сборе	1			

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г

Исполнитель:
Инженер _____ Самсонов Д.И.