


**Перечень основных деталей и узлов машины ручной
электрической сверлильной ударно-вращательной МЭСУ-201**

Утверждаю

Технический директор

_____ Анисенков



| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Винт (4x15) саморез | 1 |
| 2. | Полуручка правая | 1 |
| 3. | Шнур сетевой в сборе | 1 |
| 3.1 | Шнур сетевой | 1 |
| 3.2 | (2x0,75мм ² , L=2м.) Наконечник | 2 |
| 4. | Винт (4x13) саморез | 2 |
| 5. | Пластина прижимная | 1 |
| 6. | Трубка защитная | 1 |
| 7. | Конденсатор (0,33μF, 275V) | 1 |
| 8. | Полуручка левая | 1 |
| 9. | Выключатель в сборе | 1 |
| 9.1 | Выключатель (6А, 250V) | 1 |
| 9.2 | Переключатель реверса | 1 |

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 10. | Щетка (4,8x8,8x17) | 2 |
| 11. | Щеткодержатель в сборе | 2 |
| 11.1 | Щеткодержатель | 2 |
| 11.2 | Пластина-пружина | 2 |
| 11.3 | изоллятор | 2 |
| 12. | Винт (3x7,5) саморез | 4 |
| 13. | Дроссель | 2 |
| 14. | Переключатель режимов | 1 |
| 15. | Пластина | 1 |
| 16. | Статор в сборе | 1 |
| 16.1 | Проводники выводные с наконечниками | 1 |
| 16.2 | Статор | 1 |
| 17. | Подшипник 607 Z (7x19x6) | 1 |

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| 18. | Якорь | 1 |
| 19. | Подшипник 608 Z (8x22x7) | 1 |
| 20. | Корпус в сборе | 1 |
| 20.1 | Корпус | 1 |
| 20.2 | Втулка зубчатая | 1 |
| 20.3 | Подшипник скольжения | 1 |
| 21. | Кольцо стопорное Ø10 | 1 |
| 22. | Колесо зубчатое Z=43 | 1 |
| 23. | Подшипник 6001RS (12x28x8) | 1 |
| 24. | Кольцо стопорное Ø12 | 1 |
| 25. | Подшипник 6001RS (12x28x8) | 1 |
| 26. | Пружина 8x15,5x1,2 | 1 |
| 27. | Шарик Ø5,5 | 1 |
| 28. | Шпиндель | 1 |
| 29. | Шпонка сегм.(3x3,7x9) | 1 |
| 30. | Патрон | 1 |
| 31. | Винт М6x19 (левая резьба, потай) | 1 |