


Стойка для машин сверлильных СМС-43



1 Станина	1	9 Втулка	2	15 Кольцо стоп.	14	1
2 Зажим	1	10 Болт S6M8x30	1	16 Кронштейн		
3 Гайка M8	1	11 Гайка M8	2	подвижный		1
4 Рукоятка	1	12 Направляющая	1			
5 Фиксатор	2	13 Болт M8x15	1			
6 Ограничитель глубины	1	14 Пружина	1			
7 Корпус	1	2,3x30,5x128	1			
8 Болт M8x15	2					

Инженер
Самсонов Д. И.