



2610004505



GB For optimum performance allow your new Flexshaft to run at high speed on your rotary tool in a vertical position for 2 minutes before use.

D **CH** **A** Um die Leistung der biegsamen Welle zu erhöhen, unbedingt vor Erstgebrauch 2 Minuten bei hoher Geschwindigkeit in vertikaler Position laufen lassen, bevor Sie damit arbeiten.

F **CH** **B** Pour obtenir les meilleures performances de votre nouvel arbre flexible, il est important de le roder en le faisant tourner à vide, à la vitesse maximum, pendant 2 minutes en position verticale.

NL **B** Laat uw nieuwe flexibele as voor een optimale prestatie gedurende 2 minuten voor gebruik in verticale positie op hoge snelheid op uw rotatiegereedschap lopen.

DK For optimal udnyttelse af den fleksible aksel, anbefales det at den kører ved høj hastighed uden belastning i 2 minutter inden brug.

S Kör det roterande verktyget i hög hastighet med den nya böjliga axeln i lodrät position i två minuter innan du använder det för att få bästa prestanda.

N For å oppnå optimal ytelse bør du før bruk kjøre den fleksible slangen på full hastighet med det roterende verktøyet i loddrett stilling i 2 minutter.

FIN Parhaan mahdollisen käyttötehon varmistamiseksi anna uuden taipuisan akselin käydä suurella nopeudella korkeanopeuksiseen työkaluun kiinnitettyynä pystysuorassa aseenossa 2 minuutin ajan ennen käyttöä.

I **CH** Per ottimizzare le performance del vostro nuovo albero flessibile fatelo girare ad alta velocità sul vostro miniutensile in posizione verticale per due minuti prima di usarlo.

E Para lograr un rendimiento óptimo de su nuevo eje flexible, hágallo funcionar acoplado a su multiherramienta a velocidad máxima en posición vertical durante 2 minutos antes de utilizarlo por primera vez.

P Para optimizar o seu desempenho, deixe o novo veio flexível trabalhar a alta velocidade na ferramenta rotativa, em posição vertical, durante 2 minutos antes de o utilizar.

GR Για ιδανική απόδοση, αφήστε το νο σας εύκαμπτο άξονα να λειτουργήσει με υψηλή ταχύτητα σε κάθετη θ ση για 2 λεπτά πριν τη χρήση.

TR Optimum performans için yeni esnek milinizi yüksek hız elde etmek için pozisyonda olmak şartıyla kullanım öncesi 2 dakika yüksek hızda çalıştırın.

CZ Aby byl zajištěn následný optimální provoz ohebné hřídele, před prvním použitím nechtejte hřídel po připojení na náradí běžet ve vysokých otáčkách ve vodorovné poloze po dobu 2 minut bez zátěže.

PL Dla optymalizacji wydajności pracy twojego nowego wałka giętkiego, przed wykonaniem pierwszych prac, zostaw go przez 2 min w pozycji pionowej, zamontowanego do urządzenia pracującego na najwyższych obrotach.

BG За да получите оптимални резултати с Вашия нов гъвкав удължител, първите 2 минути го поставете вертикално на Вашия DREMEL и го завъртете на прazen ход.

H Az optimális teljesítményhez tegye rá a flexibilis szárat a szerszámról és használálat előtt 2 percig járassa.

HR Prije početka rada, zbog postizanja optimalnog učinka, ostavite Vašu savitljivu osovini da radi 2 minute u vertikalnom položaju.

RO Pentru o performanță optimă conectați cordonul flexibil la scula electrică și lăsați-l să funcționeze în poziție verticală la o turărie ridicată minim 2 minute înainte de utilizare.

RU **UA** Начинай работить с гибким валом, рекомендую Вам в течение 2 минут позволить приставке работать без нагрузки в вертикальном положении, после чего Вы сможете продолжить работу.