


ПОЗ.4 и ПОЗ.5

МОНТАЖ ШТОРЫ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНУЮ РАМУ




ВАРИАНТЫ НАТЯЖИТЕЛЯ

1. Штора-1шт.
2. Цепочный механизм-1шт.
3. Втулка для трубы-1шт.
4. Держатель регулируемый левый-1шт.
5. Держатель регулируемый правый-1шт.
6. Кронштейн -2шт.
7. Шуруп 3x10-4шт.
8. Лента липкая-4шт.
9. Шайба-2шт.
10. Карниз нижний-1шт.
11. Крышка для карниза нижнего-2шт.
12. Трубка алюминиевая $\varnothing=8\text{мм}$ -1шт.
13. Заглушка -2шт.
14. Стержень заглушки - 2шт.
15. Струна -1шт.
16. Натяжитель струны- 2шт.
17. Шуруп 3x16- 8шт.

*- вариант комплектации

МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНУЮ РАМУ



ВАРИАНТЫ НАТЯЖИТЕЛЯ

1. РАЗМЕТКУ И УСТАНОВКУ ШТОРЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПО УРОВНЮ!
2. ПЕРЕД МОНТАЖОМ ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА ЛЕНТЫ ЛИПКОЙ ПОЗ.8 и ПОЗ.16 (16*) НА ДЕТАЛЯХ ШТОРЫ И НА РАМЕ.
3. НЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ ШТОРУ НА ВСЮ ДЛИНУ ТКАНИ. ПРИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ!!!
4. ДЕРЖАТЕЛИ ПОЗ.4 и ПОЗ.5 ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПИТЬ ШУРУПАМИ ИЛИ ШУРУПАМИ С ДЮБЕЛЯМИ!!!

ВНИМАНИЕ !!!

ВНИМАНИЕ! Натяжение струн-минимальное!!!

5. струну прослабить на 1,5 см

180°

Удалить

Линия излома

ПОЗ.4

ПОЗ.5

ПОЗ.8

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17

ПОЗ.8

ПОЗ.16

ПОЗ.17