■ febi 26711, 26712





Керамическая паста

Проблема

Скрип тормозных колодок. Коррозия металла внутри ГБЦ или компонентов тормозного механизма.

Причини

Эти проблемы возникают, прежде всего, из-за широкого диапазона рабочих температур компонентов, а также кислотной воды и дорожной соли. Причиной скрипа тормозов являются, как правило, вибрации между тормозной колодкой и диском или тормозной колодкой и ее направляющей из-за образования коррозии компонентов. Также из-за высоких рабочих температур в ГБЦ могут прикипать форсунки и свечи накаливания/ зажигания.

Решение

Керамическая смазка/Паста для тормозных колодок от febi:

- может применяться в температурном диапазоне от -30°C до +1400°C, что гораздо выше рабочих температур обычной медной смазки;
- не содержит металла, поэтому подходит для всех суппортов из алюминия и чугуна;
- стойка к горячей и холодной воде, а также к большинству кислот и шелочей:
- идеально подходит для защиты от коррозии резьбы, болтов, штифтов и других деталей, подвергаемых экстремальным температурным воздействиям.

Очистите поверхности и равномерно нанесите на них тонкий слой febi 26711/ 26712. Сотрите избыточно нанесенную пасту.





febi no. 26711 Cp. № G 000 650 подходит для: Mercedes-Benz, Volkswagen...



febi no. 26712 Cp. № 001 989 42 51 подходит для: Chrysler, Dodge, Mercedes-Benz,

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup[®]

