



Befestigung mit Schnellmontagekonsole



| Befestigungsart | Beschreibung und Maßzeichnungen |
|-----------------------|--|
| Ohne Aufhänge-laschen | <ul style="list-style-type: none"> Für Standard-Röhrenradiatoren Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden Für Abmessungen von Röhrenradiatoren außerhalb der angegebenen Bereiche entspricht die Anzahl der Befestigungen der Summe der Anzahl der Einzelblöcke, oder auf Anfrage. |
| | |
| | <p>Schnellmontagekonsole Set kurz ZB0233</p> <p>Schnellmontagekonsole kurz ZB0234</p> <p>Schnellmontagekonsole Set lang ZB0235</p> <p>Schnellmontagekonsole lang ZB0236</p> <p>Schnellmontagekonsole Set 2-teilig ZB0237</p> <p>Schnellmontagekonsole 2-teilig ZB0238</p> |

¹⁾ Sicherungsschraube optional, nicht im Lieferumfang enthalten

Mindestanzahl der Schnellmontagekonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 – Anforderungsklasse 1 und 2.

| Modell | Bauhöhe (mm) | passende Schnellmontagekonsole | Baulänge [Gl.] | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Befestigungskonsolen [2 Stk.] | Befestigungskonsolen [3 Stk.] | Befestigungskonsolen [4 Stk.] | Befestigungskonsolen [5 Stk.] |
| 2 – 4-Säuler | 300 – 450 | ZB0234 | 6 – 34* | 35 – 50 | 51 – 60 | – |
| | >450 – 495 | ZB0234 | | | | |
| | >495 – 695 | ZB0236 | | | | |
| | >695 – 2200 | ZB0238 | | | | |
| | >2200 - 3000 | ZB0238 | | | | |
| 5 – 6-Säuler | 300 - 450 | ZB0234 | 6 – 16 | 17 – 36 | 37 – 48 | 49 – 60 |
| | >450 - 495 | ZB0234 | 6 – 30* | 31 – 46 | 47 – 60 | – |
| | >495 – 695 | ZB0236 | | | | |
| | >695 - 1500 | ZB0238 | | | | |
| | >1500 - 3000 | ZB0238 | 6 – 22 | 23 – 30 | – | – |

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 – Anforderungsklasse 3 (z.B. Schulen).

Befestigung

| Modell | Bauhöhe (mm) | passende Schnellmontagekonsole | Baulänge [Gl.] | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Befestigungskonsolen [2 Stk.] | Befestigungskonsolen [3 Stk.] | Befestigungskonsolen [4 Stk.] | Befestigungskonsolen [5 Stk.] | Befestigungskonsolen [6 Stk.] | Befestigungskonsolen [7 Stk.] | Befestigungskonsolen [8 Stk.] |
| 2 – 4-Säuler | 300 – 450 | ZB0234 | 6 – 18 | 19 – 28 | 29 – 38 | 39 – 48 | 49 – 56 | 57 – 60 | – |
| | >450 – 495 | ZB0234 | 6 – 26 | 27 – 42 | 43 – 52 | 53 – 60 | – | – | – |
| | >495 – 695 | ZB0236 | | | | | | | |
| | >695 – 2200 | ZB0238 | | | | | | | |
| | >2200 - 3000 | ZB0238 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 – 6-Säuler | 300 - 450 | ZB0234 | 6 – 14 | 15 – 22 | 23 – 30 | 31 – 36 | 37 – 44 | 45 – 52 | 53 – 60 |
| | >450 - 495 | ZB0234 | 6 – 24 | 25 – 42 | 43 – 50 | 51 – 60 | – | – | – |
| | >495 – 695 | ZB0236 | | | | | | | |
| | >695 - 1500 | ZB0238 | | | | | | | |
| | >1500 - 3000 | ZB0238 | 6 – 20 | 21 – 30 | – | – | – | – | – |

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus aktuell handelsüblichen Hochlochziegel und Gipsputz. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

* Zur Vermeidung von Durchbiegung und –schwingung ist ggf. zusätzlich der Rückhalter ZB0239 zu verwenden.