


# DREMEL® DSM20




GB	Original instructions	6
RU		10
KZ	Тұпнұсқа нұсқаулар аудармасы	18
UK		25

RU


2610Z09991 06/2018

[www.dremel.com](http://www.dremel.com)


All Rights Reserved




⑥











⑦



⑧









	DSM500	X	X	X		X	X			X	X	X				
	DSM510						X	X	X	X	X	X	X	X		
	DSM520					X									X	X
	DSM540					X									X	X
	DSM600	X	X	X	X	X	X									

## USED SYMBOLS

- ① READ THESE INSTRUCTIONS
- ② USE HEARING PROTECTION
- ③ USE EYE PROTECTION
- ④ CLASS II CONSTRUCTED
- ⑤ DO NOT DISPOSE OF POWER TOOLS INTO HOUSEHOLD WASTE

## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

### **A WARNING** READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.** The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### WORK AREA SAFETY

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### ELECTRICAL SAFETY

- a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### PERSONAL SAFETY

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A

moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### POWER TOOL USE AND CARE

- a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### SERVICE

- a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS

### CUT-OFF MACHINE SAFETY WARNINGS

- a. The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel. The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
- b. Use only bonded reinforced or diamond cut-off wheels for your power tool. Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- c. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- d. Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- e. Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.
- f. Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools. Wheels intended for a larger power tool are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.
- g. The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- h. The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool. Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- i. Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.
- j. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- k. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- l. Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- m. Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- n. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- o. Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- p. Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- q. Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- r. Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

### KICKBACK AND RELATED WARNINGS

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at the point of binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a. Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b. Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
- c. Do not position your body in line with the rotating wheel. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d. Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e. Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.
- f. Do not "jam" a cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or snagging of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- g. When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes

- to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- h. Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.**
  - i. Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.**
  - j. Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.**

### **A DO NOT WORK WITH MATERIALS CONTAINING ASBESTOS (asbestos is considered carcinogenic)**

**A TAKE PROTECTIVE MEASURES WHEN DURING WORK DUST CAN DEVELOP THAT IS HARMFUL TO ONE'S HEALTH, COMBUSTIBLE OR EXPLOSIVE (some dusts are considered carcinogenic); wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable**

## SPECIFICATIONS

Model number .....	DSM20
Input.....	710 W
Voltage.....	220-240V~50/60Hz
No-load speed.....	17000/min
Max. cutting depth.....	21.5 mm
Max. accessory Ø.....	77 mm type 1
Wheel arbor.....	11 mm
Weight.....	1.6 kg

**Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 5 Amps.**

**Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool.**

## GENERAL ⑥

This tool is intended for straight cuts in wood, plastic, metal, drywall, fiberboard, and tile using the applicable accessories recommended by Dremel.

- A. Lock-on button
- B. Paddle switch with lock-off feature
- C. Line guide
- D. Foot
- E. Flush cut foot
- F. Spindle lock
- G. Ventilation openings
- H. Depth adjustment lever
- I. Dust port
- J. Depth scale
- K. Dust port adapter (optional)
- L. Standard wheel
- M. Flush cutting wheel (optional)
- N. Wrench
- O. Lock bolt
- P. Outer washer
- Q. Inner washer

## ACCESSORIES

**A DISCONNECT THE PLUG FROM THE POWER SOURCE BEFORE MAKING ANY ASSEMBLY, ADJUSTMENTS OR CHANGING ACCESSORIES. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.**

**Use only Dremel tested, high performance accessories. Be sure to read the instructions supplied with your Dremel accessory for further information on its use. Handle and store accessories carefully to avoid chipping and cracking.**

**DSM500** - Abrasive cutting wheel with carbide grit which is intended to cut wood and other soft materials.

**DSM510** - Reinforced type 1 abrasive cut-off wheel which is intended to cut a variety of materials such as metal and plastic.

**DSM520** - Reinforced type 1 abrasive cut-off wheel which is intended to make sore cuts in masonry and stone.

**DSM540** - Diamond abrasive wheel which is intended to make cuts in hard materials such as marble, concrete, brick, porcelain, and tile.

**DSM600** - Offset abrasive cutting wheel with carbide grit which is intended to cut wood and other soft materials.

## CHANGING ACCESSORIES

Turn lock bolt with wrench provided clockwise and remove lock bolt and outer washer. If the shaft moves while attempting to loosen the lock bolt press the spindle lock. Slide wheel behind the guard face and mount it against the inner washer on the spindle shaft ⑦.

Place flush cutting wheel (optional) against the inner washer on the spindle shaft ⑧.

Install outer washer and tighten lock bolt finger tight. Press spindle lock to lock shaft and tighten lock bolt counter-clockwise until tight with the wrench provided.

## DUST EXTRACTION ⑨

The tool is equipped with a dust port for dust extraction. To use this feature, insert dust port adapter (optional accessory) into dust port, attach vacuum hose into the adapter, then connect the opposite end of the hose to a shop vacuum cleaner.

## USE

### GETTING STARTED

**A HOLD THE TOOL WITH BOTH HANDS WHILE STARTING THE TOOL, SINCE TORQUE FROM THE MOTOR CAN CAUSE THE TOOL TO TWIST.**

**Start the tool before applying to work and let the tool come to full speed before contacting the workpiece. Lift the tool from the work before releasing the switch. Do not turn the switch on and off while the tool is under load; this will greatly decrease the switch life.**

## ON/OFF ⑩

To unlock switch and turn tool on: push lever B1 forward to unlock paddle switch B2, then squeeze paddle switch. To switch tool off: release pressure on paddle switch. The switch is spring loaded and will return to off-position automatically.

## LOCK-ON BUTTON ⑪

The lock-on feature, incorporated into the paddle switch, is a convenience for long operations. To lock switch on: after paddle switch has been activated

push lock-on button A at rear of tool completely in and release paddle switch.  
To switch tool off: squeeze and release paddle switch.  
**In order to try to avoid recoil (a situation where the wheel wants to skip out of the material) it is recommended to make cuts in the same direction as the rotation of the wheel.**

### DEPTH ADJUSTMENT

Disconnect plug from power source.  
Loosen depth adjustment lever H.  
The foot is spring loaded and will lower automatically.  
Tighten lever counter-clockwise at the depth setting desired.  
Check desired depth.

### LINE GUIDE ⑪

The cutting guide notch will give an approximate line of cut. Make sample cuts in scrap lumber to verify actual line of cut.

### HOLDING THE TOOL ⑫

Maintain a firm grip and operate the switch with a decisive action. Never force the tool. Use a light and continuous pressure.

Make sure material being cut is secured in a vise or fixture before attempting to cut.

Keep your body positioned to either side of the wheel, but not in line with the wheel. It is important to support the tool properly and to position your body such as to minimize body exposure from possible wheel binding and recoil. Grip the tool firmly while cutting and always be ready and able to manage the cut.

Avoid jamming, twisting or pinching the wheel with the workpiece of otherwise applying excessive side pressure to the wheel.

**After completing a cut and the switch has been released, be aware of the necessary time it takes for the wheel to come to a complete stop. Do not set the tool down until the accessory has come to a complete stop.**

### CUTTING TILE

Make sure material being cut is secured in a vise or fixture before attempting to cut.

Turn the tool on and wait for the wheel to reach full speed. For cuts that extend to the edge of a tile, cut all the way through edge(s) along your cut line.

Score the tile first along your cut line, making multiple passes to progressively cut through the tile.

This tool does not use wheels designed for face-grinding. If your cut requires a smooth, finished edge, use an appropriate tile finishing tool to refine the tile edge.

### PLUNGE OR INTERIOR CUTS ⑬

1. Mark the surface to be cut with the desired cut lines.
2. Loosen the depth adjustment lever so that the spring loaded foot releases and goes to the zero depth setting. Leave the depth adjustment lever loose during this cut.
3. Rest the foot of the tool on the workpiece and align the tool's wheel with the cut line.
4. While holding the tool firmly, press the paddle switch and allow the tool's wheel to come up to full speed.
5. Slowly plunge/lower the tool and wheel into the workpiece.
6. Guide the tool forward and complete the cut.
7. Release the paddle switch and allow the tool to come to a complete stop.
8. Remove the tool from the workpiece.

### FLUSH CUTTING ⑭

First, consider the desired height of the flush cut. For flooring installation, add up the thickness of your flooring adhesive, the flooring itself, and any underlays or other material that will add to the thickness of the finished floor.

1. Install the flush cutting wheel on the tool.
2. Adjust the depth of the wheel to the desired depth setting.
3. Turn the tool on its side so that the flush cut foot rests against the flooring.
4. Firmly grip the tool. Turn tool on and allow it to come to full speed before entering workpiece.
5. Complete your cut and remove the tool from the workpiece before turning the tool off.

### CUTTING LARGE SHEETS ⑮

Support large panels and long boards close to the cut. Be sure to set the depth of the cut so that you cut through the sheet or board only and not the table or work bench. The two-by-fours used to raise and support the work should be positioned so that the broadest sides support the work and rest on the table or bench.

### STRAIGHT EDGE GUIDE / RIP CUTS ⑯

The straight edge guide (optional attachment) is used for cuts parallel to the edge of the work, and can be used from either side of the foot plate for cutting on the left or right side of the material.

Rip cuts are easy to do with a straight edge guide.

To attach, insert straight edge guide, insert fence through slots in foot to desired width as shown and secure with the set screw.

### RIP BOARD GUIDE ⑰

When rip cutting large sheets, the straight edge guide may not allow the desired width of cut. Clamp or nail a straight piece of 25 mm lumber to the sheet as a guide.

Use the right side of the foot against the board guide.

### 2x4 CUTTING GUIDE ⑱

The 2x4 cutting guide (optional attachment) can be used to quickly and accurately make cuts in 2x4 lumber. Since the depth of cut is less than the thickness of a 2x4, one cut on each side of the wood will be required to complete a cut through the workpiece.

1. Measure and mark the desired cut line on the piece of wood.
2. Slide the 2x4 cutting guide over the wood in the designated location of the cut.  
*NOTE: When using the standard wheel measure a 25 mm offset to properly align the guide to the offset indicator in the cutting guide.*
3. While using the flush cut wheel, line the fence of the tool up with the cut line.
4. Clamp the cutting guide to the workpiece in the desired location to make the cut.
5. Firmly hold the tool and use the edge of the guide as a fence and make the first cut.
6. Flip the work piece over while leaving the cutting guide clamped in place and make a second cut to complete the cut through the 2x4.

### MITRE/TRIM CUTTING GUIDE

The mitre/trim cutting guide (optional attachment) and flush cutting wheel is a perfect combination to make mitre, bevel, and straight cuts in baseboard, trim, and molding. Angle indicators also aid in making accurate cuts for other common angles like 15°, 22.5° or 30°.

1. Measure and mark the desired cut line on the piece of wood.

- Position the mitre/trim cutting guide over the wood in the designated location of the cut.
- Clamp the cutting guide to the workpiece in the desired location to make the cut.
- Firmly hold the tool and make the cut.  
For straight cuts use the outside edge of the cutting guide as the fence ⑯.  
For 45° mitre cuts use the angled edge of the cutting guide as the fence ⑰.

**A ENSURE THE TOOL IS PROPERLY SEATED IN THE GUIDE BEFORE STARTING THE TOOL AND USE CAUTION WHEN STOPPING THE TOOL WITHIN THE CUTTING RAIL TO ENSURE THAT THE CUTTING WHEEL DOES NOT COME INTO CONTACT WITH THE CUTTING GUIDE.**

#### Mitre cuts (15°, 22.5° or 30°)

Pivot the cutting guide at the designated corner to the desired angle using the angle indicator marking on the cutting guide, complete the cut using the outside edge of the cutting guide as the fence ⑰.

#### 45° Bevel cuts

While using the flush cutting wheel only, place the saw in the cutting rail to complete the cut ⑯.  
The guide positions the saw to make bevel cuts in workpieces up to 14 mm thick. To make a cut, first position the tool into the rail so the back of the tool's foot fits into the keying feature. Switch on the tool and proceed to make the cut. Stop the tool before removing from guide. Determine if an inside left cut (A), outside left cut (B), inside right cut (C), or outside right cut (D) is required and orient the workpiece ⑰.

### MAINTENANCE AND CLEANING

**A NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. PREVENTIVE MAINTENANCE PERFORMED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL MAY RESULT IN INCORRECT CONNECTION OF INTERNAL WIRING AND COMPONENTS WHICH COULD CAUSE SERIOUS HAZARD.**

The tool can be cleaned most effectively with compressed dry air. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

**A TO AVOID ACCIDENTS, ALWAYS DISCONNECT THE TOOL AND/OR CHARGER FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING**

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean the tool by inserting pointed objects through an opening.

**A CERTAIN CLEANING AGENTS AND SOLVENTS DAMAGE PLASTIC PARTS. Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.**

### SERVICE AND WARRANTY

We recommend that all tool service be performed by a Dremel Service Centre.

This Dremel product is guaranteed in accordance with statutory/country-specific regulations; damage due to normal wear and tear, overload or improper handling are excluded from the warranty.

In case of a complaint, send the undismantled tool and/or charger and proof of purchase to your dealer.

### CONTACT DREMEL

For more information on service and warranty, the Dremel product range, support and hotline, go to [www.dremel.com](http://www.dremel.com).

### NOISE AND VIBRATION

Sound pressure level (standard deviation 3dB) dB(A)	96.0
Sound power level (standard deviation 3dB) dB(A)	108.0
Vibration (triax vector sum) m/s <sup>2</sup>	3.3
Vibration uncertainty K m/s <sup>2</sup>	1.5

*NOTE: The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another. It may also be used in a preliminary assessment of exposure.*

The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which you use the tool.

Make an estimation of the exposure in the actual conditions of use and identify the safety measures for personal protection accordingly (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

### DISPOSAL

The tool, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

#### ONLY FOR EC COUNTRIES ⑤

According the European Guideline 2012/19/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

### RU

### ОБЩИЕ

Информация о подтверждении соответствия, стране происхождения, а также дате изготовления указана на последней странице обложки руководства. Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

- ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ
- КОНСТРУКЦИЯ II КЛАССА
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ

# ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

## ▲ ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение этих инструкций и мер безопасности может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм. Сохраните инструкции и предупреждения для последующего использования. Термин «электрический инструмент» во всех предупреждениях относится к электрическим инструментам, работающим от электросети (проводным) или от батареи (беспроводным).

### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и плохое освещение рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- b. Запрещается пользоваться электроинструментами во взрывоопасной среде, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или газов.
- c. При работе с электроинструментом не подпускайте близко детей и посторонних. Невнимательность во время работы может привести к потере контроля над инструментом.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- a. Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Запрещается модифицировать штепсельную вилку. Запрещается применять адаптеры для штепсельных вилок электроинструментов с защитным заземлением. Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- b. Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, например трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении тела увеличивается риск поражения электрическим током.
- c. Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. При попадании воды в электроинструмент повышается риск поражения электрическим током.
- d. Используйте шнур электропитания только по назначению. Никогда не используйте кабель электроинструмента для его переноски, подтягивания или извлечения вилки из розетки. Защищайте кабель от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденные или спущенные шнуры электропитания повышают риск поражения электрическим током.
- e. При работе с электроинструментом вне помещений необходимо использовать удлинитель для использования вне помещений. Использование кабеля, подходящего для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

- f. Если невозможно избежать использования электроинструмента в условиях влажной среды, используйте блок питания с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск электрического поражения.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- a. Будьте внимательны. Следите за своими действиями при работе с электроинструментом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства индивидуальной защиты, как противопылевые респираторы, защитная обувь с нескользкой подошвой, защитный шлем или средства защиты органов слуха, соответствующие виду выполняемых работ, снижают риск получения травм.
- c. Внимание! Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батареи, а также перед подъемом или переноской инструмента установите выключатель в положение ВЫКЛ. Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- d. Прежде чем включить электроинструмент, уберите инструменты и ключи, которые использовались для его настройки. Инструменты или ключи, находящиеся во вращающейся части электроинструмента, могут привести к травмам.
- e. Не тянитесь за участку выполнения работ. Всегда занимайтесь устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому электроинструмент лучше контролируется в нестандартных ситуациях.
- f. Используйте спецодежду. Не надевайте широкую одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться на достаточном расстоянии от движущихся элементов. Широкая одежда, длинные волосы или украшения могут быть затянуты вращающимися частями электроинструмента.
- g. Если устройства поставляются для подключения систем пылеудаления и пылеулавливания, убедитесь в правильности их подключения и использования. Использование пылесборочных систем снижает опасность воздействия пыли.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a. Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, предназначенный для выполнения конкретной задачи. Эффективность и безопасность электроинструмента будет максимальной при осуществлении работ с рекомендованной скоростью.
- b. Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить при помощи выключателя, является опасным, его необходимо отремонтировать.
- c. Перед наладкой электроинструмента и заменой принадлежностей, а также перед помещением

- его на хранения извлеките штепсельную вилку из источника питания и/или аккумуляторной батареи. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- d. Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не давайте электроинструмент тем, кто не знает, как его использовать, или не ознакомился с настоящими инструкциями. Электроинструмент в руках не обученного человека представляет опасность.
- e. Поддерживайте электроинструменты в исправном состоянии. Проверяйте юстировку и сцепление движущихся частей электроинструмента, старайтесь вовремя обнаружить поломки и избегать повреждений, отрицательно влияющих на его работоспособность. Если инструмент поврежден, его необходимо отремонтировать до начала работы. Неудовлетворительное обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- f. Следите за тем, чтобы режущий элемент оставался острым и чистым. Правильный уход за режущими инструментами с острыми режущими кромками снижает вероятность заклинивания и облегчает их эксплуатацию.
- g. Применяйте электроинструмент, насадки и прочие принадлежности в соответствии с настоящими инструкциями, учитывая условия эксплуатации и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента в целях, отличных от тех, для которых он предназначен, может привести к возникновению опасных ситуаций.

## РЕМОНТ

- a. Ремонт электроинструмента должен осуществляться только квалифицированным персоналом и исключительно с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается сохранность безопасности электроинструмента.

## ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- a. Поставляемый вместе с инструментом защитный кожух должен быть надежно закреплен и установлен наиболее безопасным образом, чтобы в сторону оператора была направлена наименшая часть круга. Расположитесь в стороне от направления вращения круга, а также удостоверьтесь, что перед ним не находятся посторонние лица. Кожух защищает оператора от обломков круга, в случае его повреждения, а также от случайного контакта с ним.
- b. При работе с электроинструментом можно использовать только армированные с абразивом на связке или алмазные отрезные диски. Возможность подключения таких принадлежностей к вашему электроинструменту не гарантирует безопасность их применения.
- c. Номинальная скорость вращения принадлежности должна быть, как минимум, равна максимальной скорости, указанной

- на электроинструменте. Принадлежности, врачающиеся с большей, чем допустимо, скоростью, могут разорваться.
- d. Абразивные инструменты можно использовать только для выполнения рекомендованных видов работ. Например, никогда не используйте боковую поверхность отрезного диска для шлифовки. Абразивные режущие круги предназначены для шлифования периферий круга. Боковые силы, воздействующие на такие круги, могут разрушить их.
- e. Всегда используйте неповрежденные опорные фланцы, диаметр которых соответствует выбранному кругу. Соответствующие фланцы являются опорой для шлифовального круга и снижают вероятность его поломки.
- f. Не применяйте изношенные шлифовальные круги, которые используются с большими электроинструментами. Шлифовальные круги, предназначенные для больших электроинструментов, не рассчитаны на высокие скорости вращения маленьких устройств, поэтому их может разогреть.
- g. Наружный диаметр и толщина принадлежностей должны соответствовать мощности вашего электроинструмента. Неправильно подобранные принадлежности нельзя в достаточной степени защитить или контролировать.
- h. Размер шпинделя кругов и фланцев должен точно соответствовать размеру шпинделя электроинструмента. Круги и фланцы, которые неплотно сидят на шпинделе электроинструмента, не были сбалансированы, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля.
- i. Не используйте поврежденные круги. Перед каждым использованием проверяйте круги на наличие изъянов и трещин. После падения электроинструмента или круга проверяйте последний на наличие повреждений и, при необходимости, менять его на неповрежденный. После проверки и установки круга, вам и всем находящимся вблизи лицам необходимо занять положение за пределами плоскости вращения круга. После этого нужно включить электроинструмент на одну минуту на максимальное число оборотов на холостом ходу. В большинстве случаев поврежденные круги разрываются во время проведения проверки.
- j. Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы применяйте защитный щиток для лица, защитное средство для глаз или защитные очки. При необходимости используйте противопылевой респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, обеспечивающий защиту от абразивных частиц и частиц обрабатываемых деталей. Глаза должны быть защищены от летающих в воздухе посторонних теп, которые возникают при выполнении различных работ. Респиратор или защитная маска органов дыхания должны задерживать возникающую при работе пыль. Длительное воздействие высокого уровня шума может привести к потере слуха.
- k. Следите за тем, чтобы все посторонние лица находились на безопасном расстоянии от зоны выполнения работ. Каждое лицо в пределах рабочего участка должно иметь средства индивидуальной защиты. Осколки обрабатываемых деталей или сломанных

- принадлежностей могут отлететь в сторону и стать причиной травмы за пределами зоны работ.
- I. Во время выполнения работ, в ходе которых возможен контакт режущей принадлежности со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукоятки. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к поражению электрическим током.
  - т. Не допускайте контакта шнура электропитания с вращающимися деталями. Если потерять контроль над инструментом, вращающаяся деталь может перезреть или повредить шнур, либо травмировать кисть или руку.
  - п. Никогда не выпускайте электроинструмент из рук, пока рабочий инструмент полностью не остановится. Вращающийся рабочий инструмент может зацепиться за опорную поверхность и вы можете потерять контроль над электроинструментом.
  - о. При перемещении электроинструмента он должен быть выключен. Ваша одежда может быть случайно захвачена вращающимися рабочим инструментом и последний может нанести вам травму.
  - р. Регулярно очищайте вентиляционные прорези вашего электроинструмента. Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус и большое скопление металлической пыли может привести к электрической опасности.
  - q. Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов. Искры могут воспламенить эти материалы.
  - г. Не используйте принадлежности, требующие применение жидких охлаждающих средств. Применение воды или других жидкых охлаждающих средств может привести к поражению электротоком.

## ОБРАТНЫЙ УДАР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

Обратный удар — это внезапная реакция на зажатие или блокировку вращающегося шлифовального круга. Заедание или блокирование ведет к резкому останову вращающегося круга. При этом неконтролируемый электроинструмент приходит в движение в направлении, противоположном направлению вращения круга в месте блокирования.

Например, если шлифовальный круг зажат или заблокирован обрабатываемой деталью, то кромка шлифовального круга, вошедшая в точку зажима, может врезаться в поверхность детали, в результате чего шлифовальный круг может отскочить или выскочить наружу. При этом шлифовальный круг движется на оператора или от него, в зависимости от направления вращения круга на месте блокирования. При этом шлифовальный круг может разломаться. Обратный удар является следствием неправильного использования электроинструмента или ошибки оператора. Его можно предотвратить подходящими мерами предосторожности, описанными ниже.

- a. Крепко держите электроинструмент и займите вашим телом и руками положение, в котором вы можете противодействовать обратным силам. При наличии, всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы как можно лучше противодействовать обратному удару или реакционным моментам при наборе оборотов. Оператор может принять меры

- предосторожности, чтобы противодействовать обратному удару и реакционным силам.
- b. Избегайте расположения вашей руки вблизи вращающегося рабочего инструмента. При обратном ударе рабочий инструмент может пойти по вашей руке.
  - c. Избегайте расположения любых частей тела перед вращающимся кругом. При обратном ударе электроинструмент двигается в направлении, противоположном движению шлифовального круга в месте его блокирования.
  - d. Соблюдайте повышенную осторожность при обработке углов, острых кромок и т. д. Не допускайте отскоков или блокировки принадлежности. Вращающийся рабочий инструмент склонен на углах, острых кромках и при отскеях к заклинению. Это вызывает потерю контроля или обратный удар.
  - e. Не устанавливайте на инструмент цепи для пилы, фрезы для резьбы по дереву, сегментные алмазные диски с периферийным зазором более 10 мм или зубчатое полотно пилы. Такие полотна часто отскакивают и вызывают потерю контроля над электроинструментом.
  - f. Предотвращайте блокирование отрезного диска и повышенное усилие прижатия. Не выполняйте слишком глубокие резы. Перегрузка отрезного диска повышает нагрузку и склонность к перекосу или заклинению диска в резе, увеличивая возможность обратного удара или поломки абразивного инструмента.
  - g. При заклинении отрезного диска или при возникновении перерыва в работе отключите электроинструмент и дайте диску полностью остановиться. Никогда не пытайтесь вынуть еще вращающийся режущий круг из реза, так как это может привести к отскоку инструмента. Выявите и устраните причину заклинения.
  - h. Не включайте электроинструмент, если он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску развить полное число оборотов, перед тем как вы осторожно продолжите резание. В противном случае диск может заесть, выскочить из детали или вызвать обратный удар.
  - i. Плиты или большие детали должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинении отрезного диска. Большие детали могут прогибаться под собственным весом. Деталь должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи реза, так и по краям.
  - j. Будьте особенно осторожны при выполнении резов с погружением в стены или на других не просматриваемых участках. Погружающийся отрезной диск может при резании газопровода или водопровода, электрических проводов или других объектов привести к обратному удару.

**! НЕ ОБРАТЫВАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ (асбест является канцерогеном)**

**! ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ВРЕДНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ГОРЮЧЕЙ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ, ПРИМИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (некоторые виды пыли являются канцерогенными); пользуйтесь респиратором, а также вытяжными устройствами для пыли/стружки, если предусмотрена возможность их подключения.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели .....	<b>DSM20</b>
Мощность на входе .....	710 Вт
Напряжение .....	220-240 В ~50/60 Гц
Скорость вращения .....	17000 об/мин
Макс. глубина резания .....	21,5 мм
Максимальный диаметр насадки .....	77 мм, тип 1
Шпиндель круга .....	11 мм
Вес .....	1,6 кг

Используйте полностью развернутые и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 5 А. Всегда проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало значению, указанному на заводской табличке инструмента.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ⑥

Инструмент предназначен для прямого резания дерева, пластика, металла, гипсокартона, ДВП и плитки с использованием соответствующих принадлежностей, рекомендуемых компанией Dremel.

- A. Кнопка включения
- B. Лопаточный переключатель с функцией выключения
- C. Направляющая
- D. Опора
- E. Опора для обрезки заподлицо
- F. Зажим шпинделя
- G. Вентиляционные отверстия
- H. Рычаг для регулировки глубины
- I. Отверстие для пылесборного устройства
- J. Шкала глубины
- K. Переходник (дополнительная опция)
- L. Стандартный круг
- M. Круг для обрезки заподлицо (дополнительная опция)
- N. Ключ
- O. Стопорный болт
- P. Наружная шайба
- Q. Внутренняя шайба

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**!** ПЕРЕД СБОРКОЙ, ЗАМЕНОЙ НАСАДОК И НАЛАДКОЙ ИНСТРУМЕНТА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. Данная мера безопасности предотвращает случайное включение инструмента.

Используйте только проверенные, высокопроизводительные насадки Dremel. Перед началом работы с насадкой Dremel внимательно прочитайте прилагаемые к ней инструкции по эксплуатации. Во время применения и хранения принадлежностей соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать появления повреждений и трещин.

**DSM500** — Карбидный абразивный отрезной диск, предназначенный для резки дерева и других мягких материалов.

**DSM510** — Армированный абразивный отрезной диск 1-го типа, предназначенный для резания различных материалов, таких как металлы и пластик.

**DSM520** — Армированный абразивный отрезной диск 1-го типа, предназначенный для глубокой резки кирпичей и камней.

**DSM540** — Алмазный абразивный круг, предназначенный для резки твердых материалов, таких как мрамор, бетон, кирпич, фарфор и плитка.

**DSM600** — Несосочный карбидный абразивный отрезной диск, предназначенный для резки дерева и других мягких материалов.

## СМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

С помощью ключа (входит в комплект поставки) поверните стопорный болт по часовой стрелке, затем снимите его и наружную шайбу. Если во время попытки ослабить стопорный болт проворачивается вал, нажмите на зажим шпинделя.

Задвиньте круг за защитный кожух и установите его на шпиндель вала напротив внутренней шайбы ⑦.

Поместите круг для обрезки заподлицо (дополнительная опция) напротив внутренней шайбы на шпинделе ⑧.

Установите наружную шайбу и вручную затяните стопорный болт.

Нажмите на зажим шпинделя, чтобы заблокировать вал, и при помощи ключа (входит в комплект поставки) до упора затяните стопорный болт против часовой стрелки.

## УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ⑨

Инструмент оборудован патрубком для удаления пыли.

Чтобы удалить пыль, вставьте переходник (дополнительная принадлежность) в отверстие, присоедините всасывающий шланг к переходнику, затем соедините противоположный конец шланга и промышленный пылесос.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### НАЧАЛО РАБОТЫ

**!** ПРИ ЗАПУСКЕ ИНСТРУМЕНТА ДЕРЖИТЕ ЕГО ОБЕИМИ РУКАМИ, ТАК КАК КРУТИЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ОТКЛОНЕНИЮ.

Запустите инструмент до начала выполнения работ и дайте ему набрать полную скорость, прежде чем приступить к резанию заготовки.

Прежде чем выключить переключатель, уберите инструмент подальше от заготовки.

Не включайте и не выключайте переключатель, когда инструмент находится под нагрузкой, поскольку это значительно уменьшит срок эксплуатации переключателя.

### ВКЛ./ВЫКЛ. ⑩

Разблокировка переключателя и включение инструмента: потяните рычаг B1 переключателя вперед, чтобы разблокировать лопаточный переключатель B2, затем нажмите на лопаточный переключатель.

Выключение инструмента: ослабьте давление на лопаточный рычаг.

Переключатель оснащен пружиной, поэтому он автоматически вернется в положение «выкл.».

### КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ⑪

Функция включения, встроенная в лопаточный переключатель, очень удобна для применения во время выполнения длительных операций.

Включение переключателя: после приведения лопаточного переключателя в действие полностью нажмите кнопку включения на задней панели инструмента и отпустите лопаточный переключатель.

Выключение инструмента: нажмите и отпустите лопаточный переключатель.

Чтобы избежать возникновения отдачи (ситуация, при которой круг стремится соскочить с материала), рекомендуется выполнять срезы по направлению вращения круга.

## РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ

Вытащите штепельную вилку из розетки.

Ослабьте рычаг регулировки глубины Н.

Опора оснащена пружиной, поэтому она опускается автоматически.

Поверните рычаг против часовой стрелки до установления желаемой глубины.

Проверьте необходимую глубину.

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ⑪

Паз шаблона для резки обеспечивает наличие приблизительной линии среза. Выполните пробные срезы на куске материала, чтобы определить фактическую линию резания.

## КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ ⑫

Крепко держите инструмент и уверенно нажимайте на переключатель. Запрещается прилагать чрезмерные усилия к инструменту. Оказывайте на него легкое постоянное давление.

Перед началом резки закрепите разрезаемый материал в тисках или зажимах.

При выполнении работ необходимо располагаться с любой стороны круга, но только не на одной линии с ним. Очень важно правильно держать инструмент и вставать таким образом, чтобы минимизировать вероятность получения травм в результате потенциального блокирования или соскачивания круга. При резке крепко держите инструмент и всегда будьте готовы вносить корректировки в работу.

Избегайте блокировок, перекоса или защемления круга в разрезаемом материале, а также не оказывайте слишком сильное боковое давление на круг.

После окончания резки и отпускания переключателя **помните о времени, необходимом для полной остановки круга**. Запрещается класть инструмент на какую-либо поверхность до полной остановки круга.

## РЕЗКА ПЛИТКИ

Перед началом резки закрепите разрезаемый материал в тисках или зажимах.

Включите инструмент и дождитесь, пока круг наберет полную скорость.

При разрезании плитки до краев делайте сплошной распил от края до края по линии разреза.

Сначала сделайте надпил на плитке по линии разреза, повторяйте проход, постепенно разрезая плитку.

На этот инструмент нельзя устанавливать круги для торцевой шлифовки. Если после резки необходимо сделать гладкие шлифованные кромки, используйте соответствующий отделочный инструмент для доводки кромок плитки.

## ПОГРУЖНАЯ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗКА ⑬

1. Обозначьте вырезаемую поверхность линиями распила.

2. Опустите рычаг регулировки глубины распила, чтобы отпустить пружинную опору на нулевую глубину. Во время резки рычаг регулировки глубины распила должен быть отпущен.

3. Разместите опору инструмента на разрезаемом материале и совместите отрезной круг с линией распила.

4. Зафиксируйте инструмент и нажмите на лопаточный переключатель, чтобы раскрутить круг до полной скорости.

5. Медленно надавите/опустите инструмент и круг на разрезаемый материал.
6. Переместите инструмент вперед и завершите распил.
7. Отпустите переключатель и дождитесь полной остановки круга.
8. Извлеките инструмент из заготовки.

## ОБРЕЗКА ЗАПОДЛИЦО ⑭

Сначала определите желаемую высоту среза заподлицо. При установке настила добавьте к этой величине толщину его клейкого материала, толщину самого настила и стяжки или другого материала, который увеличит толщину готового настила.

1. Установите на инструмент круг для обрезки заподлицо.
2. Установите желаемую глубину проникновения круга.
3. Поверните инструмент таким образом, чтобы опора для обрезки заподлицо расположилась на настиле.
4. Крепко держите инструмент. Включите инструмент и позвольте ему разогнаться до полной скорости перед углублением в материал.
5. Произведите резку и извлеките инструмент из материала, не выключая его.

## РЕЗКА БОЛЬШИХ ЛИСТОВ ⑮

Придерживайте большие панели и длинные доски недалеко от линии разреза.

Убедитесь, что установили правильную глубину распила, и разрежьте только лист или доску, а не стол или верстак.

Бруски, используемые для поддержки изделия, должны располагаться так, чтобы конструкция размещалась на их широких сторонах, установленных на столе или верстаке.

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЯМОЙ КРОМКИ/ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА ⑯

Направляющая для создания прямой кромки (дополнительное приспособление) применяется для выполнения распилов, параллельных кромке заготовки, и может использоваться с обеих сторон опоры для резки слева или справа от заготовки.

Продольную резку легко осуществлять с помощью направляющей для создания прямой кромки.

Чтобы установить, присоединить направляющую для создания прямой кромки, вставьте ее в отверстия в опоре на желаемую ширину и зафиксируйте зажимным винтом.

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ ⑰

При продольной резке больших листов направляющая для создания прямой кромки не всегда обеспечивает необходимую ширину распила. В качестве направляющей закрепите на листе зажимами или с помощью гвоздей прямую 25-миллиметровую планку. Располагайте инструмент правой стороной опоры к деревянной планке.

## ШАБЛОН ДЛЯ РЕЗКИ РАЗМЕРОМ 2x4 ДЮЙМА ⑱

Шаблон для резки размером 2x4 дюйма (дополнительное приспособление) может использоваться для быстрой и точной нарезки соответствующих брусков.

Так как глубина распила составляет менее 2x4 дюйма (5x10 см), чтобы разрезать изделие, необходимо будет выполнить один распил с каждой стороны бруска.

1. Отмерьте и нанесите желаемую линию распила на деревянное изделие.
2. Наложите на деревянное изделие шаблон для

резки размером 2x4 дюйма (5x10 см) на отмеченное место.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании стандартного круга, отмерьте отступ 25 мм для точной установки направляющей по индикатору отступа в шаблоне для резки.

При использовании круга для обрезки заподлицо совместите линию защитного кожуха инструмента с линией распила.

3. Закрепите шаблон в желаемом месте на изделии с помощью зажима.
4. Крепко держите инструмент и, используя кромку шаблона в качестве ограничителя, произведите первый распил.
5. Чтобы полностью разрезать бруск размером 2x4 дюйма (5x10 см), переверните изделие, не снимая с него шаблон, и произведите второй распил.

### ШАБЛОН ДЛЯ РЕЗКИ СКОСОВ/ВЫРАВНИВАНИЯ

Шаблон для резки скосов/выравнивания (дополнительное приспособление) и круг для обрезки заподлицо представляют собой превосходное сочетание для создания скосов, фасок и прямых срезов на плинтусах, накладках и наличниках.

Угломер также помогает точно отрезать изделие под углами 15°, 22,5° или 30°.

1. Отмерьте и нанесите желаемую линию распила на деревянное изделие.
2. Разместите шаблон для резки скосов/выравнивания на деревянном изделии в желаемом месте.
3. Закрепите шаблон в желаемом месте на изделии с помощью зажима.
4. Крепко держите инструмент и произведите распил. Прямой срез — используйте внешнюю кромку шаблона в качестве ограничителя ⑯.

Срез под углом 45° — используйте угловую кромку шаблона в качестве ограничителя ⑰.

**! ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ИНСТРУМЕНТА УСТАНОВИТЕ ЕГО НА ШАБЛОН ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА НА НАПРАВЛЯЮЩЕМ БРУСЕ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОТРЕЗНОЙ КРУГ НЕ КАСАЕТСЯ ШАБЛОНА.**

### Срез под углом (15°, 22,5° или 30°)

Установите шаблон в нужном месте под необходимым углом, используя маркеры углов на шаблоне. При распиле используйте внешнюю кромку шаблона в качестве ограничителя ⑱.

### Фаски под углом 45°

Используя только круг для резки заподлицо, поместите инструмент в направляющий брус и произведите срез ⑲. Шаблон позволяет делать фаски на изделиях толщиной до 14 мм. Чтобы произвести распил, сначала поместите инструмент в направляющий брус так, чтобы задняя часть опоры инструмента попала в паз. Включите инструмент и произведите срез. Остановите инструмент перед его извлечением из шаблона.

Определите, какой срез вам нужен — внутренний левый (A), внешний левый (B), внутренний правый (C) или внешний правый (D), после чего должным образом разместите изделие ⑳.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

**! В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ**

**МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕЩЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ПРОВОДОВ И КОМПОНЕНТОВ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ.**

Наиболее эффективно инструмент можно очистить с помощью скатого сухого воздуха. При очистке инструментов с помощью скатого воздуха необходимо всегда использовать защитные очки.

**! ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИНСТРУМЕНТ И/ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ**

Вентиляционные отверстия и переключатели должны быть чистыми и не содержать посторонних материалов. Не пытайтесь очистить инструмент, вставляя острые объекты через отверстие.

**! НЕКОТОРЫЕ ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА И РАСТВОРИТЕЛИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТИМОССОВЫЕ ЧАСТИ. Например: бензин, тетрахлорид углерода, растворители на основе хлора, нашатырный спирт и бытовые моющие средства, содержащие нашатырный спирт.**

## СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем пользоваться для обслуживания инструмента услугами сервисного центра Dremel. На данную продукцию Dremel распространяется гарантия в соответствии с законодательными положениями, принятыми в стране продажи и эксплуатации. Гарантия не распространяется на повреждения, возникающие в результате нормального износа и неправильной эксплуатации.

В случае возникновения претензий инструмент и/или зарядное устройство следует отправить дилеру в неразобранном виде вместе с документом, подтверждающим факт совершения покупки.

## СЕРВИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и позапчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com). Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей. Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

## ДЛЯ РЕГИОНА РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Босч».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по закону в административном и уголовном порядке.

## **Россия**

Уполномоченная изготовителем организация:  
 ООО «Роберт Бош»  
 Вашутинское шоссе, вл. 24 141400, г. Химки,  
 Московская обл. Россия  
 Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)  
 E-mail: info.powertools@ru.bosch.com  
 Полную и актуальную информацию о расположении  
 сервисных центров и приемных пунктов Вы можете  
 получить:  
 – на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)  
 – по телефону справочно - сервисной службы Bosch  
 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Инструмент, принадлежности и упаковка должны  
 быть утилизированы в соответствии с действующими  
 нормами по защите окружающей среды.

### **ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС ⑤**

Согласно Европейской Директиве 2012/19/EЭС о  
 старых электрических и электронных инструментах  
 и приборах, а также о претворении этой директивы  
 в национальное право, отслужившие свой срок  
 электроинструменты должны отдельно собираться и  
 сдаваться на экологически чистую утилизацию.

## **Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ООО  
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
 ул. Тимирязева, 65А-020  
 220035, г. Минск Беларусь  
 Тел.: +375 (17) 254 78 71  
 Тел.: +375 (17) 254 79 16  
 Факс: +375 (17) 254 78 75  
 E-mail: pt-service.by@bosch.com  
 Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

## **Казахстан**

Центр консультирования и приема претензий  
 ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)  
 050012 г. Алматы, Казахстан  
 ул. Муратбаяева, д. 180, БЦ «Гермес», 7й этаж  
 Тел.: 8 800 100 8025  
 E-mail: ptka@bosch.com  
 Полную и актуальную информацию о расположении  
 сервисных центров и приемных пунктов Вы можете  
 получить на официальном сайте [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

## **КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ DREMEL**

Для получения дополнительной информации по сервису  
 и гарантийному обслуживанию, ассортименту товаров  
 Dremel, службе поддержки и технической поддержке по  
 телефону посетите сайт [www.dremel.com](http://www.dremel.com).

## **ШУМ И ВИБРАЦИЯ**

Уровень звукового давления (стандартное отклонение 3 дБ) дБ(А)	96,0
Уровень звуковой мощности (стандартное отклонение 3 дБ) дБ(А)	108,0
Вибрация (векторная сумма по трем осям) м/с <sup>2</sup>	3,3
Вибрация, коэффи. охвата К, м/с <sup>2</sup>	1,5

*ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный общий уровень вибрации  
 измерен в соответствии со стандартной  
 методикой исследований и может использоваться  
 для сравнения инструментов между собой. Также он  
 может использоваться для предварительной оценки  
 воздействия.*

Распространение вибрации во время фактического  
 использования электроинструмента может отличаться  
 от указанного общего значения в зависимости от  
 способа применения инструмента.

Оценить распространение в реальных условиях  
 использования и применить соответствующие меры  
 безопасности для личной защиты (необходимо  
 учитывать все части рабочего цикла, такие как время,  
 когда инструмент выключен, время, когда инструмент  
 работает на холостом ходу, а также время фактической  
 работы инструмента).

## ЖАЛПЫ

Сәйкестікті растау туралы ақпарат, өндірілген елі, сондай-ақ тауардың өндірілген күнін нұсқаулықтың артық қағылышда табасыз.  
Импортер туралы байланыс ақпараты қантамада бар.

## ПАЙДАЛАНЫЛТАЫН БЕЛГЛЕР

- ① ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ
- ② ЕСТУ МУШЕСІН ҚОРҒАЙТИН БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ
- ③ ҚӘЗДІ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ
- ④ II КЛАСКА СӘЙКЕС ҚЫРЫЛҒАН
- ⑤ ҚҰАТ ҚҰРАЛДАРЫН ТҮРМЫСТЫҚ ҚОҚЫСҚА ТАСТАМАҢЫЗ

## ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ БАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ МЕН НҰСҚАУЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ

Ескертулер мен нұсқауларды орындауда салдарынан ток согуы, өрт шығы және/немесе ауыр жаракат алуда жағдайларды туындауды мүмкін. **Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашакта қарастырылған** қоғының. Ескертулерде «электр құралы» терминін электр желісінен жұмыс істейтін (сымды) немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

### ЖҰМЫС ОРНЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

- a. Жұмыс орны таза ері жақын жақсы түсетін болуы қажет. Жұмыс орнының таза емес немесе қаралған болуы оқыс оқиғалардың пайда болуына себебі болады.
- b. Электр құралдарын тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаш бар жер сияқты жарылышқа қауіпті орталарда пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаш немесе түтінді түтандыруы мүмкін шұшқындар шығарады.
- c. Электр құралын пайдаланған кезде балалар мен айналадыра ада мәдән алашқұралы қажет. Басқа нәрсеге алаңдауда салдарынан зейін жоғалтуының мүмкін.

### ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- a. Электр құралының штепсельдері розеткаға сәйкес келу қажет. Ешқашан штепсельди өзгертпеніз. Ешқандай адаптер штепсельдерін (жерге) түйіктаған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген штепсельдер мен сәйкес келетін розеткалар электр тогының согу қаупін азайтады.
- b. Құбырлар, радиаторлар, газ плиталары және тоқазылтыштар сияқты жерге түйіктаған заттарға дененізді тигізбеніз. Дененіз жерге түйіктауда, электр тогының согу қаупі артады.
- c. Электр құралдарын жаңбырдан және ылғалдан сақтаңыз. Электр құралына су кірсе, электр тогы согуы мүмкін.
- d. Кабельді тек орнымен пайдаланыңыз. Электр

**Приложение к инструкции по эксплуатации изделия**  
(действует только на территории стран Таможенного Союза в рамках Евразийского экономического Сообщества)

- Внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые находятся в инструкции по эксплуатации изделия в разделе «Указания по безопасности»
- Внимательно ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной ниже

### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочных действий персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

### Критерии предельных состояний

- перегрев или поврежден электрический кабель
  - поврежден корпус изделия
- Тип и периодичность технического обслуживания**
- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу захима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

### ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

- құралының кабелін оны тасу, тарту немесе қуат қөзінен ажырату үшін пайдаланбаңыз. Сымды жогары температурадан, май, әткір шеттер немесе жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаның. Закимдалған немесе шатасқан сымдар электр тогызының соғу қаупін артырады.
- e. Электр құралын сыртқа пайдаланған кезде, далада пайдалануға болатын ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Далада пайдалануға болатын сымды пайдаланғанда электр тогызының соғу қаупі азаяды.
- f. Үлгап жерде электр құралын пайдалануға тұра келсе, қорғанысты өшіру құрылғысымен (ҚӘҚ) қорғалған жабдықты пайдаланыңыз. ҚӘҚ пайдаланғанда электр тогызының соғу қаупі азаяды.

## ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК

- a. Электр құралын пайдаланған кезде абай болыңыз, не істеп жатканыңыз қараңыз және зейін қойыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік немесе дері-дермек қабылдаған болсаныз, электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдаланған кезде алғанғасарлық салдарынан жеке ауыр жаракат алуыңыз мүмкін.
- b. Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Әрқашан көзді қорға бўйымын кийіз. Шаннан коргайтын маска, сирғанамайтын арнағы аяқ-куім, каска немесе есту мүшесин коргайтын бўйым сияқты қорғаныс жабдығын тиісті жағдайларда пайдаланғанда жеке жаракат алға қаупі азайды.
- c. Электр құралының абайсызда іске қосылуына жол берменіз. Электр құралдарын тасымалдауда көрекеттірдің көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Электр құралдарын қосқышынан үстап тасымалдау немесе косқыш косулы күдеге қуаттандыру салдарынан оқыс оқигалар орын алуға мүмкін.
- d. Электр құралын іске қослас бўрны оны реттеу үшін пайдаланған барлық құралдар мен кілттерді алғын тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндең құралдар мен кілттер дene жаракатын себеб болу мүмкін.
- e. Жұмыс көзінде электр құралын қатты тартпаңыз. Тұрақты қалыпта тұрыңыз және тере-тендік сақтаңыз. Бул көзделік жағдайларда электр құралын дұрыс басқаруга мүмкіндік береді.
- f. Арнаңы күй күйніңіз. Кен күй кименіз және ашекей тақпаңыз. Шашыңызды, күйніңізді және қолғабыныңды жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаның. Кен күй, ашекей немесе үзін шаш жылжымалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін.
- g. Құралдармен бірге шаш сору жөнен шаш жинау жүйесі қамтамасыз етілсе, олардың дұрыс жалғанын, пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Шансорғыштарды пайдалану шанға қатысты қаупілерді азайтады.

## ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КУТИМ КӨРСЕТУ

- a. Электр құралына артық жуктеме түсірменіз. Электр құралын тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы вәзінін арнағы жылдамдығында жұмысты едөүір тиімді еріп қауіпсіз орындаиды.
- b. Қосқышын зақымданған электр құралын пайдаланбаңыз. Қосқыш арқылы басқарылмайтын кез келген электр құралы қауітін және оны жөндеу қажет.
- c. Реттеу әрекеттерін орындау, аксессуарларды өзгерту немесе жұмысты аяқтаудан кейін штепсельді қуат көзінен және/немесе батареядан

ажыратыңыз. Мундай сақтық шаралары электр құралының көзделік іске қосылу қаупін азайтады.

d. Пайдаланбайтын электр құралдарын балапардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралынем немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамға құралды пайдалануға рұқсат берменіз. Электр құралдары жаттықтырылған пайдаланушылар қолында қаупі түбырады.

e. Электр құралдарын техникалық қызмет көрсетіңіз. Жылжымалы бөлшектердің кисаоюын немесе шатасуын, бөлшектердің бұзылуын және механикалық құралдардың жұмысына есеп ету мүмкін барлық жағдайды тексеріңіз. Зақым бар болса, электр құралын пайдаланбас бұрын, оны жөндеңіз. Қолтеген оқыс оқигалар электр құралдарын дұрыс емес техникалық қызмет көрсету салдарынан орын алады.

- f. Кескіш құралдарды әткір және таза күйде ұстаның. Тиісті турде техникалық қызмет көрсетілген шеттері өткір кескіш құралдар бүейіліп калмайды және оларды басқару оның болады.
- g. Жұмыс жағдайларын және орындауда қажет жұмысты назарға ала отырып, электр құралын, аксессуарларды және алмалы-салмалы кескіштерді және т. б. осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Электр құралын максатты пайдаланудан басқаша пайдаланғанда қаупіті жағдай орын алуы мүмкін.

## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- a. Электр құралына қызмет көрсету жұмысын тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланатын блікті маманға тапсырыңыз. Бұл электр құралы қаупісіздігінің сақталуын қамтамасыз етеді.

## АСПАПТЫҢ АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

### ШАҒЫН КЕСКІШ БІЛДЕККЕ ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

- a. Қуралимен бірге берілген қантама операторға дөнгелектің аз бөлігі ғана бағытталатындей етіп, бекітілген және максималды қауіпсіз орнатылған болуы қажет. Айналатын дөнгелек жазықтығынан өзініз және айналадағы адамдар алшақ тұруы қажет. Қантама оператордың сынған дөнгелектерін қызықтырылған және дөнгелектің көзделік түй кетуінен қорғауға көмектеседі.
- b. Электр құралы үшін төз жапсырылған бекітілген немесе алмазды ою дөнгелегін пайдаланыңыз. Кондірманы тек электр құралына бекіту мүмкін болғанықтан, ол қауіпсіз жұмыс істейін көпілдік берменіді.
- c. Қондырмалар үшін үйғарындағы айналы жылдамдығы электр құралында белгіленген максималды айналымдар жылдамдығынан кем болмауы қажет. Белгіленген жылдамдықтан жогары жылдамдықпен жұмыс істейтін қондырма бузылып, ұшып кетуі мүмкін.
- d. Дөнгелектерді төз ұсынылған мақсаттарда пайдалану қажет. Мысалы: ою дөнгелегінің шетімен тегістеменіз. Ілқыш ою дөнгелектерін перифериялық тегістіруге арналған, осы дөнгелектерге қолданылған бүйрілік күштер оларды сындыруы мүмкін.
- e. Әрқашан таңдалған дөнгелек үшін диаметрі сәйкес келетін зақымдалмаган дөнгелек фланецтерін пайдаланыңыз. Тиісті дөнгелек фланецтері дөнгелектің сырны мүмкіндігін азайтатындағы етіп дөнгелекке қолдау көрсетеді.

- f. Улкен электр құралдарының өскірген ажарлауыш дәңгелектерін пайдаланбаңыз. Улкен электр құралына арналған дәңгелектер күші құралдың жогары жылдамдығы үшін арналған және сыйнуы мүмкін.
- g. Аксессуарлардың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының сыйымдылық есебі ауқымында болуы қажет. Өлшемі дұрыс емес конойрималарды дұрыс қорғау немесе басқару мүмкін емес.
- h. Дәңгелектер және фланецтер білігінің өлшемі электр құралының шпинделімен сәйкес келуі қажет. Электр құралының бекіту құралдарына сәйкес келімейтін білік санылаудары бар дәңгелектер мен фланецтер терең-тендіктен шығып, қатты дірілдейді және басқаруды жогалтуға екелігі мүмкін.
- i. Закындалған дәңгелектерді пайдаланбаңыз. Ер пайдаланудың алдында дәңгелектердің сыйнаганын және сызат түспегенін тексерініз. Электр құралы немесе дәңгелек жерге құласа, закындалғанын тексерініз немесе закындалғамаған дәңгелекті орнатыңыз. Дәңгелекті тексеріп, орнатқаннан кейін, айналатын дәңгелек жазықтығынан өзініз және айналадағы адамдар алшақ түрүп қажет, содан кейін электр құралын жүктемесіз максималды жылдамдықта бір минут ішінде іске қосыңыз. Закындалған дәңгелектер осы сиңақ кезінде сыйын қалады.
- j. Жеке қорғаныс жабдығын кийіз. Қолданысқа байланысты қорғаныс маскасын және қорғаныс көзділдірін кийіз. Сәйкесінше шаңнан қорғайтын маска, есту мүшесін қорғайтын бүйім, қолғап және үсақ ысу немесе өндеу сыйныштарынан қорғайтын алжапқыш кийіз. Кезді қорға бүйімын әртүрлі жұмыстардан пайда болатын қалдықтардың үшүйнан корғай аллатын болуы қажет. Шаңнан қорғайтын маска немесе респиратор жұмыстап пайда болатын бөлшектердің сүзе алуы қажет. Үзақ үзактык жогары қарқындылықтарға шу асери есту қабілетін жогалтуға екелігі мүмкін.
- k. Айналадағы адамдар жұмыс аймағынан қауіпсіз қашықтықта тұруы қажет. Жұмыс аймағына кіретін кез келген адам жеке қорғаныс жабдығын киои тиіс. Өндеу немесе сыйнан аксессуар сыйыктары үшін, жұмыс аймағына жақын жерде жаракат келтірүү мүмкін.
- l. Кескісік аксессуар жасырын сымға немесе өзінің сымына тиіп кетуі мүмкін болған жұмысты орындау барысында механикалық құралды тек оқшуаланған қызышып үстенең. Қызыл үстіндегі сымга тилемін кескісік аксессуар электр құралының ашиқ металл бөлшектеріне қызыл еткізу және операторға электр тогының соғуы мүмкін.
- m. Сымды айналатын қондырмадан алшак орнатыңыз. Басқаруды жогалтсаңыз, сым үзіліп немесе ілініп, колыңыз айналып жатқан аксессуарға тартылуы мүмкін.
- n. Аксессуар толығымен тоқтаганға дейін электр құралын қоймайды. Айналатын аксессуар беткейде тиіп, электр құралын тартып кетсе, оны басқарудан жогалтуынан мүмкін.
- o. Электр құралын өзінізбен бірге алып жүрген кезде оны іске қоспаңыз. Айналып түрган аксессуарларға кездейсік тиіп кеткендеге күмінізді іліп, аксессуарды дененізге тартуы мүмкін.
- p. Электр құралының аяу жеделтіштерін үнемі тазалап отырыңыз. Мотор жеделтішін корпуста ішінде шаң жинаиды және үнтақталған металдың көп жиналуы электр тогына қатысты оқыс оқигалардан орын алына әкелуі мүмкін.
- q. Электр құралын тұтандып материалдардың жаһында пайдаланбаңыз. Ұшқындар осы материалдарды тұтандырыу мүмкін.
- r. Сүйкі салықындағыштарды қажет етегін аксессуарларды пайдаланбаңыз. Су немесе басқа сүйкі салықындағыштарды пайдаланғанда электр тогының соғуы мүмкін.

## СЕРПУ ЖӘНЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Кері соққы - қысыған немесе ілініп қалған айналмалы дәңгелектің кенет реакциясы. Қысы немесе сыйдыру айналып тұран дәңгелектің жылдам қуалаудың әкеледі, ал бұл бақылаусыз электр құралының киса нүктесінде дәңгелек бұрылсынына қарсы бағытта күш салуына әкеледі.

Мысалы, ысышың дәңгелек ілінсе немесе өндеу бөлшегіне қысылып қалса, қысылатын орынға кіретін дәңгелектің шеңбері материалдың беткі жағына кіріп, дәңгелектің шыбын кетуіне немесе үрлып сунуның әкелуі мүмкін. Қысы нүктесіндегі дәңгелек қозғалысының бағытына байланысты дәңгелек операторға қарай немесе көрінішке үшін кетуі мүмкін. Соңдай-ақ, мұндаға жағдайда ысышың дәңгелектер сунуны мүмкін. Кері соққы электр құралы дұрыс пайдаланбау және/немесе қате жұмыс процедураДарының нетижесінде пайда болады және оның алдын алу үшін тәмендегі сактық шараларын қолданыңыз.

- a. Электр құралын мықтап үстаңыз және кері күштерге қарсы тұра алатын күйде тұрыңыз. Иске қосын кезде кері соғуды немесе айналу моментінің реациясын максималды турде басқару үшін, қосырма тұтқаны жабдықталған жағдайда пайдаланыңыз. *Tiistі* сақтық шаралар қабылданған болса, оператор айналу моментінің реацияларын және кері соғу күштерін басқара алады.
- b. Айналатын қондырмадың жаһына қолыңызды қойманыз. Кері соққыда бөлшектер қолыңыз арқылы өтіуі мүмкін.
- c. Дененіз айналып жатқан дәңгелекен қатар тұрмаяу қажет. Кері соққы құралды ілініп нүктесінде дәңгелек қозғалысына қарсы бағытта итереді.
- d. Бұрыштарды, еткір шеттердің және т. б. өндеген кезде мүккіт күтім көрсетінің. Аксессуардың үшіп кетуін және сыйдыруын болдырманыз. Бұрыштар, еткір шеттер немесе үшатын бөлшектердің айналатын аксессуарын үстап, басқару немесе серпу мүмкіндеін жогалтады.
- e. Ара шыныжырын, ағашты оң жүзін, перифериялық бос аралығы 10 мм аспастын бөлшектелген алмаздың дәңгелекті немесе тісті араны бекітініз. Мұндаға жүздер жай серпіліп, басқаруды жогалтады.
- f. Ою дәңгелегін қажамаңыз немесе шамадан тыс қызыл қолданбаңыз. Шамадан тыс терең ойық оюға әрекет жасамаңыз. Дәңгелек шамадан тыс қызыл түсінгенде кесілген жерде дәңгелектек жүктеме түсіру және айналу немесе іліну қабілеті жағе серпу немесе дәңгелектің суну мүмкіндеігі артады.
- g. Дәңгелек қисайып қалған кезде немесе кез келген себеппен кесу әрекетін тоқтатқан кезде, электр құралын өшіріп, дәңгелек толығымен тоқтаганша, электр құралын қозғалтпай үстап тұрыңыз. Дәңгелек қозғалыста болған кезде ою дәңгелегін кесілген жерден алып тастауга ешқашан әрекет жасамаңыз, әйтпесе серпу орын

алуы мүмкін. Дөңгелектің қисау себебін зерттеп, оны жоған үшін түзету өрекетін орындаңыз.

h. Өндөу бөлшегінде кесу өрекетін қайта бастаманыз. Дөңгелекке толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік берінік жене кесілген жерге қайта кіргізіңіз. Электр құралы өндөу бөлшегінде қайта іске қосылса, дәңгелек қисаюы, жүріп кетуі немесе серпілу мүмкін.

- i. Дөңгелектің қысылу немесе серпілу қаупін азайту үшін панельдер немесе кез келген елшемі үлкейтілген өндөу бөлшегін тірепніз. Улken өндөу бөлшектері өз салмағына байланысты еңкео мүмкін. Тірептерді дөңгелектің екі жағындағы кесу орнынан қасындағы жене өндөу бөлшегінде шетіне жақын өндөу бөлшегінін астына жылжыту керек.
- j. Бар қабырғалар немесе басқа тыныш жерлерге “қалта кесігін” жасаган кезде аса сақ болыңызы.
- Шығып тұрған дөңгелек газ немесе су құбырларын, электрлік сымды немесе серпілуге әкелу мүмкін нысандарды кесіп кетуі мүмкін.

### **! КҰРАМЫНДА АСБЕСТ БАР МАТЕРИАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ИСТЕМЕҢІЗ (асбест канцерогенді деп есептеді)**

**! ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ ШАҚ ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАУИП ТӨНДІРУІ, ТІТАНУ НЕМЕСЕ ЖАРЫЛЫСҚА ӘКЕЛУ МҮМКІН КЕЗДЕ САҚТАҚШАРАЛАРЫН ҚАБЫЛДАҢЫЗ** (кейбір шан түрлері канцерогенді деп есептеді); шаңнан қорғайтын масканы кіп, шанды/үгіндін тарту жабдығы жалғанған кезде жұмыс істеніз

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ұлғі нәмірі.....	<b>DSM20</b>
Кіріс.....	710 Вт
Кернеу.....	220-240 В ~ 50/60 Гц
Жүктемесіз жылдамдық .....	17000/мин
Максималды кесу терендігі .....	21,5 мм
Макс. аксессуар Ø .....	77 мм, 1-турп
Дөңгелек білігі .....	11 мм
Салмағы .....	1,6 кг

Толығымен тарқатылған және 5 А сыйымдылықтағы қауіпсіз ұзартқыш сымдарын пайдаланыңыз.  
Әрқашан кернеу көзі құралдың төлкүжат тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенин тексерініз.

## ЖАЛПЫ ⑥

Бұл құрал Dremel тарауланып ұсынылған тиісті керек-жақтарды пайдалану арқылы ағаш, пластик, металл, гипсокартон, ағаш талшықты текта және плиткада тігінен кесу үшін арналған.

- A. Бекіту түймесі  
B. Бекіту функциясы бар қалақшалы ауыстырып-көсіш  
C. Бағыттауыш сызық  
D. Тірек  
E. Беткеймен бір деңгейде кесуге арналған тірек  
F. Шпиндель қысқышы  
G. Жедету санылаупары  
H. Терендікті реттеу интегрі  
I. Шан жинау санылауы  
J. Терендік шәкілі  
K. Шан соратын санылау адаптері (косымша)  
L. Стандартты деңгелек

- M. Беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөңгелек (косымша)  
N. Кілт  
O. Құлыптау болты  
P. Сыртты шайба  
Q. Ішкі шайба

## АКСЕССУАРЛАР

**! ЖИНАУ, РЕТТЕУ ӨРЕКЕТТЕРІН ОРЫНДАУ НЕМЕСЕ ҚОНДЫРМАЛАРДЫ АУЫСТЫРУ АЛДЫНДА ШТЕПСЕЛЬДІ ҚУАТ ҚӨЗІНЕН АЖЫРТАНЫЗ.** Мұндай сактық шарапалары құралдың кездесісоқ іске қосылу қаупін азайтады.

Dremel арқылы тексерілген, өнімділігі жоғары аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

Dremel аксессуарын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін бірге берілген нұсқауларды міндетті түрде оқыңыз.

Аксессуарлардың сыйнұнын және сыйат тусуін болдырмау үшін мүқият қолданып сақтаңыз.

**DSM500** - ағаш және басқа да жұмсақ материалдарды кесу үшін арналған кремний карбиді бар ықыш кесу деңгелегі.

**DSM510** - металл немесе пластик сиякты әртүрлі материалдарды кесу үшін арналған 1-турдегі арқауланған ықыш кесу деңгелегі.

**DSM520** - тутас құймалы бетон немесе таста терең кесуе арналған 1-турдегі арқауланған ықыш кесу деңгелегі.

**DSM540** - мәрмәр, бетон, кірпіш, фарфор және плитка сиякты ауыр материалдарды кесуе арналған алмазды ықыш деңгелек.

**DSM600** - ағаш және басқа да жұмсақ материалдарды кесу үшін арналған кремний карбиді бар ықыш кесу деңгелегі.

## АКСЕССУАРЛАРДЫ АУЫСТЫРУ

Берілген кілттік комегімен құлыптау болтын сағат тілі бағыттымен бұраныз және құлыптау болты мен сыртқы шайбаны альыңыз. Құлыптау болтын босатқан кезде білік жылжытын болса, шпиндель қысышын басыңыз. Дөңгелекті қорғауыш бетінің артқы жағына сырғытып, оны шпиндель белгіндегі ішкі шайбага қарсы орнатыңыз ⑦.

Беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөңгелекті (косымша) шпиндель белгіндегі ішкі шайбага қарсы орнатыңыз ⑧.

Сыртқа шайбаны орнатып, саусақпен бекітілген құлыптау болтын бекемденіз.

Білікті құлыптау үшін шпиндель қысышын басыңыз және берілген кілтпен бекітілгенше құлыптау болтын сағат тілі бағыттына қарсы бұраныз.

## ШАҢДЫ СОРУ ⑨

Кұралда шанды шыгаруға арналған санылау бар. Осы функцияны пайдалану үшін, шаң шыгаратын санылау адаптерін (косымша қондырма) шаң шыгаратын санылауға салыңыз, вакуумдық шлангінін адаптерге бекітіңіз, содан кейін шлангінің қарама-қарсы шетін өнеркәсіптік шаңсорғышқа жалғаңыз.

## ПАЙДАЛАНУ

### ЖҰМЫСҚА КІРІСҮ

**! МОТОРДЫҢ АЙНАЛДЫРУ МОМЕНТИ ҚҰРАЛДЫҢ АЙНАЛУЫНА ӘКЕЛУ МҮМКІН БОЛҒАНДЫҚТАН,**

## **ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСҚАН КЕЗДЕ ҚҰРАЛДЫ ЕКІ ҚОЛЫҢЫЗБЕН ҮСТАНЫЗ.**

Құралды пайдаланбас бұрын іске қосыныз және өндөу бөлшегіне тимес бұрын құралдың толық жылдамдықта күліне мүмкіндік берініз.  
Қосқышты босатпас бұрын құралды жұмыс орнынан көтеріңіз.  
Құрал жүктемеде болған кезде қосқышты "ҚОСУЛЫ" және "ӨШІРУЛІ" қүйге орнатпаңыз; бұл қосқыштың қызмет ету мерзімін елеулі түрде азайтады.

## **ҚОСУ/ӨШІРІРУ ⑩**

Қосқышты құлпыттан босатып, құралды қосу үшін: В2 қалақшалы ауыстырып-қосқышты құлпыттан босату үшін В1 интегрін алға қарай итерініз, содан кейін қалақшалы ауыстырып-қосқышты басыңыз.  
Құралды өширу үшін: қалақшалы ауыстырып-қосқыштың қысымды тусіріңіз.  
Қосқыш серіппемен жабдықталған және "ӨШІРУЛІ" қүйге автоматты түрде қайтады.

## **БЕКІТУ ТҮЙМЕСІ ⑪**

Қалақшалы ауыстырып-қосқышқа ендірілген бекіту функциясы үзақ мерзімде жұмыстар үшін ынғайлы болып табылады.  
Қосқышты бекіту үшін: қалақшалы ауыстырып-қосқыш белсендірілгеннен кейін, құралдың артық жағындағы бекіту түймесін толықымен ішке қарай итеріп, қалақшалы ауыстырып-қосқышты босатыңыз.  
Құралды өширу үшін: қалақшалы ауыстырып-қосқышты басып, босатыңыз.  
Кері соғуды (дөнгелек материалды өткізіп жіберетін жағдай) болдырмай үшін, дөнгелектің айналу бағыты бойынша кесіп көру ұсынылады.

## **ТЕРЕНДІКТІ РЕТТЕУ**

Штепсельді қоректендіру көзінен ажыратыныз.  
Н терендікти реттеу интегрін босатыңыз.  
Тірек серіппемен жабдықталған және автоматты түрде төмөндейді.  
Интіректи қажет терендік параметрінде сағат тілі бағытына қарсы бекітініз.  
Қажетті терендікти тексерініз.

## **БАҒЫТТАУЫШ СЫЗЫҚ ⑫**

Кесу үлгісінің көртпесі шамамен алғандағы кесу орнын қамтамасын етеді. Накты кесу орнын бекіту үшін кесілген материалдар қындыларында үлгі қындыларды жасаңыз.

## **ҚҰРАЛДЫ ҮСТАУ ⑬**

Құралды мықтап үстапын және қосқышты сенімді түрде пайдаланыңыз. Құралда құш түсірменіз. Құралды ақырын және үздікісін басыңыз.  
Кесу әрекет жасамас бұрын кесілтін материал қыстакта бекітілгеніне немесе кіріктірілгеніне көз жеткізініз.

Дөнгелекпен бір катарда емес, оның жаңында тұрыңыз. Құралды тиісті түрде үстап тұру және дөнгелек қысылып, артқа итерілген жағдайда маңызды деңгеленізе тимейтіндей жерде тұру маңызды болып табылады.  
Кесу барысында құралды мықтап үстапын және кесу процесіне үнемі дайын және оны басқара алатын болуының қажет.

Дөнгелек бүйіріне шамамен тақырып, дөнгелекті бөлшегімен бірге қажамаңыз, жүктеме түсірменіз немесе қыспаныз.

Кесу процесін аяқтағаннан кейін және қосқышты босатқан соң, дөнгелек айналуының толық тоқтауын күтіңіз. Аксессуар толығымен тоқтағанға дейін құралды қоймаңыз.

## **ПЛИТКАНЫ ҚЕСУ**

Кесуге әрекет жасамас бұрын кесілтін материал қыспақта бекітілгеніне немесе кіріктірілгеніне көз жеткізініз.

Құралды қосулы қүйге орнатының және толық жылдамдықта жеткенше күтеп тұрыңыз.

Плитканы шетіне дейін кесу үшін, кесу сыйығы бойымен шетіндегі барлық жолды кесіңіз.

Плитканы бірте-бірте кесу үшін бірнеше рет ету арқылы адымын плитканы кесу сыйығы бойымен өлшеміз.

Бұл құралдың көлденең тегістеуге арналған дөнгелектер пайдаланылмайды. Егер кескеннен кейін шетін бірқалыпты тегіс ету қажет болса, плитканың шетін тегістеу үшін тиісті плитканы өндөу құралын пайдаланыңыз.

## **ОЙЫП ОРНАТУ НЕМЕСЕ ІШКІ ЖАҒЫН ҚЕСУ ПРОЦЕСТЕРИ ⑯**

1. Кесу керек бетті қажетті кесу сыйытарымен белгілеңіз.
2. Серіппемен жабдықталған тірек босатылатында және нөлдік терендік параметріне ететіндей етіп терендікті балтау интегрін босатыңыз. Осы кесу процесі барысында терендікті балтау интегрін босатылған күйінде қалдырыңыз.
3. Құрал тірегін бұйымға койып, құрал дөнгелегін кесу сыйығымен туралыңыз.
4. Құралды мықтап үстап тұрып, қалақшалы ауыстырып-қосқышты басыңыз және құрал дөнгелегінің толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік берініз.
5. Құрал мен дөнгелекті бұйымға ақырын ойып орнатының/төмөндөтіңіз.
6. Құралды алға қарай бағыттап, кесуді орынданың.
7. Қалақшалы ауыстырып-қосқышты босатыңыз және құралдың толық тоқтауына мүмкіндік берініз.
8. Бұйымнан құралды алып тастаңыз.

## **БЕТКЕЙМЕН БІР ДЕНГЕЙДЕ ҚЕСУ ⑭**

Алдынан қажетті кесу билгілін анықтап алыңыз.  
Едениді орнату үшін, өндөлген едениді қалың ететін еден жапсырмасын, едениді және келген тәсемелерді немесе баска материалды қосыңыз.

1. Беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөнгелекті құралға орнатыныз.
2. Дөнгелек терендігін қажетті терендік параметріне дейін реттеңіз.
3. Беткеймен бір деңгейде кесуге арналған тірек еденге қарсы қойылатында етіп құралды қырына бұрыңыз.
4. Құралды мықтап үстапын жасаңыз. Құралды қосыңы да, бұйымға енбес бұрын толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік берініз.
5. Құралды өшірмес бұрын кесу процесін аяқтаңыз және бұйымнан құралды алып тастаңыз.

## **ҮЛКЕН ПАРАКТАРДЫ ҚЕСУ ⑮**

Кесіккі жақын үлкен панельдерді және ұзын тақталарды тіреңіз.

Кесінді терендігін үстел немесе верстакты емес, тек парапақ немесе тақтайды кесетіндей етіп орнатқаныңызға көз жеткізініз.

Өндөлетін бұйымды көтеру немесе үстап тұру үшін пайдаланылатын беренелерді ен кең жақтары өндөлетін бұйымды үстап тұратындаидай және үстел немесе верстакқа сүйенетіндей етіп орнату қажет.

## **ТИК ЖИЕКТІ БАҒЫТТАУЫШ / ҚӨЛДЕНЕҢ ҚЕСІКТЕР ⑯**

Тік жиек бағыттауышы (қосымша тіркеме) өндөлетін бұйымының шетіне параллель кесінділер үшін пайдаланылады және материалдың сол не он жағынан

кесу үшін тіреуіш тәсемнің екі жағынан пайдаланылуы мүмкін.  
Көлденен кесу тәсілін тік жиекті бағыттауыш арқылы орындаған онай.  
Бекіту үшін тік жиекті бағыттауышты енгізіңіз, шектегішті тіректегі науаларға көрсетілгендей қажетті енімен салының және орнату бұрандастымен бекітіңіз.

## ҚӨЛДЕНЕҢ КЕСУГЕ АРНАЛҒАН БАҒЫТТАУЫШ ТАҚТА (17)

Үлкен параптады қөлденен кескен кезде, тік жиек бағыттауышы қажетті кесу енін қамтамасыз етпеу мүмкін. 25 мм кесілген материалдан тік бөліпнін бағыттауыш ретінде парапқа қысының немесе шегемен бекітіңіз.  
Тіректің он жағын бағыттауыш тақтага қарай орналастырыңыз.

### 2x4 КЕСУ ҮЛГІСІ (18)

2x4 өлшемді кесу үлгісін (қосымша тіркеме) 2x4 кесу материалын жылдам еріл дәл жасау үшін пайдалануға болады.

Кесу төрердің 2x4 өлшемді кесу үлгісінің қалындығынан аз болғандықтан, бұйымды кесу үшін агаشتың әр жағынан бір рет кесу қажет болады.

1. Агааш бұйымда қажетті кесу сзығын өлшеп, белгіленіз.

2. 2x4 өлшемді кесу үлгісін агаашқа кесіндінің көрсетілген жеріне дейін сырбытыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Стандартты дөңгелекті пайдаланған кезде, кесу үлгісінде улғын ауытқу индикаторы бойынша туралау үшін 25 мм ауытқуды өлшеніз. Беткеймен бір деңгейде кесууге арналған дөңгелекті пайдаланған кезде, курал шектегішін кесу сзығымен тураланыңыз.

3. Кесу процесін орындау үшін кесу үлгісін өндөлөтін бұйымның қажетті жеріне қысып бекітіңіз.

4. Құралды мықтап ұстап, улғі шетін шектегіш ретінде пайдаланыңыз және бірінші кесу әрекетін орындаңыз.

5. 2x4 өлшемді бұйымды толық кесу үшін, кесу үлгісін орнында қыстырылған күйінде қалдыра отырып, бұйымды аударыңыз да, екінші рет кесіңіз.

**БҮРШПЕН КЕСУГЕ/ТЕҢЕСТИРУГЕ АРНАЛҒАН ҮЛГІ** бұрышпен кесуге/тенестіруге арналған үлгі (қосымша тіркеме) және беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөңгелек ерненуликке, қантамажа және мәндайшага 45° бұрышпен кесу, қылтарда жасау және тігінен кесуді жасау арналған тамаша тіркесін болып табылады. Соңдай-ак, бұрыш индикаторлары 15°, 22,5° немесе 30° сияқты басқа әдеттегі бұрыштар үшін дәл кесінділер жасауға комекестеді.

1. Агааш бұйымда қажетті кесу сзығын өлшеп, белгіленіз.

2. Кесуге/тенестіруге арналған үлгіні агаشتың көрсетілген кесу орнына орнатыңыз.

3. Кесу процесін орындау үшін кесу үлгісін өндөлөтін бұйымның қажетті жеріне қысып бекітіңіз.

4. Құралды мықтап ұстап, кесіңіз.

Тігінен кесу үшін кесу үлгісінің сыртын шетін шектегіш ретінде пайдаланыңыз (19).

45° бұрышпен кесу үшін кесу үлгісінің бұрыш жағын шектегіш ретінде пайдаланыңыз (20).

**А** Құралды іске қоспаса бұрын, құралдың үлгіге тиісті түрде орнатылғанына көз жеткізіңіз және беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөңгелек кесу үлгісіне тимейтініне көз жеткізу үшін, құралды бағыттауыш беренде тоқтатқан кезде сақ болыңыз.

### Бұрышпен кесу (15°, 22,5° немесе 30°)

Кесу үлгісінде белгіленген бұрыш индикаторының көмегімен көрсетілген бұрыштағы кесу үлгісін қажетті бұрышка бұрын, кесу үлгісінің сыртын шетін шектегіш ретінде пайдаланып кесу процесін аяқтанаңыз (21).

### 45° бұрышпен қигашынан кесу

Тек беткеймен бір деңгейде кесуге арналған дөңгелекті пайдаланған кезде, кесу процесін аяқтау үшін араны бағыттауыш беренде орнатыңыз (21).

Улғи араны бұйымда 14 мм қалындыққа дейін қигаш кесік салу үшін орнатады. Кесу процесін орындау үшін алдымен құралды оның тірергінің артық жағы кілткелен сәйкес келетіндегі етіп берене ішіне орналастырыңыз. Құралды іске қосып, кесу процесін жалғастырыңыз. Улгіден алмас бұрыш құралды тоқтатыңыз.

Ішкі сол жақ кесік (A), сыртында сол жақ кесік (B), ішкі он жақ кесік (C) немесе сыртында он жақ кесік (D) қажеттілігін анықтап, бұйымды бағыттаңыз (22).

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

**A** ИШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТЕ АЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ, ӘКІЛЕТТІ ЕМЕС ҚЫЗМЕТКЕР ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТКЕНДЕ АУЫР ЗАҚЫМҒА ӘКЕЛУИ МУМКИН ИШКІ СЫМ МЕН ҚҰРАМДАСТАРДЫҢ ДҮРІС ЕМЕС ҚОСЫЛЫМЫНА ӘКЕЛУИ МУМКИН.

Құрал сыйылған құргақ ауамен ете жақсы тазарады. Құралдарды сыйылған ауамен тазалалған кезде әрқашан да қауіпсіздік көзілдіріктірін тағызыңыз.

**A** ОҚЫС ОҚИҒАЛАРДЫ БОЛДЫРМАУ ҮШІН, ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ҚҰРАЛДЫ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЗАРДАТАУШЫ ҚҰРАЛДЫ ӘРҚАШАНДА ҚУАТ ҚӨЗІНЕҢ АЖЫРАТЫҢЫЗ

Желдету саңылаулары және қосқыш інштіректері бөгөн заттардан таза және бос болу қажет. Үшкір заттарды саңылауға кірілгүй арқылы құралды тазаламаңыз.

**A** КЕЙБІР ТАЗАЛАҒЫШ ЗАТТАР ЖӘНЕ ЕРІТІНДІЛЕР ПЛАСТИК БӨЛШЕКТЕРДІ ЗАҚЫМАДЫ.

Солардан кейбіреуі: бензин, кеміртек тетрахлориді, хлорланған тазалалығы ерітінділер, аммиак және аммиагы бар тұрмыстық жұғыш заттар.

## ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Құралға қызмет қөрсету жұмыстарының барлығы Dremel қызмет қөрсету орталығы арқылы орындаудына кеңес береміз.

Осы Dremel өніміне белгіленген/нақты мемлекет ережелеріне сәйкес кепілдік беріледі; тозу салдарынан орын алған зақым, шамадан тыс жүктеме немесе дұрыс емес өндөу кепілдікке кірмейді.

Шагамы түсken жағдайдай, белшектелген кұрал және/немесе зарядтауыш құралын және сатып алуға қатысты дәлелдердің дилерге жіберіңіз.

### DREMEL КОМПАНИЯСЫМЕН БАЙЛАНЫСУ

Қызмет қөрсету және кепілдік, Dremel өнімдері, көрсету және шұғын байланыс жөнілік туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.dremel.com](http://www.dremel.com) сайтына етіңіз.

## ШУ МЕН ДІРІЛ

Дыбыс күшінің деңгейі (стандартты ауытқу 3 дБ) дБ(A)	96,0
Дыбыс қысымының деңгейі (стандартты ауытқу 3 дБ) dB(A)	108,0
Діріл (уш осылтік вектордың жалпы көрсеткіші) м/с <sup>2</sup>	3,3
Діріл тұрақсыздығы К м/с <sup>2</sup>	1,5

**ЕСКЕРТПЛЕ:** Мәлімденген дірілдің жалпы мәні  
стандартты сынақ едісі бойынша алушенде және оны  
құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдалануға  
болады. Оны, сондай-ақ, экспозицияны алдын ала  
бағалау үшін де пайдалануға болады.

Электр құралының накты қолданысы кезіндегі діріл  
шығысы құралды қалай пайдаланып жатқанызға  
байланысты мәлімделген жалпы мәннен өзгеше болуы  
мүмкін.

Экспозицияны накты қолдану жағдайында бағалаңыз  
және (құралың өшірілген уақыты мен оның іске  
қосылған уақытына қосылатын бос жұмыс істеге уақыты  
сиякты кезеңдердің барлық белгітін ескеріп) жеке  
қауіпсіздік шараларын тиісті түрде белгіленіз.

## ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрал, аксессуарлар және қантаманы қоршаған ортаға  
зиян келтірмей қайта өндеу үшін оларды сұрыптау  
керек.

### ТЕК ҚАНА ЕО ЕЛДЕРІ УШІН ⑤

Электрлік және электрондық жабдықтар қалдығы  
үшін 2012/19/EC Еуропа ұнсаулығы мен оның  
ұлттық құқықтарына жүзеге асуына сәйкес ендігәрі  
пайдаланылмайтын электр құралдарын бөлек жинал,  
қоршаған ортаға зиянсыз жолмен қоқысқа тастау қажет.

Өнімді пайдалану ұнсаулығына қосымша (тек  
Еуразия экономикалық қауымдастыры шенберінде  
Кеден одагына мүше мемлекеттер аумасындаған  
қолданылады)

- „**Қауіпсіздік ұнсаулыры**“ бөлімінің өнімді  
пайдалану ұнсаулығында берілген қауіпсіздік  
техникасы бойынша ұнсаупармен мүқият  
танысының
- Төмendetі қосымша ақпаратты мүқият оқыңыз

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен  
бастап (ендири күн) зауыт тақтайшасында жазылған)  
істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз  
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

**Қызыметтер немесе пайдалануышының қателіктері мен  
істен шығу себебтерінің тізімі**

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді  
пайдаланбандыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса,  
пайдаланбандыз
- тоқ ұмызы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,  
пайдаланбандыз
- жауын-шашын кезінде сыртта (далада)  
пайдаланбандыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмағыз  
- қөп ұшқын шықса, пайдаланбандыз
- катты діріл кезінде пайдаланбандыз

**Шекті құй белгілері**

- тоқ ұмының тозуы немесе зақымдануы  
- өнім корпусының зақымдалуы

**Қызымет көрсету түрі мен жайлігі**

Өр пайдаланудан соң өнімді тазалай ұсынылады.

**Сақтау**

- құрғақ жерде сақтау керек
- жогары температура кезінен және күн сәулелерінің  
есерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың қенет ауытқуынан  
қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін  
МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қаралы

**Тасымалдау**

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген  
механикалық ықпал етуге қатаң тыымын салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машинадарды  
пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін  
МЕМСТ 15150 (Шарт 5) құжатын оқыңыз

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Энергиямен жабдықтаудың толықтай не жекелей  
тоқтатылуы немесе энергиямен жабдықтауды  
басқару тізбегінің әқаулануы салдарынан электр  
құралының жұмысында кідріс пайда болған  
жағдайда, бұғатталмағандығына кез жеткізіл (болған  
жағдайда) барып, ахыраткышты Выкл. (Фішуру)  
қалыпта көлтірініз. Желілік ашаны розеткадан  
шығарыңыз немесе алып - салмалы аккумуляторды  
ажыратыңыз. Осы әрекет арқылы бақыланбайтын  
қайта іске қосылуудың алдын аласыз.

## ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

- ① ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ
- ② ЗАСТОСОВУЙТЕ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ СЛУХУ
- ③ НАДЯГАЙТЕ ОКУЛЯРИ
- ④ КОНСТРУКЦІЯ II КЛАСУ
- ⑤ НЕ ВИКИДАЙТЕ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ РАЗОМ З ВІДХОДАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВА

## ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ

### **A УВАГА** ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Недотримання цих застережень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, виникненням пожежі та/або отриманням важкої травми. **Збережіть всі застереження та інструкції для використання в майбутньому.** Термін «електроінструмент» в застереженнях позначає електроінструмент із живленням від мережі (через шнур) чи з живленням від комплекту батарей (bez шнура).

### БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- a. Підтримуйте робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад та погане освітлення на робочому місці часто стають причинами виникнення аварій.
- b. Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад у присутності займистих рідин, газів або пилу. Електроінструмент утворює іскри, що можуть запалити пил або дими.
- c. Не підпускайте дітей та сторонніх під час роботи з електроінструментом. Через неуважність ви можете втратити контроль.

### ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- a. Штепсельна вилка електроінструмента має підходити до розетки. Будь-які модифікації вилки не дозволяються. Не застосовуйте переходники з електроінструментом із заземленням. Вилки, що не були модифіковані, та відповідні розетки зменшують ризик удару електричним струмом.
- b. Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, агрегати та ходильники. Якщо ваше тіло буде заземленим, ризик удару електричним струмом підвищується.
- c. Не залишайте електроінструмент під дощем або у вологому середовищі. Вода, що потрапляє до електроінструмента, підвищує ризик ураження електричним струмом.
- d. Уникайте пошкодження шнура. Забороняється застосовувати шнур для перенесення, пересування або вимикання електроінструмента. Тримайте шнур подалі від тепла, мастил, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджений або заплутаний шнур підвищує ризик удару електричним струмом.
- e. Під час використання електроінструмента

за межами приміщення використовуйте подовжувачу, що підходить для робіт поза приміщенням. Використання подовжувача, що підходить для застосування на відкритому повітрі, зменшує ризик удару електричним струмом.

- f. Якщо неможливо уникнути використання електроінструмента у вологих умовах, застосовуйте його лише за умови забезпечення надійного захисту лінії живлення пристроям захисного відключення. Використання пристроя захисного відключення зменшує ризик ураження електричним струмом.

### ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ

- a. Будьте напоготові, уважно спостерігайте за всім, що робите, та використовуйте здоровий глузд під час роботи з електроінструментом. Не застосовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголя або ліків. Неуважність під час експлуатації електроінструмента може привести до отримання важких травм.
- b. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. Засоби індивідуального захисту, такі як маска від пилу, нековінне безпечне взуття, шолом-каска або засоби захисту слуху, що застосовуються за відповідних умов, зменшують ризик травмування.
- c. Не допускайте випадкового включення обладнання. Перш ніж під'єднувати обладнання до джерела струму та/або комплекту батарей, піднімати або переносити його, переконайтесь, що вимикач передувача в положенні «вимкнено». Перенесення електроінструмента з утримуванням пальця на вимикач або електроінструмента під напругою з увімкнутим вимикачем провокує нещасні випадки.
- d. Зніміть будь-які розсувні або гайкові ключі, перш ніж вимкніти інструмент. Ключ, що залишився на рухомій деталі електроінструмента, може привести до травм.
- e. Не прикладайте надмірних зусиль. Завжди зберігайте рівновагу та надійне положення. Це дозволяє краще керувати електроінструментом у непередбачених ситуаціях.
- f. Одягайтеся належним чином. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг та рукавиці подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити у рухомі деталі.
- g. За наявності пристрій, які використовуються з метою підключення обладнання до видалення пилу, переконайтесь, що вони під'єднані до мережі та експлуатуються належним чином. Використання пристрій для збирання пилу допоможе уникнути ризиків, пов'язаних з його накопиченням.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- a. Не застосовуйте силу до електроінструмента. Використовуйте електроінструмент, який відповідає вашим потребам. Правильний електроінструмент виконав роботу краще та безпечніше, згідно своєму призначенню.
- b. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не може його включити чи виключити. Будь-який електроінструмент, що не управляється вимикачем, є небезпечним та підлягає ремонту.
- c. Перед виконання будь-яких налаштувань,

заміною допоміжного пристроя чи зберіганням електроінструмента від єдинайшої штепсельної вилки від джерела живлення і/або комплект батареї від електроінструмента. Такі запобіжні заходи зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.

- d. Зберігайте невикористовуваний електроінструмент в недоступних для дітей місцях та не дозволяйте особам, незнайомим з електроінструментом або цими інструкціями, використовувати електроінструмент.  
Електроінструмент є небезпечною у руках недосвідчених користувачів.
- e. Обслуговуйте електроінструмент належним чином. Перевіряйте наявність зміщених та зчеплених рухомих частин, зламаних деталей та інших неполадок, що можуть завадити належній експлуатації електроінструмента. У разі пошкодження електроінструмент необхідно відремонтувати перед використанням. Багато нещасних випадків були наслідками неналежного технічного обслуговування електроінструмента.
- f. Дбайте про те, щоб ріжучі інструменти були гострі й чисті. Належне обслуговування ріжучих інструментів і гостріння ріжучих кромок дозволяє уникнути їх застригання та полегшує процес управління.
- g. Використовуйте електроінструмент, допоміжні елементи, наконечники тощо відповідно до цих інструкцій та з урахуванням умов експлуатації, а також типу роботи, яку слід виконати. Будь-яке застосування електроінструмента не за призначенням може спричинити небезпечною ситуацію.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- a. Доручайте технічне обслуговування свого електроінструменту кваліфікованому спеціалісту з ремонту. Це гарантує безпечностю електроінструмента.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІНСТРУМЕНТУ

### ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РІЗАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

- a. Захисний кожух, що входить до складу інструменту, необхідно надійно під'єднати та розмістити для забезпечення максимальної безпеки в такий спосіб, щоб якнайменша ділянка круга була відкрита з боку оператора. Розташуйтеся за межами площини обертання круга, а також переконайтесь в тому, що всі інші люди також не перебувають в цій небезпечної зоні. Захисний кожух допомагає захистити оператора від фрагментів зламаного круга та контакту з самим кругом.
- b. Використовуйте лише багатошарові посилені або алмазні відрізні круги для електроінструмента. Лише той факт, що пристрій може бути під'єднане до вашого електроінструменту, ще не забезпечує повну безпеку під час його експортання.
- c. Допустима кількість обертів пристроя має, як мініум, відповідати максимальній кількості обертів інструменту, що на ньому зазначена. Приладдя, що обертається швидше ніж це допустимо, може зліпуватися.
- d. Шліфувальні круги можна використовувати лише для виконання рекомендованих видів робіт.

Наприклад, ніколи не виконуйте шліфування за допомогою бокової поверхні відрізного круга. Відрізні круги призначені для знімання матеріалу кромкою круга. Бічне навантаження може зламати шліфувальний круг.

- e. Завжди використовуйте непошкоджені фланци, діаметр яких відповідає діаметру обраного вами круга. Відповідні фланци підтримують шліфувальний круг і, у такий спосіб, зменшують небезпеку його переломлення.
- f. Не використовуйте зношені шліфувальні круги від більш крупних електроінструментів. Круги, призначенні для більшого за розмірами електроінструменту, не підходять для підвищеної швидкості меншого інструмента, тому вони можуть розриватися.
- g. Зовнішній діаметр і товщина допоміжного пристроя мають відповідати параметрам електроінструмента. Якщо аксесуари підібрані неправильно, існує небезпека того, що робочий інструмент буде недостатньо надійно захищений, і ви можете втратити контроль над ним.
- h. Розмір оправки кругів і фланців має відповідати розміру осі електроінструмента. Круги та фланци з основними отворами, що не відповідають кріпильному механізму електроінструменту, розбалансуються, почнуть надмірно віibrувати та можуть спричинити втрату контролю.
- i. Не використовуйте пошкоджені круги. Перед кожним використанням кругів перевірійте їх на наявність пошкоджень і тріщин. Якщо електроінструмент або круг впали на землю, перевірте чи не пошкоджені вони або встановите непошкоджений круг. Після перевірки чи заміни круга перевірте, щоб ви самі та інші люди не розміщувалися в площині обертання круга. Після цього ввімкніть інструмент і дайте йому попрацювати на максимальній швидкості холостого ходу впродовж однієї хвилини. Пошкоджені круги під час такої перевірки, як правило, ламаються.
- j. Застосовуйте засоби індивідуального захисту. Відповідно до виду робіт використовуйте захисну маску, захист для очей або захисні окуляри. За необхідності вдягайте респіратор, навушники, захисні рукавиці та спеціальний фартух, щоб захиститися від абразивних часток і фрагментів оброблюваного матеріалу. Захисні окуляри мають бути придатні для захисту від сміття, що летить з-під інструмента при різних видах робіт. Маска від пилу або респіратор мають фільтрувати частки, що утворюються під час роботи. Тривала робота при гучному шумі може привести до втрати слуху.
- k. Слідкуйте за тим, щоб інші особи дотримувалися безпечної відстані від вашої робочої зони. Кохен, хто заходить у робочу зону, повинен мати засоби індивідуального захисту. Уламки оброблюваного матеріалу або зламаного допоміжного пристроя можуть відлітати та завдавати травм навіть за межами безпосередньої робочої зони.
- l. Під час виконання операцій, упродовж яких ріжуче пристрій може торкатися скованого проводу або власного шнуря живлення, тримайте електроінструмент лише за спеціальні ізольовані поверхні. Контакт ріжучого пристроя з проводом під напругою може привести до передачі напруги на незахищені частини електроінструмента та завдати оператору електричного удару.
- m. Уникайте контакту шнуря з обертовими

**деталями.** Якщо втратити контроль над інструментом, обертова деталь може перерізати або пошкодити шнур живлення, чи травмувати вашу кисть або руку.

- п. Перш ніж покласти електроінструмент, зачекайте, поки допоміжне приладдя повністю зупиниться. Обертаючись, приладдя може естремотися в поверхню, на яку ви його кладете, що може привести до втрати контролю над електроінструментом.
- о. Не залишайте електроінструмент увімкнутим під час перенесення. У випадку контакту приладдя, що обертається, може затягти ваш одяг і естремотися в тіло.
- р. Регулярно прочищайте вентиляційні щітини електроінструмента. Вентилятор електродвигуна затягує пил у корпус, а сильне накопичення металевого пилу може привести до електричної небезпеки.
- q. Не використовуйте електроінструмент поблизу від горючих матеріалів. Такі матеріали можуть займатися від іскр.
- т. Не використовуйте допоміжне приладдя, що вимагає застосування охолоджувальної рідини. Використання води або іншої охолоджувальної рідини може привести до удару електричним струмом.

## СІПАННЯ ТА ВІДПОВІДНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Віддача – це раптова реакція інструмента на зачеплення або затискання обертового приладдя. Зачеплення або стискання призводить до раптової зупинки приладдя, що обертається, яке, в свою чергу, викликає неконтрольовану віддачу обладнання у бік, протилежний напрямку обертання приладдя в місці застригання.

Якщо, наприклад, шліфувальний круг зачепиться або застригне в оброблюваному матеріалі, кромка шліфувального круга, якою той зішов у оброблюваний матеріал, може застригти і, таким чином, шліфувальний круг може викочити з оброблюваної поверхні або сіпнутися. У результаті шліфувальний круг починає рухатися в напрямку оператора або в протилежному напрямку, залежно від напрямку обертання круга в місці застригання. При цьому шліфувальний круг може переламатися. Сіпання – це результат неправильної експлуатації або помилок при роботі з електроінструментом. Існує можна запобігти за допомогою належних запобіжних заходів, що описані нижче.

- а. Міцно тримайте електроінструмент, тримайте своє тіло на руки у положенні, в якому ви зможете протистояти сіпанню. Завжди використовуйте додаткову рукоятку (за її наявності), щоб мати змогу найкращим чином впоратися із сіпанням і реактивними моментами за наявності високої частоти обертання інструменту. Оператор може прийняти запобіжні заходи, щоб протидіяти сіпанню та реактивним моментам.
- б. Ніколи не тримайте руку поблизу від робочого інструмента, що обертається. Після виникнення сіпання робочий інструмент може відскочити вам на руку.
- с. Не розташовуйтесь на одній лінії з обертовим приладдям. При сіпанні електроприлад відскакує в напрямку, протилежному руху шліфувального круга в місці застригання.
- д. Працюйте з особливою обережністю в кутах, на гострих краях тощо. Запобігайте відскакуванню допоміжного приладдя від оброблюваного

матеріалу та його заклинюванню. В кутах, на гострих краях або при відскакуванні приладдя може заклинюватися. Це приводить до втрати контролю або сіпання.

- е. Не використовуйте ланцюгові піляльні диски, пилку-полотно для різьблення по дереву, сегментовану алмазну дискову пилку з бічним люфтотом більше 10 мм або піляльні диски з зубцями. Таке приладдя часто спричиняє сіпання або втрату контролю над електроінструментом.
- ф. Уникайте застригання відрізного круга або занадто сильного натискання. Не робіть занадто глибоких надрізів. Занадто сильне натискання на відрізний круг збільшує навантаження на нього та його скильність до перекосу або застригання і таким чином збільшує можливість сіпання або ламання шліфувального круга.
- г. Якщо відрізний круг застриг або ви зупинили роботу, вимкніть електроприлад та міцно його тримайте, поки круг повністю не зупиниться. Ніколи не намагайтесь вийняти з прорізу відрізний круг, що є обертається, інакше електроінструмент може сіпнутися. Визначте та усуньте причину застригання.
- і. Не вмикайте електроінструмент, вставивши його в оброблюваний матеріал. Дайте відрізному кругу спочатку досягти повного числа обертів, перш ніж обережно ввести його в проріз. В іншому випадку круг може застригнути, вискочити з оброблюваного матеріалу або сіпнудися.
- і. Підpirайте плити або великий оброблюваний поверхні, щоб зменшити ризик сіпання через заклининня відрізного круга. Великі оброблювані поверхні можуть прогнатися під власною вагою. Оброблюваний матеріал необхідно підpirати як знизу, поблизу лінії прорізу, так і по краях заготовки з обох боків від відрізного круга.
- і. Будьте особливо обережні, виконуючи прорізи в стінах або інших місцях без прямого огляду. Під час засіглення відрізний круг може порізати газопровід або водопровід, електропроводку або інші об'єкти та спричинити появу віддачі.

**! НЕ ПРАЦЮЙТЕ З МАТЕРІАЛАМИ, ЩО МІСТЯТЬ АЗБЕСТ (азбест вважається канцерогенным матеріалом)**

**! ЯКЩО ПІД ЧАС РОБОТИ ІСНУЄ МОЖЛИВІСТЬ УТВОРЕННЯ В АТМОСФЕРІ ШКІДЛИВОГО ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ПИЛУ, ЛЕГКОЗАЙМІСТИХ АБО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ВЖИВАЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (деякі види пилу вважаються канцерогенними); використовуйте респіратор, а також пристрій для видалення пилу/стружки, якщо передбачена можливість їхнього підключення.**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі .....	DSM20
Потужність на вході .....	710 Вт
Напруга .....	220-240 В ~ 50/60 Гц
Швидкість обертання .....	
без навантаження .....	17000 об/хв
Максимальна глибина різання .....	21,5 мм
Максимальний діаметр насадки .....	77 мм, тип 1
Шпиндель круга .....	11 мм
Вага .....	1,6 kg

Використовуйте не скручені та безпечні шнури потужністю 5 А.

Завжди перевіряйте, щоб напруга мережі електророзвідлення відповідала значенню, вказаному на заводській табличці інструменту.

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ⑥

Цей інструмент призначений для прямолінійного розрізування деревини, пластмас, металу, штукатурної плити, фіброго в картону та плитки з використанням відповідних допоміжних елементів, рекомендованих компанією Dremel.

- A. Кнопка блокування
- B. Лопатковий тумблер із функцією розблокування
- C. Лінія-орієнтир для різання
- D. Опора
- E. Опора для різання на одному рівні
- F. Блокування шпинделя
- G. Вентиляційні отвори
- H. Важіль регулювання глибини
- I. Пилозбірник
- J. Шкала глибини
- K. Адаптер пилозбірника (залежить від комплектації)
- L. Стандартний круг
- M. Круг для різання урівень (залежить від комплектації)
- N. Гайковий ключ
- O. Стопорний болт
- P. Зовнішня шайба
- Q. Внутрішня шайба

## ПРИЛАДДЯ

**! ВІД'ЄДНАЙТЕ ВИЛКУ ВІД ДЖЕРЕЛА СТРУМУ ПЕРШ НІЖ РОЗРОЧИНАТИ БУДЬ-ЯКИЙ МОНТАЖ, РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ЗАМИНУ ПРИЛАДДЯ.** Такі запобіжні заходи зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Використовуйте лише потужне приладдя, що пройшло випробування Dremel. Перед початком роботи з приладдям Dremel обов'язково ознайомтеся з інструкціями з експлуатації, що до неї додаються. Обережно поводьтесь із приладдям під час використання та зберігання, щоб запобігти появи на ньому пошкодженням і тріщин.

**DSM500** — Абразивний ріжучий круг з карбідовим порошком, що призначений для різання деревини та інших м'яких матеріалів.

**DSM510** — Посилений абразивний відрізний круг типу 1, що призначений для розрізування ряду матеріалів, як-от метал і пластмаса.

**DSM520** — Посилений абразивний відрізний круг типу 1, що призначений для здійснення глибоких розрізів в камінній кладці та камені.

**DSM540** — Алмазний абразивний круг, що призначений для здійснення розрізів у твердих матеріалах, як-от мармур, бетон, цегла, фарфор і плитка.

**DSM600** — Офсетний абразивний ріжучий круг із карбідовим порошком, що призначений для різання деревини та інших м'яких матеріалів.

## ЗАМІНА ПРИЛАДДЯ

Поверніть стопорний болт гайковим ключем, що додається, за годинниковою стрілкою та зніміть стопорний болт і зовнішню шайбу. Якщо вал рухається під час спроби послабити стопорний болт, натисніть на блокування шпинделя.

Плавно змістіть круг за межі захисного кокуха та зсуньте його в протилежну сторону від внутрішньої шайби, розташованої на шпинделі валу ⑦.

Встановіть круг для різання (залежить від комплектації) на одному рівні біля внутрішньої шайби, розташованої на шпинделі ⑧.

Встановіть назад зовнішню шайбу та вручну закрутіть стопорний болт.

Натисніть на блокування шпинделя, щоби заблокувати вал, після чого щільно затягніть стопорний болт проти годинникової стрілки за допомогою гайкового ключа, що додається.

## ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ ⑨

Інструмент обладнаний пилозбірником для збирання пилу.

Щоби використати цю функцію, вставте адаптер пилозбірника (його наявність залежить від комплектації) до пилозбірника, під'єднайте до адаптера вакуумний шланг, після чого протилежний кінець шланга під'єднайте до пилососа.

## ВИКОРИСТАННЯ

### ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ

**! УТРИМУЙТЕ ІНСТРУМЕНТ ОБОМА РУКАМИ ПІД ЧАС ІГОГО ВКЛЮЧЕННЯ, ОСКІЛЬКИ КРУТНИЙ МОМЕНТ ІЗ ДВИГУНА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТОГО, ЩО ЗАКРУТИТЬСЯ САМ ІНСТРУМЕНТ.**

Включіть інструмент перед початком роботи та дайте йому можливість досягнути максимальної швидкості до моменту контакту із заготовкою. Зберіть інструмент від заготовки перш ніж відпусткіть вимикач.

Не «переводіть» переключач у положення «увімк.» і «вимк.», коли інструмент знаходиться під навантаженням, оскільки це значно скоротить термін служби вимикача.

### УВІМК./ВІМК. ⑩

Щоби розблокувати вимикач і включити інструмент: натисніть важіль В1 вперед, щоби розблокувати лопатковий тумблер В2, а після цього натисніть на цей тумблер.

Щоби включити інструмент: перестаньте натискати на лопатковий тумблер.

Вимикач перебуває під дією пружини, а тому він автоматично повернеться в положення «вимк.».

### КНОПКА БЛОКУВАННЯ ⑪

Функція блокування, передбачена в лопатковому тумблері, є дуже зручною під час виконання тривалих операцій.

Щоби включити вимикач: після активації лопаткового тумблера натисніть кнопку блокування А на задній стінці інструменту повністю до кінця, а потім відпустіть лопатковий тумблер.

Щоб виключити інструмент: натисніть і відпустіть лопатковий тумблер.

Щоб уникнути віддачі (ситуації, коли круг намагається вистрибнути з матеріалу), рекомендується виконувати розрізи в тому ж напрямку, в якому обертається круг.

### КОРИГУВАННЯ ГЛИБИНІ

Від'єднайте вилку від джерела живлення. Послабте важіль регулювання глибини Н. Опора перебуває під дією пружини, тому вона опуститься автоматично.

Затягніть важіль-регулятор за годинниковою стрілкою, щоби встановити бажану глибину.  
Перевірте, чи була обрана потрібна глибина.

## ЛІНІЯ-ОРИЕНТИР ДЛЯ РІЗАННЯ ⑪

Поз орієнтира для різання приблизно визначить лінію розрізу. Зробіть кілька пробних розрізів у відрізаних непотрібних шматках пиломатеріалів, щоби визначити як насправді ріже інструмент.

## ТРИМАННЯ ІНСТРУМЕНТУ ⑫

Міцно тримайте інструмент і впевнено натискайте на вимикач. Ніколи не тисніть на інструмент із надмірним зусиллям. Здійснійте натискання легкими та тривалими рухами.

Перш ніж почнати процес різання, переконайтесь в тому, що матеріал, який ви розрізуете, надійно зафікований в лещатах або фіксаторі.

Розміщуйтесь в такий спосіб, щоби ваше тіло розташувалося з будь-якого боку круга, але не на лінії його обертання. Дуже важливо тримати інструмент у належний спосіб і встati так, щоби мінімізувати ймовірність отримання тілесних ушкоджень від можливих блокувань та віддачі.

Міцно тримайте інструмент під час різання та завжди будьте готові вносити зміни в цей процес.

Уникайте блокування, згинання або защемлення круга робочою заготовкою, а також не прикладайте надмірного бокового тиску на круг.

**Коли ви закінчили різання та відпустили вимикач, не забувайте про те, що для повної зупинки круга потрібен деякий час. Не опускайте інструмент вниз, поки допоміжне обладнання повністю не зупинилося.**

## РОЗРІЗАННЯ ПЛІТКИ

Перш ніж почнати процес різання, переконайтесь в тому, що матеріал, який ви розрізуете, надійно зафікований в лещатах або фіксаторі.

Вкліюйте інструмент із зачекайте, поки круг досягне максимальної швидкості.

У випадку здійснення розрізу, що сягає краю плитки, повністю її розрізуйте по лінії розрізу крізь край (краї) плитки.

Спочатку проведіть інструментом по запланованій лінії розрізання, зробивши лінію на плитці, а потім кілька разів повторіть цей рух, щоб у такий спосіб поступово розрізати плитку.

З цим інструментом не можна використовувати круги, призначенні для торцового шліфування. Якщо необхідно, щоб розріз мав гладкий, тонкий край, використовуйте для цього відповідний інструмент для фінішного оброблення.

## ЗАГЛИБЛЕНІ АБО ВНУТРІШНІ РОЗРІЗІ ⑬

1. Позначте поверхню, що буде розрізатися, необхідними лініями розрізу у відповідних місцях.
2. Постібте важіль регулювання глибини, щоб опора, яка перебуває під дією пружини, звільнилася та встановилася на нульовій глибині. Під час такого розрізання залиште важіль регулювання глибини у вільному положенні.
3. Встановіть опору інструмента на заготовку, у такий спосіб, щоби круг інструмента знаходився на лінії розрізу.
4. Міцно тримаючи інструмент, натисніть лопатковий тумблер та дозвольте кругу досягнути максимальної швидкості.
5. Повільно занурте/опустіть інструмент і круг на заготовку.
6. Пересуньте інструмент вперед і завершіть розрізання.

7. Відпустіть лопатковий тумблер і дайте інструменту повністю зупинитися.
8. Зберійтe інструмент із заготовки.

## РІЗАННЯ УРІВЕНЬ ⑭

Перш за все, визначте необхідну висоту різання урівень. За умови встановлення настілу підлоги також обрахуйте товщину клейкої речовини, самого настілу та будь-яких підкладок чи іншого матеріалу, що збільшуватиме остаточну товщину підлоги.

1. Встановіть круг для різання урівень на інструмент.
2. Налаштуйте глибину круга на необхідну глибину розрізання.
3. Поверніть інструмент на бік, у такий спосіб щоб опора для різання урівень була на підлозі.
4. Міцно тримайте інструмент. Перш ніж приступити до розрізання заготовки, включіть інструмент і дайте йому досягнути максимальної швидкості.
5. Перш ніж вимкніти інструмент, завершіть різання та заберіть інструмент із заготовки.

## РОЗРІЗАННЯ ВЕЛИКИХ ЛИСТІВ ⑮

Притримуйте великі панелі та довгі дошки біля лінії розрізу.

Переконайтесь в тому, що глибина розрізу забезпечує розрізання лише листа чи дошки, а не стола або верстата.

Для підняття й підтримування заготовки потрібно використовувати бруски з перерізом два на чотири дюйми — їх потрібно розташовувати в такий спосіб, щоби ширші сторони підтримували заготовку та лежали на столі чи верстаті.

## НАПРЯМНИЙ МЕХАНІЗМ РІЗАННЯ ВЗДОВЖ КРАЮ/ПОЗДОВЖНІ РОЗРІЗІ ⑯

Напрямний механізм різання вздовж краю (залежить від комплектації) використовується для розрізання заготовки паралельно її краю і може бути застосований для розрізання з обох її боків — як з лівого, так і з правого.

З напрямним механізмом різання вздовж краю легко здійснювати поздовжні розрізи.

Щоб під'єднати напрямний механізм різання вздовж краю, вставте його, а потім направчу деталь через проріз в опорі до бажаної ширини, як це показано на малюнку, і зафікуйте кріпильним гвинтом.

## НАПРЯМНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЗДОВЖНЬОГО РІЗАННЯ ⑰

Під час поздовжнього розрізання великих листів, напрямний механізм різання вздовж краю може не дати змогу виконати розріз бажаної ширини. Прикріпіть або прибійте цвяхом прямий шматок пиломатеріалу з товщиною 25 мм до листа, щоби використовувати його як напрямний орієнтир.

Використовуйте праву сторону опори навпроти орієнтира на дошці.

## НАПРЯМНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ НАРІЗАННЯ БРУСКІВ РОЗМІРОМ 2x4 ДЮЙМИ ⑱

Напрямний механізм для нарізання брусів розміром 2x4 дюйми (залежить від комплектації) можна використовувати для швидкого та акуратного нарізання пиломатеріалів на бруски відповідного розміру.

Оскільки глибина різання є меншою, ніж товщина 2x4 дюйми, з кожного боку деревини потрібно буде здійснити розріз крізь всю заготовку.

1. Виміряйте та позначте необхідні лінії розрізу на дерев'яній заготовці.
2. Проведіть напрямний механізм розрізування 2x4 дюйми по дерев'яній заготовці у визначеному місці.

**Увага!** Під час застосування стандартного круга перебігайте зміщення на 25 мм, щоби у належний спосіб вирівняти напрямний механізм з індикатором зміщення в напрямному механізмі розрізання.

Використовуючи круг для різання урівень, вирівнюйте лінію напрямної деталі інструменту з лінією розрізання.

- Зафіксуйте направляючий механізм для розрізання у потрібному місці перед тим, як зробити розріз.
- Міцно утримуйте інструмент та, використовуючи край направляючого механізму як напрямну деталь, здійсніть перший розріз.
- Переверніть заготовку, залишаючи напрямний механізм розрізання закріпленim на місці, і здійсніть другий розріз, щоби завершити процес розрізання бруска розміром 2x4 дюйми.

## НАПРАВЛЯЮЧИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРІЗАННЯ ПІД КУТОМ/ПІДРІВНЮВАННЯ

Направляючий механізм різання під кутом/підрівнювання (заплікаті від комплектації) та круг для різання урівень є досконалою комбінацією для здійснення розрізів під кутом, косих і прямих розрізів в плінтусі, внутрішній обробці та ліпних прикрасах.

Індикатор кута також допомагають під час здійснення акуратних розрізів для інших поширеніх кутів, як-от 15, 22,5 або 30 градусів.

- Вимірюйте та позначте необхідні лінії розрізу на дерев'яній заготовці.
- Щоб виконати розріз, прикріпіть направляючий механізм розрізання до заготовки в бажаному місці.
- Зафіксуйте направляючий механізм для розрізання у потрібному місці перед тим, як зробити розріз.
- Міцно утримуючи інструмент, зробіть розріз.

При розрізі — використовуйте зовнішню частину направляючого механізму різання як напрямну деталь ⑯. Для різання під кутом 45 градусів використовуйте розміщений під кутом край направляючого механізму для різання як напрямну деталь ⑰.

**А** **ПЕРШ НІЖ УВІМКНУТИ ІНСТРУМЕНТ**  
**А** **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що він відповідним чином розміщений у напрямному механізмі, та будьте уважні, коли виключаєте інструмент всередині пазу розрізання, щоби бути впевненим, що крут не зачепить напрямний механізм для різання.**

### Розрізи під кутом (15, 22,5 або 30 градусів)

Закріпіть напрямний механізм для різання під необхідним кутом із використанням індикатора кута, що відображається на напрямному механізмі, виконайте розріз із використанням зовнішнього кута направляючого механізму для різання як напрямної деталі ⑱.

### Розрізи під кутом 45 градусів

Під час використання лише круга для різання урівень вставте пилку в паз розрізу, щоби закінчити процес розрізування ⑲.

Напрямний механізм дозволяє пилці здійснювати розрізи під косим кутом в заготовках товщиною до 14 мм. Щоби здійснити розріз, спочатку вставте інструмент в паз розрізу в такий спосіб, щоби задня частина опори інструменту співпадала зі з'єднанням шпонками. Увімкніть інструмент і здійсніть розріз. Вимкніть інструмент, перш ніж виймати його з направляючого механізму.

Визначте, який розріз потрібно здійснити — зсередини наліво (A), ззовні наліво (B), зсередини направо (C) або ззовні направо (D), та розташуйте заготовку у

відповідний спосіб ⑳.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ

**А** **ВНУТРІШНІ ЧАСТИНИ НЕ МОЖУТЬ ОБСЛУГОВУВАТИСЯ КОРИСТУВАЧЕМ.**  
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, що здійснюється неавторизованим ПЕРСОНАЛОМ, може спричинити НЕПРАВИЛЬНЕ ПІД'ЄДНАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОВОДКИ І СКЛАДОВИХ, що може ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРИОЗНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

Інструмент найефективніше можна очистити стиснутим сухим повітрям. Завжди надягайте захисні окуляри під час очищення інструментів стисненим повітрям.

**А** **ЩОБ УНИКНУТИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ІНСТРУМЕНТА ЗАВЖДИ ВІД'ЄДНУЙТЕ ЙОГО І/АБО ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ**

Вентиляційні отвори й важелі перемикачів мають бути чисті та вільні від сторонніх предметів. Не намагайтесь очищати інструмент, вставляючи гострі предмети в отвори на корпусі.

**А** **ПЕВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА РОЗЧИННИКИ ПОШКОДЖУЮТЬ ПЛАСТМАСОВІ ДЕТАЛІ.** До них належать, зокрема: бензин, тетрахлорид карбону, хлоровані очисні розчинники, аміак і побутові очисні засоби з аміаком.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

Рекомендуємо виконувати все технічне обслуговування інструмента в Сервісному центрі компанії Dremel. На цей виріб компанії Dremel надається гарантія відповідно до положень законодавчих документів та нормативних актів відповідної країни; гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок звичайного зношування, перевантаження або неналежного використання.

У разі появи будь-яких скарг надішліть нерозібраний інструмент та/або зарядний пристрій і документ, що підтверджує факт його придбання, своєму дилеру.

### КОНТАКТНІ ДАНІ DREMEL

На сайті [www.dremel.com](http://www.dremel.com) можна знайти додаткову інформацію про асортимент продукції компанії Dremel, а також контакти служби підтримки та «гарячої лінії».

## ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ

Рівень звукового тиску (стандартне відхилення 3 дБ, дБ(A))	96,0
Рівень звукової потужності (стандартне відхилення 3 дБ) дБ(A)	108,0
Вібрація (векторна сума в трьох виміріах), м/с <sup>2</sup>	3,3
Вібрація, коеф. охоплення К, м/с <sup>2</sup>	1,5

**Увага!** Задекларований загальний рівень вібрації вимірюється за стандартним методом проведення випробувань і може використовуватися для порівняння з іншим обладнанням. Він також може застосовуватися для виконання попередньої оцінки епилізу.

Рівень вібрації під час нормальної експлуатації електроінструмента може відрізнятися від

задекларованого загального показника в залежності від того, яким чином використовується це обладнання. Потрібно оцінити вірогідність вибуху у фактичних умовах експлуатації та визначити застережні заходи, щоб забезпечити відповідний особистий захист (враховуючи всі деталі технологічного циклу, наприклад, час, коли обладнання було вимкнено, коли воно працює без навантаження, а також час запуску).

## УТИЛІЗАЦІЯ

Інструмент, приладдя та упаковку потрібно утилізовувати згідно з чинними нормами щодо охорони довкілля.

### ТІЛЬКИ ДЛЯ КРАЇН ЄС ⑤

Згідно з Директивою ЄС 2012/19/EU щодо утилізації електричного та електронного обладнання та її впровадженням в національне законодавство, електроінструмент, який не підлягає подальшому використанню, має зберігатись окремо від інших відходів та утилізуватися в екологічно безпечний спосіб.

Bosch Power Tools B.V.  
Konijnenberg 60  
4825 BD Breda  
The Netherlands



2610Z09991 06/2018

[www.dremel.com](http://www.dremel.com)

All Rights Reserved