


Перечень основных деталей и узлов шуруповерта электрического ЭШ-0,56-2

Утверждаю
Технический директор

_____ Анисенков О.А.



Начальник технического отдела:
_____ Петров В.Г.

Инженер-технолог: _____
Самойленко М.А.

1.	Полуручка левая	1
2.	Переключатель	1
3.	Щетки (5x6x10)	2
4.	Щеткодержатель в сборе	2
4.1	Щеткодержатель	2
4.2	Корпус щеткодержателя	2
5.	Статор	1
6.	Подшипник 626Z (6x19x6)	1
7.	Якорь	1
8.	Подшипник 6900ZZ (10x22x6)	1

9.	Редуктор в сборе	1
9.1	Фланец	1
9.2	Шайба(Øвнут.=15;Øвн.=37,7; S=0,5)	1
9.3	Втулка зубчатая	1
9.4	Шестерня(Z=15; Øвнут.=3; h=4,7)	3
9.5	Шестерня	1
9.6	Шестерня(Z=11; Øвнут.=3; h=8)	5
9.7	Шестерня	1
9.8	Втулка зубчатая	1

9.9	Винт (3x10) саморез	4
9.10	Корпус	1
9.11	Пружина	1
9.12	Шестерня(Z=13; Øвнут.=3; h=8)	5
9.13	Полумуфта	1
9.14	Шайба (Øвнут.=33; Øвн.=37,8; S=0,6)	1
9.15	Втулка зубчатая	1
9.16	Шпиндель	1
9.17	Корпус редуктора	1
9.18	Шарик Ø5	12
9.19	Шайба (Øвнут.=12,5;Øвн.=17,5; S=0,7)	1
9.20	Шарик Ø3	15
9.21	Шайба (Øвнут.=12,5;Øвн.=17,5; S=0,7)	1
9.22	Кольцо стопорное Ø12	1
9.23	Пластина	1
9.24	Пружина(37,5x19x3)	1
9.25	Втулка	1
10.	Втулка регулировки	1
11.	Патрон 10мм. (3/8-24UNF)	1
12.	Винт (M5x18)левая резьба	1
13.	Фиксатор	1
14.	Плата подсветки в сб.	1
14.1	Светодиод	1
14.2	Плата подсветки	1
15.	Переключатель реверса	1
16.	Выключатель (6А; 250V)	1
17.	Конденсатор (0,22µF; 250V)	1
18.	Винт (4x14)	2
19.	Пластина прижимная	1
20.	Трубка защитная	1
21.	Шнур сетевой 4м. (2x0,75)	1
22.	Винт (3x13) саморез	10
23.	Полуручка правая	1
24.	Крышка подсветки	1