


Согласовано:  
Инженер-конструктор \_\_\_\_\_ Петров В.Г.  
Инженер-конструктор \_\_\_\_\_ Самсонов П.О.

**Перечень основных деталей и узлов  
машины электрической  
шлифовальной угловой МШУ-0,7-01**

Утверждаю  
Технический директор  
\_\_\_\_\_ Анисенков О.А.  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2015 г.



Поз	Наименование	Кол.
1	Шнур сетевой (2x0,75, L=2)	1
2	Трубка защитная	1
3	Винт М4х16	1
4	Крышка	1
5	Тяга	1
6	Пружина(0,5x6x23)	1
7	Вставка	1
8	Винт(саморез) 4x15	2
9	Прижим	1
10	Выключатель(250В,6А)	1
11	Конденсатор(0,22μF,275В)	1
12	Щетка (5,9x8,9x13)	2
13	Щеткодержатель в сборе	2
13.1	пружина	2
13.2	щеткодержатель	2
14	Винт (саморез) 3x10	2
15	Корпус эл. двигателя	1
16	Клавиша выключателя	1

17	Дроссель	2
18	Статор	1
19	Винт (саморез) (4x72)	2
20	Диафрагма	1
21	Компенсатор	1
22	Подшипник 607Z (7x19x6)	1
23	Якорь	1
24	Шпонка сегментная (3x3,7x9)	1
25	Пластина прижимная	1
26	Винт М4х10 (потай)	2
27	Подшипник 6000 RS (10x26x8)	1
28	Корпус редуктора в сборе	1
28.1	корпус	1
28.2	кнопка фиксатора	1
28.3	пружина (0,8x6,5x11)	1
28.4	шайба стопорная Ø5	1
29	Шестерня Z=12	1
30	Гайка М8	1

31	Винт М4х28	4
32	Подшипник НК0810 (8x12x10)	1
33	Кольцо стопорное Ø9	1
34	Колесо зубчатое Z=37	1
35	Винт М4х10	3
36	Шайба пружинная Ø4	3
37	Пластина	1
38	Подшипник 6201 RS (12x32x10)	1
39	Крышка корпуса редуктора	1
40	Шайба пружинная Ø4	4
41	Винт М4х14	4
42	Шпиндель	1
43	Шпонка сегментная (3x3,7x9)	1
44	Кожух защитный	1
45	Винт М6х30	1
46	Гайка М6 специальная	1
47	Втулка прижимная	1
48	Гайка прижимная	1