


Утверждаю  
Технический директор  
Анисенков О.А.

**Перечень основных деталей и узлов перфоратора ручного электрического ПРЭ-1**

Начальник технического  
отдела:

\_\_\_\_\_ Козлов П.А.  
Инженер-технолог:  
\_\_\_\_\_ Самойленко М.А.

П.	Наименование	К
1.	Шнур сетевой (2х1,0мм <sup>2</sup> ; 2м)	1
2.	Винт (4х18) саморез	2
3.	Пластина прижимная	1
4.	Трубка защитная	1
5.	Полуручка левая	1
6.	Винт (4х15) саморез	6
7.	Щетка (5х8х10)	2
8.	Щеткодержатель в сборе	2
8.1	Щеткодержатель	2
8.2	Корпус щеткодержателя	2
9.	Конденсатор (0,33μF; 250V)	1
10.	Полуручка правая	1
11.	Выключатель в сборе	1
11.1	Переключатель реверса	1
11.2	Выключатель (6А;250V)	1
12.	Статор	1
13.	Винт (4х45) саморез	2
14.	Диафрагма	1
15.	Подшипник 607 Z (7х19х6)	1
16.	Втулка пластмассовая	1
17.	Якорь	1
18.	Подшипник 608 2RS (8х22х7)	1
19.	Кольцо резиновое 022-025-19	1
20.	Корпус редуктора в сб.	1
20.1	Корпус редуктора	1
20.2	Втулка	1
21.	Прокладка резиновая	1
22.	Винт (M4х14)	1
23.	Шайба (Øвнут.=8,2; Øвн.=13,6; S=1)	2
24.	Цилиндр	1
25.	Кольцо резиновое 012-016-25	1
26.	Поршень	1
27.	Шайба (Øвнут.=22,2; Øвн.=30; S=1,4)	1
28.	Шайба (Øвнут.=22,2; Øвн.=30; S=1)	1
29.	Ствол в сб.	1
29.1	Кольцо запорное 22	1
29.2	Колесо зубчатое Z=49	1
29.3	Шарик Ø3	2
29.4	Боек	1
29.5	Ствол	1



30.	Шарик Ø7	1
31.	Пружина (6,5х16х0,7)	1
32.	Ось (4х47,4)	1
33.	Сухарь	1
34.	Рычаг	1
35.	Вал зубчатый в сб.	1
35.1	Подшипник 625ZZ (5х16х5)	1
35.2	Колесо зубчатое Z=27	1

35.3	Водило	1
35.4	Втулка сцепления	1
35.5	Шарик Ø3	1
35.6	Вал зубчатый	1
36.	Подшипник 625ZZ (5х16х5)	1
37.	Корпус передний в сб.	1
37.1	Подшипник игольчатый	1
37.2	Корпус передний	1
37.3	Манжета Ø28	1
38.	Переключатель в сб.	1

38.1	Переключатель	1
38.2	Кольцо резиновое 015-018-19	1
39.	Винт (4х29) саморез	4
40.	Шайба (Øвнут.=21,2; Øвн.=25,5;S=1,2)	1
41.	Пружина коническая(29х29х1,4)	1
42.	Пластина специальная	1
43.	Шайба (Øвнут.=21,2; Øвн.=31,8; S=4)	1
44.	Кольцо запорное 21	1
45.	Втулка запорная	1
46.	Втулка пылезащитная	1