


Согласовано  
Инженер \_\_\_\_\_ Петров В.Г

## Перечень основных деталей и узлов машины шлифовальной угловой МШУ-0,9-01

Утверждаю  
Начальник ОТО  
\_\_\_\_\_ Козлов П.А.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель:  
Инженер \_\_\_\_\_ Самсонов Д.И.



Поз.	Наименование	Кол.
1	Шнур сетевой 2x0,75 L=2 м	1
2	Трубка защитная	1
3	Винт 4x14 саморез	1
4	Крышка корпуса электродвигателя	1
5	Пластина прижимная	1
6	Винт 4x14 саморез	2
7	Выключатель SF125 5A 250V	1
8	Конденсатор 250V 0,22μF	1
9	Щеткодержатель в сборе	2
9.1	Щеткодержатель	2
9.2	Пружина	2
10	Щетка 6x8,5x14	2
11	Винт 3x8 саморез	2
12	Корпус электродвигателя	1
13	Клавиша выключателя	1
14	Рычаг выключателя	1

15	Статор	1
16	Диафрагма	1
17	Винт 4x70 саморез	2
18	Втулка (компенсатор резиновый)	1
19	Подшипник 627 z (7x22x7)	1
20	Якорь	1
21	Шпонка 3x3,7x9	1
22	Винт М5x10	2
23	Подшипник 6000 z (10x26x8)	1
24	Корпус редуктора в сборе	1
24.1	Корпус редуктора	1
24.2	Фиксатор	1
24.3	Пружина фиксатора 0,6x7,7x13,5	1
24.4	Стопорная шайба 5	1
24.5	Подшипник скол. (8x12x8)	1
25	Винт 4x20 саморез	4
26	Шестерня Z=12	1
27	Гайка М6	1
28	Стопорное кольцо Ø10 наруж.	1
29	Шайба волнистая 10	1
30	Зубчатое колесо Z=37	1
31	Винт М4x8	3
32	Подшипник 6001 z (12x28x8)	1
33	Крышка корпуса редуктора	1

34	Винт М4x12	4
35	Шпонка 3x3,7x9	1
36	Шпиндель М14	1
37	Кожух защитный быстрозажимной в сборе	1
37.1	Кожух защитный Øпосад.=45 мм, под диск Ø125 мм	1
37.2	Винт-зажим специальный М6	1
37.3	Гайка М6 специальная	1
38	Втулка прижимная	1
39	Гайка прижимная М14	1
40	Дополнительная рукоятка М8 (ЗИП)	1
41	Ключ специальный (ЗИП)	1

