


**Перечень основных деталей и узлов  
перфоратора ручного электрического  
горизонтального ПРЭГ-28-01**

Поз.	Наименование	Кол.
1	Винт 4 x 18 саморез	3
2	Крышка корпуса	1
3	Шнур сетевой 2 x 0,75; L = 2 м	1
4	Трубка защитная	1
5	Пластина прижимная	1
6	Винт 4 x 16 саморез	2
7	Выключатель FA2-4/1BEK-5 6(6) 250VAC 5E4	1
8	Провод от выключателя до статора	2
9	Щёточная пластина	2
10	Переключатель направления вращения в сборе	1
10.1	корпус переключателя	1
10.2	пружина	1
11	Щёткодержатель в сборе	2
11.1	щёткодержатель	2
11.2	пружина	2
12	Щётка 5 x 8 x 15	2
13	Корпус электродвигателя	1
14	Статор	1
15	Винт 3 x 10 саморез	2
16	Диафрагма	1
17	Втулка резиновая	1
18	Подшипник 607 2RS (7 x 19 x 6)	1
19	Изолятор	1
20	Якорь	1
21	Шайба $\varnothing$ 9	1
22	Подшипник 609 2RS (9 x 24 x 7)	1
23	Ствол в сборе	1
23.1	кольцо запорное внутреннее $\varnothing$ 25	1
23.2	втулка	1
23.3	кольцо резиновое 011 - 018 - 40	1
23.4	втулка	1
23.5	кольцо резиновое 019 - 025 - 36	1
23.6	боек	1
23.7	втулка	1
23.8	манжета	1
23.9	ствол	1
23.10	кольцо запорное наружное $\varnothing$ 31	1
23.11	втулка сцепления	1
23.12	ролик 2,5 x 11,8	3
23.13	колесо зубчатое Z = 50	1
23.14	пружина 3,7 x 40 x 37,5	1

23.15	шайба $\varnothing$ внутр 31, $\varnothing$ внеш 42,5	1
23.16	кольцо запорное наружное $\varnothing$ 31	1
24	Поршень	1
25	Кольцо резиновое 016 - 021 - 30	1
26	Цилиндр	1
27	Шайба $\varnothing$ внутр 12, $\varnothing$ внеш 17,8	2
28	Сухарь	1
29	Кольцо резиновое 052 - 066 - 6,5	1
30	Корпус редуктора	1
31	Кольцо резиновое 024 - 029 - 30	1
32	Прокладка резиновая	1
33	Втулка	1
34	Втулка пластмассовая	1
35	Пружина 0,9 x 9,8 x 43,3	1
36	Вал-шестерня Z=34	1
37	Подшипник игол. 15 x 17,5 x 16,5	1
38	Водило в сборе	1
38.1	подшипник 16003 (17 x 35 x 8)	1
38.2	втулка зубчатая	1
38.3	водило	1
38.4	подшипник игол. НК0908 (9 x 13 x 8)	1
39	Прижим	1
40	Вал промежуточный в сборе	1
40.1	вал	1
40.2	подшипник 699 ZZ (9 x 20 x 6)	1
41	Рычаг в сборе	1
41.1	рычаг	1
41.2	хомут	1
42	Втулка пылезащитная	1
43	Кольцо запорное наружное $\varnothing$ 16	1
44	Втулка $\varnothing$ внутр 16	1
45	Кольцо запорное наружное $\varnothing$ 19	1
46	Втулка запорная	1
47	Втулка $\varnothing$ внутр 19	1
48	Шарик $\varnothing$ 7	1
49	Шайба фигурная	1
50	Пружина коническая 1,5 x 24,5 - 31,5 x 22,5	1
51	Винт 4 x 45 саморез	4
52	Корпус передний в сборе	1
52.1	корпус	1
52.2	подшипник игол. НК0709 (7 x 11 x 9)	1
52.3	пластина	1

52.4	винт 4 x 18 саморез	1
53	Сальник 25 x 35 x 7	1
54	Втулка передняя в сборе	1
54.1	втулка передняя	1
54.2	подшипник игол. (31 x 34 x 9)	1
54.3	кольцо запорное внутреннее $\varnothing$ 34	1
55	Переключатель в сборе	1
55.1	ручка переключателя	1
55.2	кольцо резиновое 012 - 016 - 25	1
55.3	пружина 0,8 x 5,43 x 3	1
55.4	кнопка переключателя	1
<b>ЗИП</b>		
56	Рукоятка в сборе	1
56.1	скоба	1
56.2	винт М8 x 30 резьба правая	1
56.3	держатель	1
56.4	дополнительная рукоятка	1
56.5	кнопка	1
56.6	пружина 0,9 x 6,8 x 27,5	1
57	Зубило пикообразное SDS-Plus	1
58	Зубило плоское SDS-Plus	1
59	Бур $\varnothing$ 6 SDS-Plus	1
60	Бур $\varnothing$ 8 SDS-Plus	1
61	Бур $\varnothing$ 10 SDS-Plus	1
62	Глубиномер	1
63	Ключ для сверлильного патрона	1
64	Щётка 5 x 8 x 15	2
65	Переходник SDS-Plus к сверлильному патрону 1/2 - 20UNF	1
66	винт М6 x 20 резьба левая	1
67	Патрон сверлильный 1,5 - 13 мм 1/2 - 20UNF	1
68	Кольцо пылезащитное	1

**Перечень основных деталей и узлов  
перфоратора ручного электрического  
горизонтального ПРЭГ-28-01**



Перечень основных деталей и узлов  
перфоратора ручного электрического  
горизонтального ПРЭГ-28-01 (ЗИП)

