

Начальник технического отдела:

Петров В.Г.

Инженер-


технолог: Самойленко М.А.

Перечень основных деталей и узлов

аккумуляторного шуруповерта АШ-1136 Л

Утверждаю
Технический директор

Анисенков О.А.



1.	Блок питания	1
2.	Винт (3x12)саморез	3
3.	Полуручка правая	1
4.	Винт (3x8) саморез	5
5.	Винт (М3x6)	2
6.	Накладка правая	1
7.	Плата зарядки	1
8.	Батарея аккумуляторная Li-Ion 3,7V	1

9.	Выключатель 7,2V;12A	1
10.	Курок выключателя	1
11.	Переключатель реверса	1
12.	Зарядное устройство	1
13.	Блок индикации	1
14.	Накладка левая	1
15.	Электродвигатель в сб.	1
15.1	Электродвигатель	1
15.2	Шестерня электродвигателя	1
16.	Полуручка левая	1
17.	Светодиод с проводниками выводными	1
18.	Редуктор в сборе	1
18.1	Фланец	1
18.2	Шайба (Øвнут.=10; Øвн.=27,6; S=0,5)	1
18.3	Шестерня (Z=15; Øвнут.=3; h=4)	9
18.4	Шестерня	2
18.5	Полумуфта	1
18.6	Втулка зубчатая	1
18.7	Ролик (2,7x5)	1
18.8	Втулка	1
18.9	Шпиндель	1
18.10	Шайба (Øвнут.=11; Øвн.=25; S=0,3)	1
18.11	Корпус редуктора	1
18.12	Втулка	1
18.13	Шарик Ø2,5	14
18.14	Шайба (Øвнут.=10,3; Øвн.=14,4; S=0,45)	2
18.15	Кольцо стопорное Ø10	1
19.	Винт (М3x5)	2