


**Перечень основных деталей и узлов дрели ручной электрической
аккумуляторной ДЭА-20ЛИ-02У**

ЛИСТ_1



Исполнитель:
Зам. начальника ОТО _____ Клещкин А.В.

**Перечень основных деталей и узлов дрели ручной электрической
аккумуляторной ДЭА-20ЛИ-02У**

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20__ г.

ЛИСТ_2

Поз	Наименование	Кол.
1	Батарея аккумуляторная (max 20В, 2 А\ч)	2
2	Блок управления в сб.	1
2.1	блок управления	1
2.2	контактное устройство	1
3	Винт саморез 3x5	2
4	Полуручка левая	1
5	Полуручка правая	1
6	Выключатель в сборе	1
6.1	Выключатель 25А 36V DS03-02	1
6.2	Светодиод	1
7	Ремешок	1
8	Переключатель реверса	1
9	Статор DPX 3820 18V (20V MAX)	1
10	Переключатель	1
11	Якорь в сборе DPX3820	1
11.1	Якорь	1
11.2	подшипник 604Z	2
11.3	шестерня якоря (Z13; Øвнутр 4, h3,5)	1

Поз	Наименование	Кол.
12	Винт 3x12 саморез	9
13	Редуктор в сборе	1
13.1	скоба	1
13.2	фланец	1
13.3	шестерня (Z15; Øвнутр2, h3,6)	3
13.4	шестерня	1
13.5	втулка зубчатая	1
13.6	шестерня (Z11; Øвнутр2, h4,4)	3
13.7	шестерня	1
13.8	шайба стопорная	1
13.9	шайба Ø внутр12,5; Ø внешн 40	1
13.10	шестерня (Z15; Øвнутр3, h5,4)	3
13.11	втулка зубчатая	1
13.12	полумуфта	1
13.13	ролик 3,6x5,5	3
13.14	втулка	1
13.15	корпус редуктора	1
13.16	Фиксатор режимов работы	1
13.17	Ролик 4,5x8	6
13.18	подшипник 689Z	1

Поз	Наименование	Кол.
13.19	втулка	1
13.20	втулка установки режимов работы	1
13.21	спец. шайба	1
13.22	пружина (1x18x14)	1
13.23	шпиндель в сборе с подшипником	1
13.24	втулка	1
13.25	пружина (0,5x3,6x14,5)	6
13.26	втулка	1
13.27	втулка регулировки	1
13.28	фиксатор	1
13.29	кольцо фиксатора	1
13.30	шайба d17, D39, h1,5	1
13.31	винт саморез (потай) 3x14	4
14	Патрон 0,8-10мм (3/8"-24UNF)	1
15	Винт М5x20 (лев. резьба)	1
16	Крышка подсветки	1
ЗИП		
17	Блок питания (штекер 6,5 x 3) (20В. 220В. 50Гц.)	1
18	Винт М4x5	1
19	Поясная скоба	1

Исполнитель:
Зам. начальника ОТО _____ Клёткин А.В.