



СТР-1700
Лист 2

Схема сборки станка рейсмусового СТР-1700

№	Наименование	К.
1	Крышка	1
2	Заклепка	2
3	Ролик об. подачи с втулками	2
4	Ось Ø8	2
5	Рукоятка сборе	1
6	Шнур сетевой 3x1,5 мм ² , L = 2 м	1
7	Наконечник	1
8	Разъем	2
9	Фиксатор шнура	1
10	Корпус	1
11	Винт М 4x12	2
12	Шайба 4	2
13	Винт (саморез) 4,5x16	2
14	Шайба 4,5	2
15	Выключатель KJD16	1
16	Проводник с разъемами	1
17	Выключатель автоматический SCP-7А	1
18	Гайка М11	1
19	Шайба	1
20	Пластина прижимная	1
21	Винт (саморез) 4x12	2
22	Винт (саморез) 3x16	1
23	Колодка	1
24	Конденсатор 0,33µ	1
25	Вставка с прокладками	1
26	Винт (саморез) 3x6	2
27	Подшипник 6002 Z (15x32x9)	1
28	Корпус редуктора в сборе со втулками	1
29	Шайба-лепесток	1
30	Винт М4x8	1
31	Шайба пружинная 4	1
32	Шайба 4	1
33	Винт (саморез) 5x50	3
34	Шайба пружинная 5	4
35	Винт (саморез) 5x60	1
36	Шпindelь	1
37	Шпонка 4x4x10	1
38	Подшипник 6202 Z (15x35x11)	1
39	Колесо зубчатое Z=33	1
40	Кольцо стопорное Ø15	1
41	Зубчатая пара большая Z=8, Z=70	1
42	Зубчатая пара малая Z=8, Z=46	1

43	Втулка Øвнут.=5,4; Øнар.=7; h=5	2
44	Крышка редуктора в сборе со втулками	1
45	Подшипник 6200 Z (10x30x9)	
46	Якорь в сборе	1
46.1	вентилятор	1
46.2	якорь	1
47	Подшипник 6201 Z (14x32x10)	1
48	Диафрагма	1
49	Шайба 5	2
50	Шайба пружинная 5	2
51	Винт (саморез) 5x70	2
52	Статор с сборе	1
52.1	статор	1
52.2	проводник выводной	2
53	Дроссель в сборе с разъемом и наконечником	2
54	Корпус эл. двигателя	1
54.1	корпус	1
54.2	обойма щетки	2
54.3	втулка резьбовая	2
55	Заглушка	2
56	Щетка 6,5x13,5x17	2
57	Шкив ведущий	1
58	Ремень L=365, шир.-14	1
59	Гайка М16	1
60	Шкив ведомый	1
61	Кольцо стопорное вн. Ø 40	1
62	Подшипник 6203 RS (17x40x12)	1
63	Винт М4x10	2
64	Шайба 4	2
65	Указатель	1
66	Гайка М20	2
67	Ограждение	1
68	Винт М4x8	2
69	Шайба 4	2
70	Винт специальный М20 (резьба внутр. М14)	2
71	Винт цепочки М5x10	1
72	Штифт Ø3-Ø4	2
73	Винт (саморез) 6x20	2
74	Шайба Øвнут.=6,6; Øнар.=20; S=3	2
75	Шайба Øвнут.=6,6; Øнар.=20; S=3	2

76	Шайба пружинная 6	2
77	Винт М6x20	2
78	Платформа подвижная	1
79	Прижим шнура	1
80	Винт М5x10	1
81	Шайба 5	1
82	Подшипник 6202 Z (15x35x11)	1
83	Кольцо стопорное внутреннее Ø 35	1
84	Цепочка	1
85	Винт М5x8	4
86	Шайба 5	4
87	Пагтрубок	1
88	Кожух защитный с прокладкой	1
89	Ограждение цепей	1
90	Винт М5x12	2
91	Шайба	2
92	Прижим в сборе	2
92.1	штифт	4
92.2	прижим	2
93	Болт М6x9	14
94	Нож	2
95	Пружина (5,6x17,4x0,6)	4
96	Барaban	1
97	Шпонка 5x5x10	1
98	Цель	2
99	Винт М6x16	3
100	Шайба Øвнут.=6,4; Øнар.=20; S=3	3
101	Звездочка Z=8	3
102	Втулка Øвнут.=14,9; Øнар.=21; h=9	3
103	Пружина 16x28,8x2	4
104	Колодка ролика	4
105	Кронштейн колодки	4
106	Шайба 5	8
107	Винт М5x12	8
108	Втулка Øвнут.=14,9; Øнар.=21; h=21	1
109	Ролик подающий	2
110	Шайба Øвнут.=12,5; Øнар.=20; S=2,5	51
111	Гребень	50
112	Ось	1
113	Кронштейн оси гребня	1
114	Шайба 5	4
115	Шайба 5 пружинная	4

116	Винт М5x12	4
117	Направляющая	4
118	Пружина (18,2x300x1,8)	2
119	Винт специальный М14	1
120	Шпонка (4x4x6,9)	2
121	Шайба 6 пружинная	4
122	Винт М6x12	4
123	Пластина	2
124	Винт М5x8	4
125	Шайба 5	4
126	Стенка правая со шкалой	1
127	Ручка	2
128	Штифт Ø6,4x20	4
129	Кольцо стопорное Ø10	2
130	Колесо	2
131	Кронштейн	2
132	Винт М5x12	4
133	Шайба 5 пружинная	4
134	Шайба 5	4
135	Шпонка (4x4x6,9)	2
136	Ось	1
137	Кольцо стопорное Ø10	2
138	Колесо	2
139	Винт М8x20	4
140	Шайба 8 пружинная	4
141	Шайба 8 увеличенная	4
142	Платформа	1
143	Гайка М6	4
144	Болт М6x25	4
145	Планка-упор	2
146	Шайба 4	4
147	Винт М4x8	4
148	Стол	1
149	Шайба 5	4
150	Винт М5x8	4
151	Планка-уголок	2
152	Винт спец. ведущий М14	1
153	Удлинитель стола	2
154	Планка	4
155	Винт М4x8	12
156	Шайба 4	12
157	Гайка	4
158	Шайба Øвнут.=6,4; Øнар.=20; S=3	4
159	Винт М6x10	4
160	Ролик	2
161	Стенка левая	1