

# РЕСАНТА

## Сварочные Краги СК-10КП

Степень износостойкости:

- 4. Стирание
- 2. Порез
- 4. Разрыв
- 4. Прокол

Размер:

10XL

- *Краги предназначены для защиты рук при проведении сварочных работ.*
- *Ми - защита от механического воздействия*
- *Тр - защита от повышенных температур*
- *Улучшенный спилок класса «А»*
- *Тканевая подкладка создает дополнительное удобство при работе.*
- *Усиленная рабочая часть для повышения прочности*
- *Удлиненный манжет защищает от попадания брызг.*



[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)

# РЕСАНТА

## Перчатки спилковые П-10СП

Степень износостойкости:

- 4. Стирание
- 2. Порез
- 4. Разрыв
- 4. Прокол

Размер:  
10XL

- Перчатки спилковые для защиты рук от трения, порезов и колотых ран. Используются для любых видов работ, чаще применяются в промышленных, строительно-монтажных и сварочных работах.
- *Ми - защита от механического воздействия*
- *Тр - защита от повышенных температур*
- *Улучшенный спилок класса «А»*
- *Тканевая подкладка создает дополнительное удобство при работе.*
- *Усиленная рабочая часть для повышения прочности*



[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)

Степень износостойкости:

- 4. Стирание
- 1. Порез
- 4. Разрыв
- 3. Прокол

Размер:  
10XL

- *Краги предназначены для защиты рук при проведении сварочных работ.*
- *Ми - защита от механического воздействия*
- *Тр - защита от повышенных температур*
- *Удлиненный манжет защищает от попадания брызг.*



- Перчатки спилковые для защиты рук от трения, порезов и колотых ран. Используются для любых видов работ, чаще применяются в промышленных, строительно-монтажных и сварочных работах.
- *Ми - защита от механического воздействия*
- *Спилки из натуральной кожи, комбинированный тканью для облегчения и большего комфорта.*
- *Усиленная рабочая часть для повышения прочности.*

Размер:  
10XL



[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)