

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ зарядного устройства Robiton Smart S500

Спасибо за покупку зарядного устройства Robiton!

Robiton Smart S500 – автоматическое зарядное устройство нового поколения с микропроцессорной обработкой. Устройство само определяет необходимое время заряда. А, значит, не нужно беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, когда устройство необходимо отключить от сети. Можно вставить аккумуляторы в зарядное устройство и забыть о них до тех пор, пока они вам не понадобятся! Robiton Smart S500 заряжает 2 или 4 Ni-CD и Ni-MH аккумулятора размера AA/HR6 и AAA/HR03. Микропроцессор отслеживает скачок напряжения ΔV и, когда аккумулятор будет полностью заряжен, переключает режим заряда с быстрого на режим trickle charge (поддержание заряда малым током). При этом полностью заряженные аккумуляторы могут оставаться в устройстве с полной емкостью в течение длительного времени. Устройство работает от сети 100-240В. Комплект Smart S500-4MНAA включает зарядное устройство Smart S500 и 4 Ni-MH аккумулятора Robiton размера AA/HR6 емкостью 2500mAч.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите зарядное устройство в сеть.
2. Вставьте 2 или 4 аккумулятора в зарядное устройство.

Устройство не заряжает 1 или 3 аккумулятора. Аккумуляторы заряжаются только попарно, при этом в паре должны заряжаться аккумуляторы одного размера, емкости и степени заряда. Если вы заряжаете 2 аккумулятора, они должны располагать в крайних левых слотах, обозначенных цифрами 1 и 2 на корпусе устройства. При установке аккумуляторов обратите внимание на полярность: «плюс» должен совпадать с верхним контактом зарядного

устройства.

3. Процесс заряда включается автоматически, при этом мигает зеленый светодиод.
4. Когда аккумуляторы полностью заряжаются или истечет установленное максимальное время заряда (8 часов, контролируется встроенным таймером безопасности), зарядное устройство переключится на режим поддержания заряда малым током (trickle charge). Светодиодный индикатор светится зеленым цветом. Аккумуляторы готовы к работе, но могут оставаться в устройстве.
5. Отключите зарядное устройство от сети, извлеките аккумуляторы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте устройство только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
2. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
3. Не включайте в сеть в случае повреждения.
4. Не разбирайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В ~ 60/50Гц 100mA
 Выход: 2 x 2,8 ___ 500mA 2,8VA (макс)
 Зарядный ток, быстрый заряд:
 AA/HR6, AAA/HR03 – 500mA

Таблица 1. Показания светодиодов

Режим	Светодиод
Заряд	Мигает зеленый
Готово	Горит зеленый

Таблица2. Приблизительное время заряда (для полностью разряженных аккумуляторов)

Аккумуляторы	Время заряда
AAA, 900mAч	2 часа
AA, 1800mAч	4 часа 20 минут
AA, 2600mAч	6 часов
AA, 2800mAч	6 часов 40 минут

www.robiton.ru