



Профессиональная серия

## PETROL AIR INTAKE CLEANER

**для бензиновых двигателей**

**Применяется совместно с оборудованием**

MultiServe

Очиститель воздухоприемной системы бензинового двигателя - чрезвычайно мощное средство для очистки и удаления сажи и прочих загрязнений. Эти отложения и грязь уменьшают поступление воздуха, ухудшают работу клапана рециркуляции отработанных газов (EGR), лямбда датчики приходят в негодность. Все это приводит к неэффективному сгоранию, неровным холостым оборотам, в некоторых случаях двигатель самопроизвольно глохнет.

# Характеристики

### Свойства

- ✓ Быстро удаляет загрязнения и отложения впускных и выпускных клапанов систем GDI, TSI и других систем прямого впрыска.
- ✓ Быстро удаляет загрязнения и отложения сажи из впускного коллектора, впускных клапанов, седел клапанов и камеры сгорания.
- ✓ Снижает уровень выбросов выхлопных газов
- ✓ Восстанавливает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает плавный холостой ход.
- ✓ Снижает расход топлива.

### Применимость

- ✓ Специально разработан для систем прямого(непосредственного) впрыска GDI, TSI и других систем прямого впрыска.
- ✓ Может применяться для всех топливных систем бензиновых двигателей.

### Указания по применению

- ✓ Применять только при помощи установки Wynn's MultiServe и EnviroPurgePlus – см. инструкцию по эксплуатации.
- ✓ Не добавлять в топливный бак.

### Фасовка

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



№ W10995 – 12x1 л. – EN/FR/DE/IT/ES/RU

## Результаты очистки

Hyundai Sonata с пробегом 41 400 км

### До очистки

Воздушный поток ограничен, турбулентность вызывает неэффективное сгорание, приводящее к неравномерной работе двигателя на холостом ходу.



### После очистки

Отложения вымыты, функциональность воздушного потока и двигателя восстановлена до нормального режима.



Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.

PN 76695

- Last update:

25/09/2009